



Inventaire du patrimoine bâti de la région de l'Outaouais

*MRC de Papineau
Rapport synthèse*



BERGERON GAGNON INC.
consultants en patrimoine culturel
et en muséologie

555, RUE DU PARVIS, QUÉBEC, QC, G1K 9G5
TÉL. : 418 694 0016 TÉLÉC. : 418 694 1505
www.bergerongagnon.com

Conférence régionale des élus de l'Outaouais (CRÉO)
Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec (MCCCCF)

Inventaire du patrimoine bâti de la région de l'Outaouais
MRC DE PAPINEAU

RAPPORT SYNTHÈSE

COORDINATION

Comité de gestion et de suivi de l'inventaire

Réjean Lampron, agent de développement, CRÉO
Viviane Perreault, agente de développement, MCCCCF

Comité territorial

Marie-France Bertrand, VVAP, CLD Papineau

Marie-Josée Bourgeois, Comité Patrimoine de la Table culture du CLD Papineau et historienne du village de Fassett
Marie-Pierre Drolet, Centre d'interprétation du patrimoine de Plaisance, Table culture du CLD Papineau
Claire Leblanc, Comité des affaires culturelles de Papineauville, Société historique Louis-Joseph-Papineau, Table culture du CLD Papineau
Mario Legault, responsable des sports, des loisirs et de la culture, Municipalités de Chénéville, Duhamel et Lac-Simon
Jim Nicol, Société historique de Mulgrave-et-Derry
Jean Perrault, directeur du Service de l'aménagement et du développement durable, MRC de Papineau
François Régis Soucy, Ripon
Lucie Sabourin, Ripon
Alain Sabourin, Ripon
Raymond Whissell, président, Société d'histoire de Saint-André-Avellin

RÉALISATION

Claude Bergeron, conseiller en patrimoine culturel, chargé de projet, inventaire et rédaction
Trycie Jolicœur, bachelière en architecture, inventaire sur le terrain, saisie des données dans le PIMIQ/RPCQ; collaboration au rapport synthèse
Catherine Vallières, bachelière en histoire de l'architecture, inventaire sur le terrain, saisie des données dans le PIMIQ/RPCQ
Michel Bergeron, ethnologue, expertise en patrimoine agricole et illustrations
Micheline Giroux-Aubin, révision linguistique
Michèle Jean, révision linguistique
Collaboration spéciale : Michel Prévost, président, Société d'histoire de l'Outaouais



BERGERON GAGNON INC.
consultants en patrimoine culturel
et en muséologie

555, RUE DU PARVIS, QUÉBEC, QC, G1K 9G5
TEL. : 418 694 0016 TÉLÉC. : 418 694 1505
www.bergerongagnon.com

7 juin 2011

Table des matières

Introduction.....	7
Le mandat et son contexte.....	11
1. Méthodologie et démarche	13
2. Résultats de l'inventaire	19
2.1 Les éléments inventoriés par municipalité.....	19
2.2 Les catégories d'éléments inventoriés.....	21
3. Principales caractéristiques du patrimoine de la MRC de Papineau.....	25
3.0 Les constats globaux	25
3.0.1 Un patrimoine bâti encore présent.....	25
3.0.2 L'industrie forestière, l'agriculture et la villégiature, des éléments identitaires de la MRC de Papineau encore perceptibles dans son patrimoine bâti	25
3.0.3 Ancienneté insoupçonnée de plusieurs bâtiments.....	29
3.0.4 Une intéressante diversité de catégories d'éléments d'intérêt patrimonial.....	29
3.0.5 Un important patrimoine agricole.....	29
3.0.6 Plusieurs bâtiments en pièce sur pièce	29
3.0.7 Un patrimoine religieux distinctif, associé à différentes confessions.....	30
3.0.8 De nombreux paysages d'intérêt	31
3.0.9 Les principales problématiques	32
3.1 L'ancienneté des édifices inventoriés.....	33
3.1.1 Les plus anciens biens inventoriés.....	34
3.2 Les bâtiments principaux	39
3.2.1 La typologie	39
3.2.2 Les composants et les matériaux distinctifs.....	49
3.3 Le patrimoine agricole et les bâtiments secondaires	64
3.3.1 Formes et dimensions.....	64
3.3.2 Fonctions	74
3.3.3 Composants et structures distinctifs.....	79
3.3.4 Les bâtiments secondaires rares ou spécifiques.....	86
3.4 Les calvaires et les croix de chemin.....	89
3.5 Les lieux de culte et les presbytères	91
3.6 Les autres éléments d'intérêt.....	92
3.6.1 Les cimetières	92
3.6.2 Les grottes et les monuments.....	93

3.6.3 Les ponts	96
3.7 Les secteurs d'intérêt paysager et les paysages culturels	97
4. Analyse qualitative des édifices inventoriés	103
4.1 L'état physique	103
4.1.1 Les bâtiments principaux	103
4.1.2 Les bâtiments secondaires.....	104
4.2 L'état d'authenticité (l'altération des édifices)	106
4.2.1 Les bâtiments principaux présentant une mauvaise intégrité architecturale	106
4.2.2 Les bâtiments principaux présentant une excellente intégrité architecturale	108
4.3 Les ensembles architecturaux d'intérêt particulier	109
4.4 Les édifices d'intérêt particulier	112
4.4.1 Les biens assujettis à la Loi sur les biens culturels.....	112
4.4.2 Les éléments à caractère exceptionnel inscrits au présent inventaire.....	114
4.4.2 Les biens à valeur patrimoniale <i>supérieure</i>	130
4.5 Les problématiques spécifiques liées à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine bâti.....	137
4.5.1 Les interventions inappropriées	137
4.5.2 L'état physique des bâtiments secondaires	145
4.5.3 Autres problématiques.....	146
4.6 Les forces	147
4.6.1 Le schéma d'aménagement de la MRC de Papineau.....	149
4.6.2 La politique culturelle de la MRC de Papineau	151
5. Recommandations	153
Conclusion.....	163
Bibliographie	167
Annexe 1 : Cartographie.....	171
Annexe 2 : Rubriques du fichier informatisé d'inventaire.....	175
Annexe 3 : Liste illustrée des éléments d'intérêt inventoriés par municipalité.....	179

Introduction

La MRC de Papineau est située au sud de la région administrative de l'Outaouais à l'extrémité ouest du Québec. Elle regroupe 24 municipalités et une population de 22 337 personnes¹.

S'intéresser au patrimoine de la MRC de Papineau c'est plonger au cœur du territoire de la seigneurie de la Petite-Nation, concédée dès 1674 à M^{gr} François de Laval, premier archevêque de la Nouvelle-France. Elle sera acquise au début du 19^e siècle par Joseph Papineau, à qui la toponymie rendra hommage.

La seigneurie tire son nom de la rivière de la Petite Nation², un important affluent de la rivière des Outaouais qui s'étire sur 129 km³. Ce toponyme fait référence aux Algonquins qui habitaient cette région, nommée la « Weskarini », ce qui signifie « les gens de la Petite-Nation »⁴.

La Petite-Nation, qui fait partie aujourd'hui de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Papineau et dont les origines sont amérindiennes, recèle une riche histoire et un patrimoine insoupçonné aux volets multiples. Aussi prend-on plaisir à y découvrir une architecture variée souvent très ancienne et qui contribue à former des paysages culturels et identitaires.

Le rapport s'amorce par la présentation du contexte dans lequel a été octroyé notre mandat. Il est ensuite structuré autour de cinq principaux chapitres. Le premier résume la méthodologie utilisée pour mener à bien le mandat.

¹ Site Internet du MAMROT, Répertoire des municipalités

² L'orthographe de la « rivière de la Petite Nation » respecte les règles de la Commission de toponymie du Québec, tout comme le territoire ou la seigneurie de la « Petite-Nation ».

³ Pierre Labrecque (sous la direction de). *Plan de développement intégré des ressources naturelles et du territoire public de l'Outaouais*. 2010, Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire public de l'Outaouais / Conférence régionale des Élus de l'Outaouais, 2010, p. 32.

⁴ Site Internet de Wikipédia. La Petite-Nation : http://fr.wikipedia.org/wiki/Rivière_de_la_Petite_Nation. Bergeron Gagnon inc., 2011

Le chapitre 2 présente les principaux résultats de l'inventaire en ce qui a trait aux éléments inventoriés par municipalité et aux différentes catégories d'éléments concernés.

Le chapitre 3 identifie les principales caractéristiques du patrimoine de la MRC de Papineau. Des constats globaux se dégageant de la situation du patrimoine bâti de la MRC de Papineau sont d'abord exposés. Le chapitre se poursuit avec les données relatives à l'ancienneté des biens inscrits à l'inventaire dans le cadre du mandat. Vient ensuite la présentation des éléments les plus récurrents inscrits à l'inventaire : les édifices de type résidentiel, sous les angles de leur typologie et de leurs composants et matériaux distinctifs.

Le patrimoine agricole et les bâtiments qui s'y rattachent font l'objet du chapitre suivant, ainsi que les autres catégories d'éléments inventoriés. Le chapitre 3 fait aussi référence aux secteurs qui offrent un intérêt sur le plan paysager.

Le chapitre 4 est consacré aux résultats de l'analyse des éléments d'intérêt patrimonial inventoriés au sein de la MRC. On y fait allusion à leur état physique et à leur état d'authenticité (analyse de leur degré d'altération). Les ensembles et les édifices d'intérêt particulier sont ensuite identifiés. Ce chapitre se termine avec l'identification de problématiques spécifiques liées à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine.

Nos recommandations sont énumérées au chapitre 5.

Ces chapitres sont suivis de la conclusion et de la bibliographie. Finalement, le lecteur trouvera en annexe la cartographie relative au mandat, la liste des rubriques du fichier informatisé d'inventaire et une liste illustrée des éléments d'intérêt inventoriés.



Limite des MRC

Québec
Ministère de la Culture, des Communications et
de la Condition féminine du Québec

Région administrative de l'Outaouais

0102030 km

MTM, fuseau 7, NAD83

Sources :
Base : BNDT 250K
Inventère : Bergeron Gagnon, 2010
Fichier GENIVAR : RA_MRC_OUTAOUAIS_110413.mxd

Juin 2011

GENIVAR



Québec
Ministère de la Culture, des Communications et
de la Condition féminine du Québec

MRC de Papineau

0 2 4 6 km
Lambert Québec NAD 83

Sources :

Base : BNDT 250K

Inventaire : Bergeron Gagnon, 2009 à 2010

Fichier GENIVAR : MRC_Papineau_110413.mxd

Juin 2011



Le mandat et son contexte

Le mandat qui nous a été accordé vise l'identification et la caractérisation du patrimoine bâti des quatre municipalités régionales de comté (MRC) de l'Outaouais et de la ville de Gatineau.

Il résulte d'une commande conjointe de la Conférence régionale des élus de l'Outaouais (CRÉO) et du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec (MCCCCF). Ces deux organismes forment le comité de gestion et de suivi de l'inventaire. Au sein de chacune des MRC, le suivi de projet est assuré par un « comité territorial », formé de représentants d'organismes, de citoyens et de municipalités.

Dans la MRC de Papineau, le comité territorial est formé des personnes suivantes :

- Marie-France Bertrand, membre du réseau Villes et villages d'art et de patrimoine (VVAP), Centre local de développement (CLD) Papineau;
- Marie-Josée Bourgeois, Comité Patrimoine de la Table culture du CLD Papineau et historienne du village de Fassett;
- Marie-Pierre Drolet, Centre d'interprétation du patrimoine de Plaisance (CIPP), Table culture du CLD Papineau;
- Claire Leblanc, Comité des affaires culturelles de Papineauville, Société historique Louis-Joseph-Papineau, Table culture du CLD Papineau;
- Mario Legault, responsable des sports, des loisirs et de la culture, municipalités de Chénéville, Duhamel et Lac-Simon;
- Jim Nicol, Société historique de Mulgrave-et-Derry;
- Jean Perrault, directeur du Service de l'aménagement et du développement durable, MRC de Papineau;
- François Régis Soucy, Ripon;

- Lucie Sabourin, Ripon;
- Alain Sabourin, Ripon (aujourd'hui décédé);
- Raymond Whissell, président, Société d'histoire de Saint-André-Avellin.

Les résultats du mandat consistent en un inventaire du patrimoine bâti de la MRC de Papineau (sous la forme d'une base de données informatisée à l'usage de la MRC) et un rapport synthèse d'analyse produit pour chacune des MRC, dont le présent rapport qui vise spécifiquement la MRC de Papineau.

Les fiches d'inventaire ont été saisies directement à l'intérieur de PIMIQ, la base de données du MCCCCF. Une partie des données est ensuite accessible au public par Internet via le Répertoire du patrimoine culturel du Québec (RPCQ)⁵. Outre les biens dotés d'un statut juridique en vertu de la Loi sur les biens culturels (LBC)⁶, le Répertoire renferme d'autres types de biens qui s'y trouvent à titre d'éléments « inventoriés ». L'inventaire a donc été modulé selon les exigences du Ministère et de sa base de données.

La base de données utilisée

Les fiches d'inventaire ont été saisies dans PIMIQ, la base de données du MCCCCF. Cette base de données est à accès restreint, car elle comprend des données de gestion. Elle sera accessible aux professionnels des municipalités de la MRC qui recevront un code d'accès. Une partie des données de PIMIQ est accessible aux internautes par le Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

Comme vient le préciser plus loin la méthodologie, l'inventaire a identifié les biens patrimoniaux se distinguant par leur ancienneté, leur intégrité architecturale ou leur rareté.

Soulignons que la façon d'écrire les noms des édifices et autres éléments d'intérêt patrimonial (ex. : « monument de la Sainte-Vierge » ou « maison du Docteur-Robillard » reprend exactement celle en usage au PIMIQ/RPCQ.

Notre équipe a procédé à la réalisation des relevés de terrain entre les mois d'octobre 2009 et juillet 2010.

⁵ RPCQ : <http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca>.

⁶ La LBC fait présentement l'objet d'un projet de révision dans le cadre du projet de loi n° 82 sur le patrimoine culturel.

1. Méthodologie et démarche

La méthodologie pour mener à terme le mandat repose sur une démarche en six étapes, soit :

- 1. Réunion de démarrage;
- 2. Synthèse documentaire;
- 3. Préparation d'une liste d'éléments à inventorier;
- 4. Réalisation des relevés de terrain;
- 5. Description, documentation et évaluation des éléments inventoriés;
- 6. Rapport synthèse.

1. Réunion de démarrage

Le mandat s'est amorcé le 5 octobre 2009 avec la réunion de démarrage regroupant les membres du comité territorial de la MRC de Papineau. La rencontre a notamment permis de présenter les objectifs du mandat et de discuter du rôle du comité.

Ce fut aussi l'occasion d'apporter des précisions sur les biens visés par l'inventaire, à savoir tout ce qui se rattache au patrimoine immobilier et qui désigne tous les éléments du cadre bâti traditionnel, donc des structures physiques construites de la main de l'homme. Il s'agit d'éléments d'intérêt patrimonial non inscrits au PIMIQ/RPCQ et construits avant 1950.

Déjà, lors de la réunion de démarrage, certains membres du comité nous ont remis des listes d'éléments susceptibles d'être inscrits à l'inventaire.

2. Synthèse documentaire

L'objectif de cette deuxième étape était d'identifier les éléments susceptibles d'être inventoriés en cours de mandat. À cette fin, nous avons procédé à la consultation de la documentation relative aux municipalités de la MRC de Papineau mise à notre disposition par le MCCCCF. Il s'agissait principalement des documents reliés au « macro-inventaire » produits par ce qui était alors le ministère des Affaires culturelles (MAC) en 1983-1984 pour le comté provincial de Gatineau et comprenant plusieurs volets, dont un consacré à l'architecture⁷. Nous avons également eu recours à des photos anciennes conservées à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et à la Société historique de Saint-André-Avellin. Ces photos ont été mises en ligne par le Centre régional d'archives de l'Outaouais (CRAO) sur le site Internet « Patrimoine Outaouais » (<http://patrimoineoutaouais.ca>).

Nous avons également utilisé les sources d'information suivantes :

- les sites Internet des municipalités;
- les publications figurant en bibliographie, dont le schéma d'aménagement de la MRC de Papineau, le circuit patrimonial de Montebello et celui de Papineauville;
- pour la plupart⁸ des municipalités de la MRC : une liste de bâtiments construits avant 1945, dressée à partir des bases de données de la firme Servitech, responsable de l'évaluation foncière des municipalités de la MRC de Papineau.

3. Préparation d'une liste d'éléments à inventorier

Préalablement à l'étape des relevés de terrain, nous avons créé une liste d'éléments à inventorier. À cette fin, nous avons pris en considération :

- les listes et des informations transmises par certains membres du comité territorial, notamment pour les municipalités de Papineauville, de Saint-André-Avellin et de Montebello;
- les résultats de la synthèse documentaire;
- l'« âge réel » inscrit à certains rôles municipaux d'évaluation, à savoir les édifices construits avant 1950.

⁷ Bendwell et associés ltée. Comté de Gatineau. *Analyse du paysage architectural. Étude synchronique des lieux. Étude thématique de l'architecture*, Ministère des Affaires culturelles, novembre 1983, 191 pages.

⁸ Municipalités de Boileau, Bowman, Chénéville, Duhamel, Lac-des-Plages, Lac-Simon, Mayo, Montpellier, Mulgrave-et-Derry, Namur, Notre-Dame-de-la-Paix, Saint-Émile-de-Suffolk, Saint-Sixte et Val-des-Bois. Bergeron Gagnon inc., 2011

4. Réalisation des relevés de terrain

4.1 Volet 1 des relevés de terrain

La quatrième étape de la démarche s'est amorcée à l'automne 2009 avec le premier volet des relevés de terrain. Afin d'identifier et de décrire *in situ* les éléments d'intérêt patrimonial, nous avons utilisé notre liste d'inventaire créée précédemment tout en ajoutant des édifices ou autres constructions présentant :

- une valeur d'âge élevée (avant 1900) et ayant conservé un minimum de caractéristiques architecturales anciennes;
- une bonne intégrité architecturale, peu importe leur âge;
- une valeur d'usage spécifique, peu importe leur âge.

Pour chacun des éléments inventoriés sur le terrain, nous avons procédé à :

- la description de leurs principales caractéristiques sur des fiches de terrain;
- la prise d'un minimum de quatre photos (plus de 2000 au total);
- l'identification de leurs coordonnées géoréférencées, en degrés, minutes, secondes (à l'aide d'un GPS).

En outre, sans en faire l'étude systématique, nous avons identifié les principaux sites d'intérêt panoramique ou paysager localisés à proximité ou à l'intérieur des secteurs inventoriés.

Il est à noter que les éléments déjà inscrits au PIMIQC/RPCC n'ont évidemment pas été répertoriés de nouveau.

À l'issue des travaux de terrain, un rapport d'étape a été déposé le 19 novembre 2009 aux membres du comité territorial. Ce dernier nous a fait part de ses commentaires, notamment en ce qui concerne la liste des éléments inventoriés au cours du volet 1 des relevés de terrain.

4.2 Volet 2 des relevés de terrain

Sur la base des commentaires du comité territorial, nous avons réalisé le volet 2 des relevés de terrain à l'été 2010. Le corpus inventorié à l'automne 2009 dans les municipalités de Papineauville, de Ripon et de Lac-Simon a alors été bonifié. Notre équipe a également procédé à ce moment aux travaux de terrain dans les municipalités de Bowman et de Val-des-Bois, ce que nous n'avions pas eu le temps de faire à l'automne 2009.

5. Description, documentation et évaluation des éléments inventoriés

Les éléments inventoriés ont ensuite été décrits et évalués à l'intérieur de la base de données du PIMIQ/RPCQ.

Des rubriques du PIMIQ/RPCQ présentent des informations associées à l'histoire des biens inventoriés et à leur âge. Aussi cette tâche a-t-elle consisté à regrouper les informations historiques disponibles, liées à l'ancienneté des éléments d'intérêt inventoriés et à leurs fonctions actuelles ou passées.

Toutes les données historiques disponibles, dont celles transmises par les membres du comité territorial, ont été intégrées aux fiches.

Cette étape a aussi nécessité la réalisation des activités suivantes :

- la recherche, auprès des municipalités, des adresses manquantes, notamment dans le cas de certaines granges-étables ou de certains bâtiments résidentiels;
- la réduction et le traitement des photographies pour répondre aux exigences techniques du PIMIQ/RPCQ;
- l'insertion de ces photos au PIMIQ/RPCQ;
- la description et l'évaluation des éléments inventoriés en complétant les rubriques prévues à cette fin dans le PIMIQ/RPCQ.

Rubriques descriptives et analytiques

Les rubriques du PIMIQ/RPCQ concernent l'architecture, l'histoire et l'évaluation du bien (voir la liste des rubriques en annexe). Les informations historiques mises à notre disposition y ont été consignées. L'on prendra note que la plupart de ces rubriques, dont celles consacrées aux informations historiques, ne sont accessibles qu'aux internautes munis des codes d'accès nécessaires.

Les critères d'évaluation (et sous-critères correspondants) utilisés sont ceux prescrits par le MCCCCF et en usage à l'intérieur de sa base de données, tant pour les œuvres d'art que pour les éléments bâtis. Ils sont présentés au tableau 1.

Dates de construction

Les paramètres de notre mandat ne prévoyaient pas que nous devions fournir une date de construction exacte pour chacun des biens inscrits à l'inventaire. Le mandat ne nous permettait que d'estimer le plus précisément possible les dates de construction en fonction de la typologie architecturale, tout en tenant compte de la documentation mise à notre disposition.

Noms des édifices

Dans certains cas, lorsque l'information était disponible, nous avons reporté le nom officiel d'un édifice présentement en usage si celui-ci était valable. Il a pu arriver aussi que nous ayons donné un nom en nous basant sur la personne qui avait fait construire l'édifice ou sur la famille qui l'avait occupé le plus longtemps.

Tableau 1. Liste des critères et sous-critères utilisés pour l'évaluation des biens inventoriés

Critère	Sous-critères
Intérêt archéologique	Capacité de témoignage Potentiel de découverte
Intérêt artistique et architectural	Présence d'attributs particuliers Rareté relative ou absolue Situation dans l'œuvre du concepteur
Intérêt ethnologique	Association à une pratique ou à une technique traditionnelle Association à une utilisation traditionnelle du territoire ou à un mode d'établissement
Intérêt historique	Ancienneté relative ou absolue Association à un personnage ou à un groupe Importance, dans l'histoire locale, au sein de la MRC ou à l'échelle nationale
Intérêt paysager	Association à un paysage culturel ou représentation d'un paysage culturel Point de repère Présence d'attributs particuliers
Intérêt technologique	Association à un mode de production Association à un mode d'utilisation Représentatif de grands stades de l'histoire de la terre Représentatif de processus écologiques ou biologiques

Les critères les plus usuels sont l'intérêt artistique et architectural, l'intérêt ethnologique et l'intérêt historique (ce qui comprend l'ancienneté). Une cote chiffrée est attribuée à chacun des critères utilisés.

L'état d'authenticité de l'édifice est également évalué à l'aide de quatre cotes.

Une valeur patrimoniale globale est attribuée. Elle repose sur la moyenne des cotes accordées à chacun des critères d'évaluation et à l'état d'authenticité. Il est à noter qu'en raison de la rareté des biens antérieurs à 1860-1880, l'intérêt historique influence considérablement la valeur patrimoniale.

6. Rapport synthèse

La dernière étape de la démarche a été consacrée à la préparation du rapport synthèse en fonction des exigences du devis d'étude.

Une version préliminaire a d'abord été produite; elle a été déposée le 21 février 2011.

Les commentaires des membres du comité territorial ont été intégrés à l'intérieur de la version définitive du rapport synthèse.

2. Résultats de l'inventaire

2.1 Les éléments inventoriés par municipalité

Dans le cadre du présent mandat, 518 éléments d'intérêt patrimonial ont été inventoriés dans la MRC de Papineau. Le tableau 2 en présente la répartition par municipalité.

Tableau 2. Répartition des éléments d'intérêt inventoriés par municipalité

Municipalité	Nombre d'éléments
Boileau	14
Bowman	9
Chénéville	22
Duhamel	9
Fassett	51
Lac-des-Plages	8
Lac-Simon	26
Lochaber	15
Lochaber-Partie-Ouest	6
Mayo	14
Montebello	41
Montpellier	15
Mulgrave-et-Derry	12
Namur	13
Notre-Dame-de-Bonsecours	9
Notre-Dame-de-la-Paix	15
Papineauville	54
Plaisance	44
Ripon	40
Saint-André-Avellin	43
Saint-Émile-de-Suffolk	15
Saint-Sixte	15

Municipalité	Nombre d'éléments
Thurso	19
Val-des-Bois	9
Total	518

On trouvera en annexe une liste illustrée des éléments inventoriés dans chacune des municipalités.

Rappelons que les biens inventoriés ont été sélectionnés en fonction de l'un ou l'autre des critères suivants : ancienneté, intégrité architecturale, usage spécifique, rareté et localisation au sein d'un noyau villageois ou centre-ville.

Le nombre plus élevé d'éléments au sein de certaines municipalités peut s'expliquer de différentes façons, dont :

- la présence de concentrations urbaines ou villageoises comprenant un nombre beaucoup plus élevé de constructions anciennes (exemple : Montebello, Papineauville, Saint-André-Avellin); il est toujours utile d'accorder une priorité aux concentrations villageoises ou urbaines lors des inventaires car les autorités y mettent généralement en premier lieu des mesures de mise en valeur;
- l'étendue du territoire municipal (exemple : Saint-André-Avellin);
- la présence d'informations disponibles sur l'usage passé des édifices et sur les dates de construction (exemple : Fassett).

Les municipalités dont la fondation est relativement récente comptent moins d'éléments d'intérêt patrimonial, particulièrement au cœur de leur noyau villageois. C'est le cas, notamment, de Mayo, de Duhamel et de Lac-des-Plages.

2.2 Les catégories d'éléments inventoriés

L'inventaire concerne majoritairement ce que l'on appelle des « bâtiments principaux », c'est-à-dire des édifices de type résidentiel ou dont le volume s'y apparente (exemple : un commerce). L'inventaire s'est également intéressé à d'autres catégories d'éléments, à savoir les « bâtiments secondaires⁹ », rattachés le plus souvent au patrimoine agricole.

Qu'est-ce qu'un « bâtiment principal » et un « bâtiment secondaire » ?

Un bâtiment principal est l'édifice le plus important d'une propriété; il s'agit le plus souvent d'une résidence, mais aussi d'un commerce, d'un bâtiment public, par exemple une école ou un hôtel de ville. Les bâtiments principaux regroupent aussi les chalets et les moulins.

Le bâtiment secondaire est rattaché au bâtiment principal. Il sert à divers usages, dont l'entreposage. Aussi appelés « dépendances agricoles », les bâtiments secondaires correspondent aux granges-étables, aux étables, aux remises, aux hangars, aux écuries, aux laiteries et autres édifices du genre.

Ils n'ont pas pour autant un « intérêt secondaire », loin de là! Ce type de bâtiment a une grande importance pour le patrimoine de la MRC de Papineau puisqu'il contribue à le particulariser.

L'inventaire a permis d'identifier quelques ensembles de ferme. Il s'agit de propriétés renfermant plus de deux bâtiments secondaires, en plus du bâtiment principal.

Enfin, l'inventaire regroupe également des sites comme des cimetières, ainsi que quelques éléments de dévotion populaire que sont les croix de chemin et les calvaires. À cela s'ajoutent d'autres types de constructions comme un barrage, des moulins à scie, un pont et même un théâtre en plein air.

Le tableau 3 présente la répartition des éléments d'intérêt inventoriés.

⁹ Bâtiment secondaire : bâtiment utilisé à des fins agricoles ou d'entreposage, rattaché à un bâtiment principal, le plus souvent à fonction résidentielle.

Tableau 3. Catégories d'éléments d'intérêt inventoriés

Catégorie d'éléments	Nombre
Barrage	1
Bâtiment principal	391
Bâtiment secondaire	92
Calvaire	8
Cimetière	5
Croix de chemin	13
Grotte	4
Pont	1
Monument	2
Théâtre en plein air	1
Total	518

À ces éléments, il faut ajouter les 29 lieux de culte et les 19 presbytères encore en fonction, des biens déjà inscrits au PIMIQ/RPCQ qui n'ont évidemment pas été inventoriés de nouveau au cours du présent mandat.



Maison de style cubique construite vers 1925. 164, rue Principale, Saint-André-Avellin.

IMG_4639.jpg



Chalet ayant conservé son revêtement de planche à feuillure et ses ouvertures anciennes. 1984, chemin du Tour-du-Lac, Lac-des-Plages.

IMG_5182.jpg




Croix de chemin. 4^e Rang du Gore, Lochaber.

IMG_4831.jpg



Grange-étable datant des environs de 1890. 835, rue Notre-Dame, Notre-Dame-de-Bonsecours.
IMG_2251.jpg



Théâtre Epi d'Or. 33, chemin Périard, Ripon.
P1170533.jpg

3. Principales caractéristiques du patrimoine de la MRC de Papineau

3.0 Les constats globaux

3.0.1 Un patrimoine bâti encore présent

Le patrimoine bâti était peut-être jusqu'à présent mieux connu, sinon reconnu, surtout dans la portion sud de la MRC, particulièrement à Papineauville et à Montebello. Néanmoins, ce patrimoine est encore bien présent au sein de toutes les municipalités de la MRC de Papineau, essentiellement les plus anciennes, et ce, en dépit du fait qu'à cause des altérations qu'ils ont subies à l'époque contemporaine, les édifices semblent parfois de facture récente. Mais un œil bien avisé, associé à des connaissances historiques du territoire, permet de dépister nombre d'édifices anciens, parfois des trésors !

3.0.2 L'industrie forestière, l'agriculture et la villégiature, des éléments identitaires de la MRC de Papineau encore perceptibles dans son patrimoine bâti

Sous le Régime français, les coureurs des bois fréquentaient les principales rivières du territoire actuel de la MRC pour se livrer au commerce des fourrures. La rivière des Outaouais était la voie incontournable vers les « Pays-d'en-Haut » et les Grands Lacs. La rivière du Lièvre permettait par ailleurs aux coureurs des bois d'atteindre le grand lac Témiscamingue pour se diriger plus au nord ou pour se rendre dans l'Ouest¹⁰.

¹⁰ Site Internet de la Municipalité de Bowman. Portrait de la municipalité : <http://www.bowman.ca/>.
Bergeron Gagnon inc., 2011

À l'embouchure de la rivière du Lièvre, la Compagnie de la baie d'Hudson érigea d'ailleurs un poste de traite afin de contrôler les convois de fourrures¹¹.

À compter de 1806, Napoléon impose à l'Angleterre un blocus maritime qui l'oblige à importer du Bas-Canada le bois nécessaire à la construction de navires. Au pays, l'industrie forestière supplante peu à peu la traite des fourrures. À partir des années 1820, l'Outaouais en général et une bonne partie de l'actuel territoire de la MRC de Papineau en particulier deviennent la plaque tournante de l'exploitation forestière en Amérique du Nord. Aussi la région connaît-elle une longue période de croissance démographique et de développement économique. Cette activité économique attire investisseurs, marchands, ouvriers et colons.

Dans la Petite-Nation, le peuplement débute avec l'acquisition de la seigneurie en 1802 par Joseph Papineau¹². Ce dernier s'y installe avec sa famille et 19 colons en bordure de la rivière des Outaouais¹³.

Tout au long du 19^e siècle, le marché du bois est en pleine croissance. Dans des secteurs comme le territoire actuel de Val-des-Bois (à l'époque le « Canton de Villeneuve »), on puise le bois nécessaire à la construction des navires dans les chantiers navals anglais¹⁴.

En plus de la coupe et de l'exportation du bois, on transforme graduellement cette matière première grâce à un vaste réseau de scieries, dont plusieurs sont implantées sur le territoire actuel de la MRC.

À partir des années 1820, les commerçants de bois se mettent à ouvrir des scieries sur tous les affluents de la rivière des Outaouais. La famille Papineau s'associe alors à des entrepreneurs forestiers anglophones qui exploitent la scierie du Sault-de-la-Chaudière (près de Plaisance). Un petit village connu sous le nom de « North Nation Mills » se développe d'ailleurs autour de ce moulin (qui demeure en exploitation jusqu'aux environs de 1920)¹⁵.

En 1824, Baxter Bowman entreprend la construction de sa première scierie dans le canton de Buckingham. Il ne tarde pas à en construire d'autres dans les colonies naissantes de la vallée de la Lièvre¹⁶. Il est en outre propriétaire d'immenses étendues forestières en Outaouais¹⁷.

¹¹ *Ibid.*

¹² Site Internet de la région de Papineau. Histoire : http://www.papineau.ca/Papineau/index_f.aspx?DetailId=45.

¹³ *Ibid.*; et Jean-Guy Perras. *La saga de Thurso*, Les Éditions de la Petite-Nation, 1985, p. 5.

¹⁴ Sans auteur. *Val-des-Bois. Portrait de la municipalité*, s.d.

¹⁵ *Région de Papineau. Vallées de la Lièvre et de la Petite-Nation. Le jeu du patrimoine*, p. 5.

¹⁶ Chad Gaffield (dir.). *Histoire de l'Outaouais*, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1994, 876 pages, p. 175.

¹⁷ Site Internet de la Municipalité de Bowman, *op. cit.*
Bergeron Gagnon inc., 2011

Bowman et d'autres hommes d'affaires comme James Maclaren contribuent largement au développement de la région.

Durant la première moitié du 19^e siècle, le bois non transformé est expédié en Angleterre sous forme de bois équarri. Après 1850, le bois de sciage est exporté aux États-Unis¹⁸.

Après les années 1890, l'industrie forestière se maintient et se diversifie. On assiste alors à une demande croissante pour le bois d'œuvre et d'autres produits du bois du côté des Britanniques, le bois de charpente du côté américain et le bois de sciage sur le marché local¹⁹.

Au 19^e siècle, les colons travaillent davantage aux chantiers forestiers; l'agriculture est peu développée²⁰ et prendra de l'expansion plus tard. Au début du 20^e siècle, l'économie de la Petite-Nation demeure axée sur la forêt et l'agriculture. Un développement industriel s'amorce peu de temps après la Première Guerre mondiale.

En 1922, la compagnie Singer achète un droit de coupe pour le bois sur les terres de la région. L'année suivante, elle fait l'acquisition de 500 milles carrés de forêt au nord et au nord-ouest de Thurso pour la somme de 500 000 \$. En 1925, la compagnie installe à Thurso un moulin à scie qui se transforme vite en usine²¹. La même année, elle commence la construction d'un chemin de fer destiné à acheminer le bois de Duhamel à Thurso²². Singer construit son bureau principal en 1935 (encore conservé aujourd'hui). En 1940, elle met sur pied un département de placage pour la production du contreplaqué requis dans la fabrication des hélices d'avions militaires²³.

Après la Seconde Guerre mondiale, l'exploitation forestière se poursuit dans la région²⁴.

À Thurso, toujours, en 1946, la compagnie Singer aménage un département de menuiserie dont les opérations commencent dès l'année suivante. On y fabrique des panneaux de bois pour les cabinets de machines à coudre manufacturés à Saint-Jean²⁵.

En 1956, la filiale de la compagnie Singer, la Thurso Pulp and Paper, amorce la construction d'un moulin de pâtes et papiers²⁶. L'édifice, toujours existant, est terminé

¹⁸ Chad Gaffield, *op. cit.*, p. 175.

¹⁹ *Ibid.*, p. 169.

²⁰ *Région de Papineau. Vallées de la Lièvre... op. cit.*, p. 6.

²¹ Communication de M^{me} Claire Leblanc, Société historique Louis-Joseph-Papineau, 1^{er} février 2011.

²² Communication de M. Michel Prévost, président, Société d'histoire de l'Outaouais, 28 janvier 2011.

²³ Communication de M^{me} Claire Leblanc, *op. cit.*

²⁴ *Région de Papineau. Vallées de la Lièvre... op. cit.*, p. 7.

²⁵ Communication de M^{me} Claire Leblanc, *op. cit.*

²⁶ Site Internet de la ville de Thurso. Histoire et armoiries.

<http://www.ville.thurso.qc.ca/index.php?module=CMS&id=4&newlang=fra&mode=pr>

Bergeron Gagnon inc., 2011

deux ans plus tard²⁷. Il est destiné à la production de pâte de type « kraft » pour le papier.

En 1965, les installations passent aux mains de la papetière James Maclaren, qui y ajoute la production de pâtes et papiers. Noranda et, plus récemment, Nexfor/Papiers Fraser en deviennent ensuite propriétaires.

Agriculture

Au début du 20^e siècle, l'agriculture prend son élan; elle sera surtout orientée vers la production laitière. Depuis, elle n'a cessé de se développer. La MRC compte de nombreux témoins bâtis de l'agriculture, en lien notamment avec la production laitière ou ovine, ou encore avec la production de pommes de terre²⁸. Aussi, les bâtiments agricoles anciens (granges-étables et silos entre autres) sont nombreux sur le territoire et en meilleur état physique que ceux des autres MRC de la région, en raison d'une plus grande vitalité de l'agriculture.

Villégiature

La construction du Château Montebello en 1930 lance en quelque sorte la région sur la voie du tourisme²⁹. Une infrastructure de villégiature se développe autour des principaux plans d'eau, dont les lacs Simon et des Plages. Ainsi, en 1930, la famille Schmidt construit l'hôtel Mon-Chez-Nous à Lac-des-Plages. À Lac-Simon et à Lac-des-Plages, des chalets sont également érigés. Vers les années 1940, en saison estivale, un service d'autobus relie quotidiennement Montréal à Lac-des-Plages³⁰. Le développement de tels transports facilite alors l'essor de la villégiature dans la Petite-Nation.

En plus du Château Montebello, il subsiste quelques-uns des anciens hôtels érigés jadis dans la Petite-Nation. Avec les chalets, ces constructions constituent de précieux témoins de l'ancienneté de la villégiature sur le territoire actuel de la MRC de Papineau.

La villégiature est toujours très importante dans la région comme en témoignent les 15 000 chalets présents dans les MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, des Collines-de-l'Outaouais et de Papineau, qui constituent des destinations très courues³¹.

²⁷ Communication de M^{me} Claire Leblanc, Société historique Louis-Joseph-Papineau, 6 mars 2011.

²⁸ La MRC de Papineau regroupe la totalité de la production de pommes de terre de la région outaouaise; c'est aussi la principale MRC de l'Outaouais pour la production laitière; 37 % de la production ovine régionale est offerte par la MRC de Papineau. Source : Contexte démographique et agricole en Outaouais. Site Internet de Virée agro en Outaouais. <http://www.vireeagro-outaouais.com/evenements/viree-agro.php>.

²⁹ *Région de Papineau. Vallées de la Lièvre...* op. cit., p. 7.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Pierre Labrecque, op. cit., p. 122.

Bergeron Gagnon inc., 2011

3.0.3 Ancienneté insoupçonnée de plusieurs bâtiments

Le bâti de la MRC de Papineau est plus ancien qu'on serait porté à le croire au premier coup d'œil. Au moins 80 bâtiments ont été érigés avant 1880, dont 15 avant 1850. Certains des éléments inventoriés figurent d'ailleurs parmi les plus anciens de l'Outaouais. L'un d'eux pourrait d'ailleurs être antérieur au plus vieil édifice connu de Gatineau. Pour en savoir plus, voir la section 3.1.

3.0.4 Une intéressante diversité de catégories d'éléments d'intérêt patrimonial

Si le patrimoine bâti inventorié se compose majoritairement d'édifices résidentiels, l'inventaire a révélé aussi la présence de plusieurs bâtiments de ferme, mais également d'autres éléments (pont, théâtre en plein air, etc.).

L'architecture domestique, la plus importante sur le plan quantitatif, représente une intéressante diversité de types architecturaux et de tendances stylistiques. Aussi les édifices domestiques sont-ils associés à une quinzaine de types d'architecture, issus d'influences stylistiques diverses. Pour en savoir plus, voir la section 3.2.1.

3.0.5 Un important patrimoine agricole

Le patrimoine bâti de la MRC de Papineau est en bonne partie formé par les bâtiments de ferme, dont au-delà de 90 ont été répertoriés. En plus de particulariser les paysages, ces bâtiments offrent une intéressante diversité de formes et de fonctions. Une dizaine de types de bâtiments de ferme ont été répertoriés. Le lecteur désireux d'en savoir davantage consultera la section 3.3.

3.0.6 Plusieurs bâtiments en pièce sur pièce

Les bâtiments domestiques ou agricoles en pièce sur pièce caractérisent la grande région outaouaise. La MRC de Papineau compte encore plusieurs spécimens de bâtiments construits selon cette technique, surtout des bâtiments agricoles. Pour en savoir plus, voir les sections 3.2.2.2 et 3.3.2.1.

3.0.7 Un patrimoine religieux distinctif, associé à différentes confessions

Une trentaine de lieux de culte

L'origine pluriethnique de la population du territoire actuel de la MRC explique la grande diversité des confessions religieuses de la région. Au cours de la période 1886-1940, des églises baptistes, luthériennes et unies, notamment, sont ouvertes.

Bien que la population d'origine canadienne-française ait de tout temps été majoritaire³², d'autres groupes ethniques ont contribué au peuplement du territoire actuel de la MRC de Papineau. Aux francophones se sont ajoutées des familles d'origine écossaise³³, irlandaise et allemande.

Dès 1806, l'homme d'affaires écossais Archibald McMillan fait l'acquisition des cantons de Templeton, de Lochaber et de Grenville dans le but d'y installer à ses frais des colons venant de son pays d'origine³⁴.

Les premiers pionniers écossais s'établissent en 1807 dans la vallée de la rivière Blanche, dans un lieu nommé « Lochaber-Gore »³⁵. Des colons arrivent quelques années plus tard, soit en 1831. Tout au long du 19^e siècle, des immigrants des Highlands (écossais) s'installent dans les cantons de Templeton et de Lochaber³⁶.

Des Irlandais s'établissent notamment dans le canton de Lochaber ainsi qu'à Mulgrave-et-Derry et à Mayo³⁷.

Des colonies allemandes se fixent dans la partie nord-ouest de la MRC, à Bowman (secteur High Falls) et à Mulgrave-et-Derry. Ainsi, en 1931, la population d'origine allemande forme 20 % de la population à Bowman et 50 % à Mulgrave-et-Derry³⁸.

La MRC de Papineau compte présentement 29 lieux de culte, surtout de confession catholique, mais également associés à d'autres religions (églises pentecôtistes, anglicanes, presbytériennes, unies, etc.). Des églises luthériennes ont aussi existé, en lien avec les colonies allemandes implantées sur le territoire.

³² À titre d'exemple, au cours de la période 1886-1940 : la population canadienne-française regroupe 90 % des habitants de Ripon et de Petite-Nation. (Chad Gaffield, *op. cit.*)

³³ Site Internet de la MRC de Papineau. Histoire de la région de Papineau : www.mrcpapineau.com.

³⁴ Roger Blanchette. *Les régions du Québec. Histoire en bref. L'Outaouais*, INRS, 2009, p. 47.

³⁵ Jean-Guy Perras, *op. cit.*

³⁶ Chad Gaffield, *op. cit.*, p. 109 et 129.

³⁷ *Région de Papineau. Vallées... op. cit.*, p. 6.

³⁸ Chad Gaffield, *op. cit.*

Bergeron Gagnon inc., 2011

Dix-neuf presbytères

Les presbytères d'intérêt patrimonial sont encore bien présents au sein de la MRC. On en trouve 19, représentatifs de différents styles d'architecture et époques de construction.

Dix-neuf cimetières d'intérêt patrimonial

La MRC de Papineau compte 19 cimetières d'intérêt patrimonial, le plus souvent des cimetières paroissiaux, mais également quelques-uns de type familial. Pour en savoir plus, voir la section 3.6.1.

Des croix de chemin et des calvaires qui particularisent le territoire

Directement associés à la tradition religieuse catholique, les croix de chemin et les calvaires particularisent le patrimoine de la MRC de Papineau. On en rencontre un grand nombre dans l'ensemble de la MRC (27). Papineau est d'ailleurs la région outaouaise dotée du plus grand nombre de calvaires et de croix de chemin. Plusieurs marquent les intersections et croisements de routes alors que d'autres sont implantés dans bon nombre de cimetières. À cause de leur nombre, les croix de chemin et les calvaires constituent de précieux éléments identitaires de la MRC. Pour en savoir plus, voir la section 3.4.

3.0.8 De nombreux paysages d'intérêt

L'Outaouais en général et la MRC de Papineau en particulier se distinguent par d'immenses forêts et une quantité appréciable de plans d'eau. Par conséquent, la MRC offre de nombreux paysages d'intérêt. En effet, l'ensemble de l'Outaouais ne compte pas moins de 30 720 lacs et réservoirs (qui couvrent 16 % de la superficie de la région outaouaise) et 9 169 cours d'eau désignés³⁹. Les forêts occupent quant à elles 27 785 km², soit environ 80 % de la superficie totale de la région outaouaise⁴⁰. Les fermes représentent 11,4 % de la superficie totale du territoire occupé par les municipalités en Outaouais⁴¹. Aussi, les nombreux plans d'eau, le couvert forestier et les terres agricoles forment des paysages d'intérêt dans la MRC.

Les éléments bâtis viennent ajouter à la qualité de ces paysages tout en contribuant à la formation de paysages culturels. Ils renferment souvent des territoires à vocation agricole, dont plusieurs encore en exploitation. Pour en savoir plus, on consultera la section 3.7.

³⁹ Pierre Labrecque, *op. cit.*, p. 30.

⁴⁰ *Ibid.*, p. 118.

⁴¹ Contexte démographique et agricole en Outaouais. Site Internet de Virée agro en Outaouais.
<http://www.vireeagro-outaouais.com/evenements/viree-agro.php>.

Bergeron Gagnon inc., 2011

3.0.9 Les principales problématiques

Des bâtiments domestiques qui, en majorité, ont subi des altérations

La majorité des bâtiments de type résidentiel inventoriés ont subi des altérations. Ceux qui ont conservé tous leurs composants et matériaux d'origine deviennent donc de plus en plus rares et constituent des édifices à préserver et à mettre en valeur en priorité. Pour en savoir plus, voir la section 4.2.

3.1 L'ancienneté des édifices inventoriés

Dans la majorité des cas, nous avons attribué aux biens inventoriés une date approximative, basée sur la « date originelle » inscrite au rôle d'évaluation (si disponible), le type architectural, la fonction, les matériaux et la localisation. Seuls quelques biens ont une date de construction précise (une date connue). Ces dates « officielles » nous ont été communiquées par certains propriétaires ou sont tirées des différentes sources documentaires.

À l'intérieur du corpus inventorié, 80 éléments auraient été érigés avant 1880. Il s'agit surtout de bâtiments principaux, mais également de bâtiments secondaires, dont quelques-uns en pièce sur pièce.




Le 228, rue Duquette à Papineauville, construit vers 1845.

IMG_1688.jpg



Grange-étable qui daterait de 1870 environ, située au 310, route 321, Ripon.

IMG_4015.jpg



Le 197, rue Principale à Plaisance qui aurait été construit vers 1850.

IMG_2997.jpg



Le 6638, route 315 à Mulgrave-et-Derry, érigé vers 1860.

IMG_5446.jpg

3.1.1 Les plus anciens biens inventoriés

Parmi les biens inventoriés, 35 seulement sont antérieurs à 1860. Devenus très rares, ces bâtiments constituent donc de précieux témoins de l'époque de colonisation. Bien qu'ils soient surtout localisés à Papineauville, à Plaisance et à Ripon, on en retrouve également dans d'autres municipalités.

Tableau 4. Liste des bâtiments construits avant 1860

Municipalité				Type d'élément	Nom officiel ou officieux	Date connue		Date estimée
Bowman	53	chemin du	Chevreuil-Blanc	Bâtiment principal			vers	1850
Chénéville	99	101 rue	Principale	Bâtiment principal			vers	1858
Fassett	60	rue	Principale	Bâtiment principal		1846		
Lac-des-Plages	2232	chemin du	Tour-du-Lac	Bâtiment principal			vers	1860
Lac-des-Plages	2232	chemin du	Tour-du-Lac	Remise			vers	1860
Lac-Simon	541	chemin	Marcelais	Grange-étable			vers	1840
Lac-Simon	541	chemin	Marcelais	Bâtiment principal			vers	1840
Lochaber			7 ^e Rang Est	Cimetière	Cimetière MacGillivray		vers	1834
Montebello	480	rue	Notre-Dame	Bâtiment principal	Ancienne maison du jardinier	1855		
Montebello	626	rue	Notre-Dame	Bâtiment principal	Maison Charlebois			1840
Mulgrave-et-Derry	6638	route	315	Bâtiment principal			vers	1860
Papineauville	228	rue	Duquette	Bâtiment principal			vers	1845
Papineauville	230	232 rue	Duquette	Bâtiment principal			vers	1821
Papineauville	189	rue	Henri-Bourassa	Bâtiment principal			vers	1860
Papineauville	137	rue	Major	Ancienne église	Église St. Stephen		vers	1835
Papineauville	231	rue	Papineau	Bâtiment principal			vers	1860
Papineauville	251	rue	Papineau	Bâtiment principal			vers	1855
Papineauville	276	rue	Papineau	Bâtiment principal			vers	1860

Municipalité				Type d'élément	Nom officiel ou officieux	Date connue		Date estimée
Papineauville	317	rue	Papineau	Bâtiment principal	Maison Henry-Hillman		vers	1837
Papineauville	671	côte	Saint-Charles	Bâtiment principal			vers	1857
Papineauville	922	côte	Saint-Charles	Bâtiment principal			vers	1848
Papineauville	297	rue	Viger	Ancienne chapelle-presbytère	Ancienne chapelle-presbytère de Sainte-Angélique	1852		1852
Plaisance	392	chemin des	Cascades	Bâtiment principal			vers	1853
Plaisance	2315	chemin de la	Grande-Presqu'île	Bâtiment principal			vers	1860
Plaisance	185	chemin	Malo	Bâtiment principal			vers	1837
Plaisance	63	rue	Papineau	Bâtiment principal			vers	1854
Plaisance	263	montée	Papineau	Bâtiment principal			vers	1850
Plaisance	197	rue	Principale	Bâtiment principal			vers	1850
Ripon	310	route	321	Bâtiment principal			vers	1860
Ripon	33	chemin des	Guides	Bâtiment principal			vers	1860
Ripon	114	chemin du	Lac-Grosseau	Bâtiment principal			vers	1855
Ripon	129 131	chemin du	Lac-Grosseau	Bâtiment principal			vers	1860
Ripon	3	chemin	Léveillé	Bâtiment principal	Maison Arcade-Sabourin		vers	1860
Ripon	3	chemin	Léveillé	Ensemble de ferme			vers	1860
Thurso	1	rue	Galipeau	Bâtiment touristique			vers	1840



Le 114, chemin du Lac-Grosseau à Ripon, construit vers 1855; il a été déplacé de son site d'origine.

P1170621.jpg



Le 185, chemin Malo à Plaisance qui aurait été érigé vers 1837, ce qui en ferait l'un des plus anciens bâtiments de la MRC.

IMG_3131.jpg



Le 189, rue Henri-Bourassa à Papineauville, érigé aux environs de 1860.

IMG_1890.jpg

Seulement cinq éléments inventoriés ont été construits ou aménagés avant 1840. Dans ce corpus restreint figurent certaines des plus anciennes constructions de la région outaouaise. Le 230-232, rue Duquette est particulièrement intéressant à cet égard.



Ancienne auberge au 1, rue Galipeau à Thurso, datant des années 1840.

IMG_3357.jpg



Le 230-232, rue Duquette à Papineauville qui daterait des environs de 1821, ce qui en ferait l'édifice le plus ancien de la MRC et de l'Outaouais.

IMG_1681.jpg

Les bâtiments secondaires inventoriés ont été construits sur une période de plus d'un siècle, soit entre les années 1840 et 1955.

Parmi les plus anciens figurent les bâtiments en pièce sur pièce, dont au moins une demi-douzaine ont été répertoriés.



Grange-étable datant des environs de 1870. 605, chemin du Domaine-des-Quatre-As, Chénéville.

IMG_4065.jpg



Remise datant des environs de 1860. 2232, chemin du Tour-du-Lac, Lac-des-Plages.

IMG_5231.jpg

Bergeron Gagnon inc., 2011



Grange-étable, 91, chemin du Lac-Grosseau à Ripon datant possiblement des années 1880.

P1170653.jpg



Grange-étable du 901, rue du Centenaire à Namur, remontant aux environs de 1880.

IMG_4137.jpg

3.2 Les bâtiments principaux

3.2.1 La typologie

Les bâtiments principaux ne sont évidemment pas identiques. Mais en les comparant attentivement les uns aux autres, on remarque que plusieurs possèdent des caractéristiques communes en ce qui a trait notamment à la forme de leur toiture et à leur gabarit. En regroupant les bâtiments de même forme, on crée des « types architecturaux » ou des bâtiments de la même « famille ». Ces types architecturaux sont utilisés sur une base nationale à l'intérieur du PIMIQ/RPCQ.

Les types architecturaux auxquels ont été associés les bâtiments principaux inventoriés au sein de la MRC de Papineau sont les suivants :

- la maison québécoise d'inspiration néoclassique;
- la maison de colonisation;
- la maison mansardée;
- la maison néogothique;
- la maison vernaculaire américaine;
- la maison éclectique;
- la maison d'inspiration néo-Renaissance;
- la maison cubique;
- la maison néoclassique;
- la maison Queen Anne;
- la maison *Boom Town*;
- le bâtiment Art Déco;
- la maison *Arts and Crafts*;
- la maison de type château;
- le bungalow.

Comme le démontre le tableau suivant, certains types sont prédominants. On constate en effet que deux d'entre eux regroupent une grande majorité des édifices inventoriés : la maison d'origine vernaculaire américaine et la maison de colonisation.

Tableau 5. Typologie des bâtiments principaux

	Type d'architecture	Période principale de construction	Nombre de bâtiments
0	Maison québécoise d'inspiration néoclassique	1825-1885	9
1	Maison de colonisation	1835-1920	55
2	Maison mansardée	1850-1925	17
3	Maison néogothique	1855-1915	8
4	Maison vernaculaire américaine	1845-1950	148
5	Maison éclectique	1860-1940	18
6	Maison d'inspiration néo-Renaissance	1900-1920	6
7	Maison cubique	1890-1945	54
8	Maison néoclassique	1855-1925	15
9	Maison Queen Anne	1905-1920	4
10	Maison <i>Boom Town</i>	1910-1920	4
11	Bâtiment Art Déco	1935-1955	3
12	Maison <i>Arts and Crafts</i>	1930-1950	14
13	Maison de type château	1950	1
14	Bungalow	1955	1
	Aucun ou hors type		34
	Total		391

Il est à noter que la section hors type correspond à des édifices dont la configuration ne permet pas de les associer à un type architectural en particulier. Ce ne sont pas pour autant des édifices sans intérêt car ils correspondent notamment à d'anciennes écoles et à d'autres bâtiments publics.

Soulignons que l'attribution des types architecturaux respecte les définitions en vigueur au MCCCCF et le caractère national de la typologie utilisée. Aussi, certaines spécificités locales ne peuvent pas toujours être prises en considération. Dans ce cas, l'on choisit le type se rapprochant le plus de l'édifice; si cela est impossible, on lui accorde la catégorie « hors type ». De plus, associer un type à un édifice n'est jamais un exercice simple. En outre, à de rares exceptions près, les styles en lien avec les types sont des influences stylistiques; c'est pourquoi certains types sont appelés « d'inspiration... », comme dans le cas de la maison d'inspiration néo-Renaissance.

Une résidence est rarement l'incarnation d'un style « pur ». À l'inverse, un édifice peut avoir plus d'une influence stylistique. L'objectif est d'associer le type qui, globalement, représente le mieux possible une résidence ou l'influence stylistique prédominante.

3.2.1.0 La maison québécoise d'inspiration néoclassique (1825-1885)**Caractéristiques principales**

- Toit à deux versants droits ou retroussés
- Galerie sur la longueur de la façade
- Fondation haute

**Autres caractéristiques**

Exemple de maison québécoise d'inspiration néoclassique. 561, rue Notre-Dame, Montebello. IMG_1629.jpg

- Plan plutôt rectangulaire
- Revêtements traditionnels de mur : planche à feuillure, bardeau de bois, clin de bois
- Revêtements traditionnels de toit : bardeau de bois, tôle en plaques ou à la canadienne
- Cuisine d'été ou tambour souvent présent

- Répartition symétrique des ouvertures
- Fenêtres traditionnelles à battants à grands carreaux
- Deux ou trois lucarnes

3.2.1.1 La maison de colonisation (1835-1920)**Caractéristiques principales**

- Plan au sol de petites dimensions
- Toit à deux versants droits

**Autres caractéristiques**

Exemple de maison de colonisation. 4, chemin David, Bowman. IMG_0035.jpg


- Plan plutôt carré
- Structure fréquemment en pièce sur pièce
- Revêtements traditionnels de mur : planche à feuillure, bardeau de bois, clin de bois
- Revêtements traditionnels de toit : bardeau de bois, tôle en plaques ou à la canadienne
- Disposition occasionnelle à pignon sur rue

- Répartition symétrique des ouvertures
- Fenêtres traditionnelles : à guillotine à petits ou à grands carreaux, à battants
- Lucarne centrale occasionnelle

3.2.1.2 La maison mansardée (1850-1925)

Caractéristiques principales

- Toit formé d'un terrasson et d'un brisis
- Note : la maison mansardée regroupe certains édifices d'inspiration Second Empire, dont l'architecture est plus monumentale et plus élaborée; leur brisis est établi sur quatre côtés et sont parfois dotés d'une tour.



Autres caractéristiques

Exemple de maison mansardée. 487, rue Notre-Dame, Montebello. IMG_2330.jpg

- Plan plutôt rectangulaire
- Revêtements traditionnels de mur : planche à feuillure, bardeau de bois, clin de bois, tôle embossée
- Revêtements traditionnels de toit : bardeau de bois, tôle en plaques, pincée ou à la canadienne
- Répartition symétrique des ouvertures

- Orientation perpendiculaire à la rue occasionnelle
- Fenêtres traditionnelles : à guillotine à grands carreaux, à guillotine sans subdivision ou à battants
- Lucarnes fréquentes au brisis

3.2.1.3 La maison néogothique (1855-1915)

Caractéristiques principales

- Lucarne-pignon unique en façade avant



Autres caractéristiques

Exemple de maison néogothique. 488, rue Notre-Dame, Montebello. IMG_2317.jpg

- Plan plutôt rectangulaire
- Revêtements traditionnels de mur : planche à feuillure, bardeau de bois, clin de bois
- Revêtements traditionnels de toit : bardeau de bois, tôle en plaques ou à la canadienne

- Répartition symétrique des ouvertures
- Fenêtres traditionnelles : à guillotine à grands carreaux ou à battants
- Retours de l'avant-toit

3.2.1.4 La maison vernaculaire américaine (1845-1950)**Caractéristiques principales**

- Toit à deux versants
- 1,5, 2 ou 2,5 niveaux d'occupation⁴²

**Autres caractéristiques**

Exemple de maison vernaculaire américaine. 7517, route 315, Mulgrave-et-Derry. IMG_5397.jpg

- Plan plutôt rectangulaire
- Revêtements traditionnels de mur : bardeau de bois, planche à feuillure, clin de bois, bardeau d'asphalte, maçonnerie de béton, brique
- Revêtements traditionnels de toit : bardeau de bois, tôle pincée, tôle en plaques ou à la canadienne
- Disposition parfois perpendiculaire à la rue

- Répartition symétrique des ouvertures
- Fenêtres traditionnelles : à guillotine à grands carreaux, à battants, à guillotine sans subdivision
- Plan en « L » fréquent
- Toit à croupe occasionnel
- Lucarnes fréquentes (à pignon ou en appentis)

3.2.1.5 La maison éclectique (1860-1940)**Caractéristiques principales**

- Utilisation de plusieurs influences stylistiques sur un même édifice
- Grand nombre d'éléments décoratifs

**Autres caractéristiques**

Exemple de maison éclectique. 37, rue Galipeau, Thurso. IMG_3378.jpg

- Plan plutôt rectangulaire
- Revêtements traditionnels de mur : planche à feuillure, clin de bois, brique, pierre, etc.
- Revêtements traditionnels de toit : tôle en plaques, agrafée ou à la canadienne

- Répartition plutôt asymétrique des ouvertures
- Fenêtres traditionnelles : à guillotine ou à battants
- Formes de toit variées

⁴² Le 0,5 correspond à un demi-étage (espace correspondant aux combles d'un bâtiment au toit à deux versants). L'édifice ayant un 1,5 niveau comprend un rez-de-chaussée et un demi-étage; celui à 2 niveaux possède un rez-de-chaussée et un étage complet; enfin, un édifice de 2,5 niveaux possède un rez-de-chaussée, un étage et un demi-étage.

3.2.1.6 La maison d'inspiration néo-Renaissance (1900-1920)**Caractéristiques principales**

- Plan rectangulaire
- Toit plat
- Corniche élaborée ou linteaux en arc surbaissé
- Deux niveaux complets d'occupation

**Autres caractéristiques**

Exemple de maison de style néo-Renaissance. 3, rue Saint-André, Saint-André-Avellin. IMG_2058.jpg

- Plan plutôt rectangulaire
- Revêtements traditionnels de mur : tôle embossée, maçonnerie de béton, brique, bardeau de bois, planche à feuillure, clin de bois
- Revêtement traditionnel de toit : multicouche
- Plan plutôt rectangulaire

- Fenêtres traditionnelles : à guillotine, à battants ou vitrine commerciale
- Note : soulignons que ce type est fortement assimilé à l'édifice de courant cubique. Seuls des éléments comme la corniche et, dans certains cas, la forme des fenêtres, distinguent ces deux types.

3.2.1.7 La maison cubique (1890-1945)**Caractéristiques principales**

- Plan de forme carrée ou presque carrée
- Toit plat ou à quatre versants

**Autres caractéristiques**

Exemple de maison cubique. 1570, rue Notre-Dame, Notre-Dame-de-Bonsecours. IMG_4992.jpg

- Revêtements traditionnels de mur : planche à feuillure, clin de bois, bardeau de bois, tôle embossée, maçonnerie de béton, brique
- Revêtements traditionnels de toit : tôle en plaques, pincée ou à la canadienne

- Répartition symétrique des ouvertures
- Fenêtres traditionnelles : à guillotine ou à battants
- Lucarnes occasionnelles

Retour de
l'avant-toit**3.2.1.8 La maison néoclassique (1855-1925)****Caractéristiques principales**

- Plan rectangulaire
- Toit à deux versants droits
- Fronton ou retours de l'avant-toit (ces éléments – qui sont en fait des amorces de frontons – s'inspirent directement de l'Antiquité gréco-romaine classique)

**Autres caractéristiques**

- Orientation à pignon sur rue très fréquente (à l'instar des temples gréco-romains)
- Revêtements traditionnels de mur : pierre, brique, clin de bois, planche à feuillure
- Revêtements traditionnels de toit : tôle à baguettes, tôle pincée, tôle en plaques
- Note : les maisons associées à ce type s'apparentent beaucoup par leur volumétrie à la maison vernaculaire américaine

Exemple de maison de style néoclassique. 18, rue Principale, Montpellier. IMG_4203.jpg

- Fenêtres traditionnelles : à guillotine
- Chambranles et planches cornières
- Disposition parfois perpendiculaire à la rue

3.2.1.9 La maison Queen Anne (1905-1920)**Caractéristiques principales**

- Ailes ou avant-corps
- Toit à quatre versants

**Autres caractéristiques**

- Revêtements traditionnels de mur : planche à feuillure, clin de bois, tôle embossée, maçonnerie de béton, brique
- Revêtements traditionnels de toit : tôle en plaques, pincée ou à la canadienne

Exemple de maison Queen Anne. 515, rue Notre-Dame, Montebello. IMG_1591.jpg

- Répartition asymétrique des ouvertures
- Fenêtres traditionnelles : à guillotine à grands carreaux ou à battants

3.2.1.10 La maison *Boom Town* (1910-1920)

Caractéristiques principales

- Disposition perpendiculaire à la rue
- Mur parapet implanté en façade
- Toit à deux versants droits
- Plan rectangulaire



Exemple d'édifice *Boom Town*. 6, rue Saint-Pierre, Notre-Dame-de-la-Paix. IMG_3819.jpg

Autres caractéristiques

- Plan rectangulaire
- Revêtements traditionnels de mur : planche à feuillure, clin de bois, tôle embossée, brique, bloc de béton
- Revêtements traditionnels de toit : tôle en plaques, pincée ou à la canadienne
- Vitrine commerciale occasionnelle
- Fonction surtout commerciale

L'édifice *Boom Town* ne doit donc pas être confondue avec la maison cubique, d'inspiration *Four Square Style* qui présente un plan carré et deux niveaux complets d'occupation. Les principales caractéristiques de l'édifice *Boom Town* sont la forme rectangulaire du plan, le toit à deux versants et le mur parapet aménagé en façade avant.

3.2.1.11 Le bâtiment Art Déco (1935-1955)

Caractéristiques principales

- Simplicité de la composition
- Formes géométriques pures et usage de la ligne droite (verticalité)
- Ornementation dépouillée



Exemple d'édifice Art Déco. 175, rue Alexandre, Thurso. IMG_3600.jpg

Autres caractéristiques

- Utilisation de matériaux comme le marbre, le granit, le verre, etc.
- Juxtaposition de matériaux contrastants
- Fonction surtout publique ou commerciale

- Revêtements traditionnels de mur : brique, pierre
- Revêtements traditionnels de toit : multicouche

3.2.1.12 La maison *Arts and Crafts* (1930-1950)**Caractéristiques principales**

- Plan rectangulaire
- Toit à deux versants droits ou à demi-croupe



Exemple de maison *Arts and Crafts*. 113, chemin Le Roy, Montebello. IMG_5650.jpg

Autres caractéristiques

- Revêtements traditionnels de mur : planche à feuillure, bardeau de bois, clin de bois, pièce sur pièce, rondin (ou billot) et brique
- Revêtements traditionnels de toit : bardeau de bois
- Chevrons du toit souvent visibles
- Composition asymétrique des façades
- Fenêtres jumelées ou très subdivisées
- Lucarnes fréquentes
- Ornementation simple

3.2.1.13 La maison de type château (1950)**Caractéristiques principales**

- Plan asymétrique
- Toit en pavillon ou mansardé
- Ornementation élaborée
- Volume imposant



Exemple de maison de type château. 660, côte Angèle, Notre-Dame-de-Bonsecours. IMG_1076.jpg

Autres caractéristiques

- Présence fréquente de tours, tourelles, flèches et cheminées
- Façade composée de jeux de pleins et de vides
- Revêtements traditionnels de mur : pierre ou brique
- Revêtements traditionnels de toit : tôle (pincée, à la canadienne ou en plaques)

3.2.1.14 Le bungalow (1955)**Caractéristiques principales**

- 1 ou 1,5 niveau d'occupation
- Toit aux formes diverses, mais généralement à deux versants



Exemple de Bungalow. 296-298, rue Papineau, Papineauville. IMG_1807.jpg

Autres caractéristiques

- Plan plutôt rectangulaire
- Galerie sur la longueur de la façade et extension du versant du toit pour former un toit à la galerie
- Revêtements traditionnels de mur : pierre, brique, clin de bois
- Revêtements traditionnels de toit : bardeau d'asphalte

- Présence fréquente d'une cheminée et d'une véranda

3.2.2 Les composants et les matériaux distinctifs

Les revêtements traditionnels de mur en architecture domestique sont constitués de bois sous la forme de clin, de planche à feuillure, de bardeau, de pierre et de brique. D'autres types de revêtements, plus récents, sont aussi associés à l'architecture traditionnelle : l'amiante, les blocs de béton imitant la pierre taillée à bossage, les bardeaux d'asphalte et la tôle embossée.

3.2.2.1 Les revêtements




Revêtement de planche à feuillure. Il s'agit d'une planche emboutée, posée à l'horizontale mais dont le joint est marqué d'une large rainure, la *feuillure*. 880, route 317, Saint-Sixte.

IMG_4734.jpg




Revêtement de bardeau de bois, un parement devenu très rare dans la MRC. 1570, rue Notre-Dame, Notre-Dame-de-Bonsecours.

IMG_4986.jpg



Revêtement de clin de bois. 823, côte à Favier, Namur.

IMG_4100.jpg



Revêtement en bloc de béton moulé, datant de 1945, selon le millésime en façade avant. 1868, rue Principale, Duhamel.

IMG_4537.jpg



Détail du millésime.

Les blocs de béton moulés ont été très populaires dans la région, surtout entre 1940 et 1965. Ce type de revêtement était usiné à la fabrique de Maxime Gratton à Saint-André-Avellin, vraisemblablement active à compter des années 1920-1930 (en 1983, l'entreprise de Maxime Gratton existait encore mais avait changé de vocation et de propriétaire)⁴³.

⁴³ Communication de M. Raymond Whissell, Société d'histoire de Saint-André-Avellin, 21 décembre 2009. Bergeron Gagnon inc., 2011


Bien qu'elle soit devenue plutôt rare, la tôle embossée est encore présente dans la MRC, notamment à Ripon, à Chénéville et à Saint-André-Avellin.



Revêtement très bien conservé de tôle embossée au 73, rue Principale à Ripon.

IMG__3676.jpg

Puisque peu d'édifices en sont encore revêtus, la conservation de ce matériau est importante. En outre, cette technique de recouvrement devrait être bien documentée afin que les propriétaires soient en mesure d'en assurer efficacement l'entretien et la réparation.



Détail de la photo du haut.

IMG__3680.jpg

3.2.2.2 Les structures en pièce sur pièce

Plusieurs édifices domestiques qui montrent leur structure en pièce sur pièce ont été avantageusement préservés. Figurant parmi les plus anciens édifices de la MRC de Papineau, ils contribuent fortement à particulariser son patrimoine bâti.



Le 2232, chemin du Tour-du-Lac à Lac-des-Plages, datant des années 1860 : un bel exemple de bâtiment en pièce sur pièce.

IMG_5216.jpg

Cette technique de construction consiste à empiler des pièces de pin ou d'épinette équarries à la hache et à les assembler soigneusement aux angles à queue d'aronde. Un examen un peu attentif des murs révèle d'autres procédés propres à cette façon de bâtir. Ainsi, la continuité des joints entre les pièces d'un bout à l'autre des murs montre que ceux-ci sont montés sans tenir compte des ouvertures et que les portes et les fenêtres sont découpées seulement dans des murs terminés. Si on gagne un temps appréciable, il faut toutefois disposer de pièces de bois longues et droites en bonne quantité. Ces conditions se rencontrent surtout dans les milieux de colonisation ou de régions forestières riches en résineux de grande qualité et de bon diamètre. Les portes et les fenêtres, munies de leur cadre, sont insérées dans les ouvertures.

Enfin, les interstices entre les pièces sont remplis d'un mortier grossier et l'ensemble des murs était, à l'origine, soit passé à la chaux, soit revêtu de planches verticales.

La technique de construction en pièce sur pièce, toujours associée à l'architecture de colonisation, s'est répandue en Outaouais jusqu'aux années 1890, soit beaucoup plus tard qu'ailleurs dans la province.



La technique d'assemblage à queue d'aronde des murs est bien visible ici sur cet édifice en pièce sur pièce, situé au 3110, route 321 à Ripon et datant des environs de 1860.

IMG_4006.jpg

L'identification des maisons construites en pièce sur pièce n'est pas toujours facile puisque que la plupart d'entre elles sont actuellement revêtues d'un parement extérieur (bardeau, planches verticales ou autres).

Par ailleurs, des interventions récentes sur certaines maisons en pièce sur pièce ont rendu les structures visibles. La maison Arcade-Sabourin, du chemin Léveillé de Ripon, en est un bon exemple. À l'origine, un parement de planches verticales recouvrait les murs des pièces. Leur mise à nu a été effectuée au cours des années 1980⁴⁴.

⁴⁴ Communication de Marie-France Parent, 17 mars 2011.
Bergeron Gagnon inc., 2011



Maison Arcade-Sabourin au 3, chemin Léveillé à Ripon, un édifice érigé vers 1860 dont la structure en pièce sur pièce est visible depuis les années 1980.

P1170690.jpg

Les bâtiments en bois cordé

Soulignons par ailleurs l'existence de quelques rares bâtiments en bois cordé dans le Canton de Lochaber et à Ripon, notamment. Bien que connue au Canada, et au Québec en particulier, aux États-Unis et dans les pays scandinaves de même qu'au en France, la construction en bois cordé est toujours demeurée une technique marginale, quoique digne d'intérêt par sa rareté même.

Les murs du bâtiment en bois cordé, à l'image d'une corde de bois de chauffage, sont constitués de billes courtes (30 à 45 cm de longueur) empilées perpendiculairement au mur et scellées au mortier, un peu comme des pierres des champs. Sont utilisés des essences peu prisées pour le chauffage (résineux), guère utilisables pour la construction conventionnelle (pièces trop courtes, bois tors, grosses blanches) ou des bois réemployés.

Le principal avantage de la technique était son faible coût de revient, mais encore fallait-il disposer de mortier en grande quantité et à bon prix, ce qui n'est devenu possible au Canada qu'assez récemment (fin 19^e et surtout 20^e siècle). C'est toutefois l'incompatibilité des matériaux qui a souvent posé problème. En effet, les bûches gonflent et se contractent au gré des variations d'humidité tandis que le mortier, lui, est très stable (encore plus vrai pour les mortiers au ciment Portland utilisés depuis le

début du 20^e siècle). Enfin, comme dans le cas des structures en pièce sur pièce, les bâtiments en bois cordé étaient le plus souvent recouverts d'un parement extérieur.

Sauf exceptions toujours possibles, la technique du bois cordé n'a historiquement été utilisée que pour la construction de bâtiments secondaires, étables ou porcheries, par exemple. Mais dans la foulée des expériences en construction écologique des années 1970, un bref regain d'intérêt pour le bois cordé allait nous fournir des exemples de quelques tentatives de construction de maisons d'habitation.

3.2.2.3 Les ouvertures

Les ouvertures correspondent en fait aux portes, aux fenêtres et aux lucarnes. On retrouve encore une certaine variété de modèles de portes anciennes dans la MRC de Papineau, même si elles sont devenues très rares. Elles se composent d'un ou plusieurs caissons dans la partie inférieure et d'une fenêtre avec ou sans carreaux dans la moitié supérieure.

Les portes



Sur cette porte ancienne, on remarque surtout les caissons qui encadrent la portion vitrée et une corniche à la base de cette dernière.
2615, chemin de la Grande-Presqu'île, Plaisance.

IMG_3257.jpg

Bergeron Gagnon inc., 2011



Porte à caissons dont la partie vitrée est ornée de moulures. Elle est surmontée d'une imposte.

87, rue Principale, Fassett.
IMG_2620.jpg



Porte à double caisson et à vitrage à six carreaux. Elle est surmontée d'une imposte.

25, chemin McAlendin, Mayo.
IMG_5521.jpg

Les fenêtres



Fenêtre à guillotine à grands carreaux. Les chambranles ont été préservés. 355, montée Racicot, Chénéville.

IMG_4040.jpg



Fenêtre à battants à grands carreaux avec contre-fenêtre. Un linteau et une tablette en béton sont disposés respectivement au-dessus et au-dessous de la fenêtre. 165, rue Principale, Saint-André-Avellin.

IMG_4619.jpg



Fenêtre triple à guillotine. La subdivision à petits carreaux représente le plus ancien des modèles de fenêtre à guillotine. 502, rue Notre-Dame, Montebello.

IMG_4862.jpg



Fenêtre à guillotine avec contre-fenêtre à petits-bois ou meneaux verticaux. 114, rue Papineau, Chénéville.

IMG_3962.jpg



Les vitrines anciennes sont devenues très rares dans la MRC. Celles du magasin général O. Chartrand en sont un fort bel exemple. 345, route des Cantons, Saint-Émile-de-Suffolk.

IMG_5074.jpg



Fenêtre composée à guillotine. Les contre-fenêtres offrent parfois une configuration différente de la fenêtre, comme c'est le cas ici (à petits-bois ou meneaux verticaux). 872, chemin Tour-du-Lac, Lac-Simon.

IMG_4379.jpg




Fenêtre à guillotine à quatre grands carreaux et revêtement bien conservé de planche à feuillure. Ancienne école de rang. 355, montée Racicot, Chénéville.

IMG_4041.jpg

Les lucarnes

Une intéressante variété de modèles de lucarnes particularise de nombreux bâtiments anciens de la MRC de Papineau.



Lucarne rentrante décorant le brisis d'une toiture mansardée. 170, rue Joseph-Lucien-Malo, Papineauville.

IMG_1700.jpg



Lucarne à fenêtre pendante interrompant l'avant-toit. Elle est également munie de retours de l'avant-toit. 8130, route 315, Mulgrave-et-Derry.

IMG_5370.jpg



Lucarne à croupe. 388, chemin Braulière, Montebello.

IMG_5619.jpg

3.2.2.4 Composants décoratifs

Plusieurs composants décoratifs, dans une infinie variété, caractérisent bien des édifices anciens de la MRC. Ils sont notamment associés aux galeries, aux portails ou aux ouvertures.



Balcon supporté par une console et doté d'un garde-corps à balustres très ouvragés. Les ouvertures sont surmontées d'un arc Tudor (en « chapeau de gendarme »), un élément décoratif très rare au Québec typique du néogothique. Ancienne maison du jardinier, 480, rue Notre-Dame, Montebello.

IMG_2323.jpg



Garde-corps en fonte, un matériau peu fréquent dans la MRC de Papineau. 626, rue Notre-Dame, Montebello.

IMG_2189.jpg



« Dentelles » de bois constituées de lambrequins et d'aisseliers. 56, rue Principale, Chénéville.

IMG_3899.jpg



Détail d'un autre modèle de lambrequins (à fuseaux) et aisseliers. 3, rue Saint-André, Saint-André-Avellin.

IMG_2062.jpg



Corniche à consoles avec retours de l'avant-toit. Présence d'un évier pour l'aération des combles. 581, rue Notre-Dame, Montebello.

IMG_1644.jpg



Clocheton d'une ancienne école. 1079, route 317, Ripon.

IMG_4749.jpg

Une particularité locale : la brique de ciment de Saint-André-Avellin

Saint-André-Avellin se distingue par la présence sur plusieurs édifices de brique de ciment fabriquée localement.



Brique de ciment, grise sur les murs et rouge pour faire ressortir les encadrements de fenêtres. Les briques sont incurvées autour de la fenêtre.

4, rue Saint-André, Saint-André-Avellin. IMG_2005.jpg



La jonction des murs (chaînage d'angle) est également marquée par l'utilisation de brique de ciment rouge. 13, rue Saint-André, Saint-André-Avellin.

IMG_1963.jpg

La plupart des briques de ciment typiques de Saint-André-Avellin proviennent de la fabrique qui appartenait à Dalma Whissel, active entre 1915 et 1926. L'entreprise fabriquait également des blocs de cheminée ainsi que des ponceaux et des trottoirs en ciment. Après 1926, Dalma Whissel construit une deuxième fabrique à East Templeton (aujourd'hui intégré à Gatineau) et une troisième à Saint-Philippe d'Argenteuil⁴⁵.



Autre utilisation de brique de ciment : des briques rouges forment l'arc surbaissé au-dessus des fenêtres et un bandeau horizontal de chaque côté. 72-74, rue Principale, Saint-André-Avellin.

⁴⁵ *Ibid.*

Bergeron Gagnon inc., 2011

IMG_2382.jpg

Une architecture de villégiature qui se démarque

Grâce à ses nombreux lacs et autres plans d'eau, le territoire de la MRC de Papineau a une longue tradition de villégiature. Quelques chalets anciens sont avantageusement conservés, notamment à Lac-Simon, à Lac-des-Plages et à Mayo.



Chalet qui possède encore son revêtement de planche à feuillure et ses ouvertures anciennes. 1984, chemin du Tour-du-Lac, Lac-des-Plages.

IMG_5175.jpg



Chalet ancien, revêtu de planches à feuillure. 611, chemin du Tour-du-Lac, Lac-Simon.

IMG_4340.jpg

En plus des chalets, plusieurs hôtels ont été érigés sur le territoire au fil du temps. Le plus important constitue certes le Château Montebello. D'autres établissements plus modestes ont aussi été construits. Si plusieurs d'entre eux ont disparu, certains existent encore aujourd'hui. Quelques-uns ont conservé leur vocation d'origine alors que d'autres ont un autre usage.

Parmi eux, on retrouve l'ancien Hôtel Petite-Nation (actuelle auberge de jeunesse) à Saint-André-Avellin, l'Hôtel central de Montebello (aujourd'hui utilisé comme bar), l'Auberge Galipeau de Thurso et l'hôtel Pointe des Pins de Val-des-Bois (toujours en activité).



Ancienne auberge Galipeau, 1, rue Galipeau, Thurso.

IMG_3360.jpg



Ancien Hôtel Petite-Nation, 35, rue Principale, Saint-André-Avellin. Photo : RPCQ (2009).

Ancien hôtel petite-nation.jpg

À ces édifices s'ajoutent l'Auberge du Lac Commandant à Boileau, l'hôtel Boyer de Papineauville (actuel Bar Monette, rue Henri-Bourassa Sud), l'hôtel Hyacinthe-Côté (aujourd'hui utilisé comme dépanneur) à Papineauville) et l'ancien hôtel Racicot de Fassett (109, Principale).



Ancien hôtel Racicot, construit en 1905. 109, rue Principale, Fassett.

IMG_2602.jpg



Ancien hôtel Hyacinthe-Côté, datant de 1880, situé au 259, rue Papineau à Papineauville.

IMG_1732.jpg

3.3 Le patrimoine agricole et les bâtiments secondaires

L'agriculture est encore bien présente dans la MRC de Papineau. Elle occupe 55 % de toutes les superficies horticoles de la région. C'est aussi la principale MRC de l'Outaouais au chapitre de la production laitière. Elle répond à la totalité des besoins en pommes de terre de la région. La MRC possède 35 % des fermes certifiées biologiques en Outaouais⁴⁶. Cette importance de l'activité agricole explique la quantité et la variété des bâtiments de ferme toutes époques confondues.

En fait, les bâtiments secondaires anciens présentent un intérêt tel, qu'à ce titre, la MRC de Papineau peut être comparée aux régions les plus avantageusement pourvues comme celles de Québec, de l'Île-d'Orléans et de la Côte-de-Beaupré comprises.

3.3.1 Formes et dimensions


Par essence, les bâtiments secondaires varient considérablement selon leur forme en plan (carré, rectangle court, rectangle allongé, en « L », en « T », etc.), leurs dimensions (de la remise de jardin jusqu'à la « super grange ») et leurs fonctions. Mais ce sont d'abord et avant tout par la forme de leurs toits que les bâtiments secondaires inventoriés se distinguent suivant les époques.

Des plus anciennes aux plus récentes, en même temps que des plus rares aux plus répandues, les formes de toit rencontrées dans la MRC de Papineau s'énumèrent comme suit (les repères chronologiques sont très approximatifs) :

⁴⁶ Pierre Labrecque, *op. cit.*, p. 118
Bergeron Gagnon inc., 2011

1. Toit à deux versants courbes (1850-1890)

Forme de toit très semblable à celle de la maison néoclassique québécoise (les deux ne sont que très approximativement contemporains) : toit à deux versants, chevrons-arbalétriers très espacés avec coyau au bas donnant la courbure des versants. Bois équarri à la hache.




Le toit à deux versants courbes. Dessin : Michel Bergeron.

Toit à 2 versants courbes.jpg

2. Toit mansardé (1875-1920)

Forme de toit en deux parties : terrasson de pente faible ou moyenne au-dessus et brisis de très forte pente en dessous. La partie inférieure des brisis, dont les chevrons sont munis de coyau à leur pied, est concave.

Effet de mode, le coyau propre au toit mansardé apparaît quelques fois sur certains toits brisés, pourtant plus récents, de sorte que les deux formes de toit peuvent parfois être confondues. Bois équarri à la hache ou produit au moulin à scie.




Le toit mansardé. Dessin : Michel Bergeron. Toit mansardé.jpg

3. Toit à deux versants droits (1870-1950)

Forme de toit typique de la période industrielle : toit à deux versants ... :

- dont le pied des chevrons débord la sablière pour former un avant-toit droit. Très répandu pour la simplicité d'exécution...




Le toit à deux versants droits à chevron débordant. Dessin : Michel Bergeron.

Toit a 2 versants droits-1.jpg

ou ...

- dont le pied des chevrons est posé sur un patin perpendiculaire à la sablière pour former un avant-toit lui aussi droit.

Bois produit au moulin à scie.




Le toit à deux versants droits à chevron posé sur un patin. Dessin : Michel Bergeron.

Toit a 2 versants droits-2.jpg

4. Toit en appentis ou à un seul versant (1880-1930)

Forme de toit dont le seul versant est à pente faible. Le plus souvent de construction sommaire. La faible pente de son versant unique n'autorise que des matériaux modernes : papier goudronné, tôle ondulée, bardeau d'asphalte. Plus courant lorsqu'il couvre un corps secondaire adossé à un corps principal.




Le toit en appentis ou à un seul versant. Dessin : Michel Bergeron.

Toit a 2 versants droits-1.jpg

5. Toit brisé (1930-1960)

Forme de toit en deux parties comme le toit mansardé, mais dont le brisis est à pente moyenne au lieu de très forte. Le brisis est le plus souvent droit et son avant-toit est inspiré de celui du toit à deux versants droits, c'est-à-dire sur patin.

Bois produit au moulin à scie, plané (raboté mécaniquement) et de dimensions standard.




Le toit brisé. Dessin : Michel Bergeron.

Toit brisé.jpg

6. Toit en arc brisé (1880-1960)

Forme de toit arrondie à structure de bois. De très longues portées (espaces compris entre deux appuis) sont possibles.

Chevrans très possiblement composés de madriers cloués, en appliques les uns sur les autres et découpés ensuite à l'extrados (face supérieure). Noter l'avant-toit concave. Le type est précurseur des structures courbes en lamellé-collé actuelles (les planches sont alors courbées et collées, dans le sens de l'arc).



Le toit en arc brisé. Dessin : Michel Bergeron.

Toit en arc brisé .jpg



Remise de jardin à l'image des anciennes « petites écuries de village ». Toit à un seul versant. Noter l'agencement – immuable sur les très petites écuries ou étables – de la fenêtre haute, toujours à l'horizontale comme un soupirail, avec la porte. Lorsque le corps secondaire est adossé à un corps principal, comme sur la photo de droite, le toit est dit « en appentis ». 420, chemin de la Rivière-Blanche, Mayo.

IMG_5575.jpg




Toit à deux versants

Toit en appentis

Le toit à deux versants droits est une des formes les plus usuelles de toiture dans la MRC. Le fenêtrage du bâtiment, exceptionnel, reste encore à expliquer. Le rez-de-chaussée est une étable, certes, mais à quoi peuvent servir ces fenêtres à l'étage et ces lucarnes tout à fait inusitées sur le toit d'une grange-étable ? 1790, route 148 à Papineauville.

IMG_3460.jpg



Brisis (courbe)

Terrasson

Toit en appentis

Grange-étable à toit mansardé. Noter le terrasson à pente moyenne et le brisis courbe dans partie inférieure. On nomme parfois cette forme de toit « toit français ou comble français ». Les corps secondaires ont des toits en appentis. 403, rue Principale, Fassett.

IMG_2494.jpg



Ancienne grange-étable, dont une partie est aménagée en hangar ouvert. L'édifice rappelle les granges-étables à portique de la région de Québec. 801, route 317, Saint-Sixte.

IMG_4774.jpg



Une grange-étable dont la forme de toit est la plus courante dans la MRC de Papineau; le toit brisé. Remarquer le lambris de l'étable (rez-de-chaussée) différent de celui du reste du bâtiment : isolation oblige. Ailleurs, la planche verticale est clouée sur la charpente qui comporte à cet effet une entretoise (pièce horizontale placée entre les poteaux) à peu près à tous les six pieds (1,80 m) de hauteur. 865, 3^e Rang, Lochaber-Partie-Ouest.


IMG_3542.jpg

Bergeron Gagnon inc., 2011



Grange-étable dont le toit, très rare dans la MRC de Papineau, est à deux versants courbes. Noter la forme des coyaux qui donne l'avant-toit courbe. Namur.

IMG_4138.jpg



Petite grange-étable ou écurie en pièce sur pièce au toit brisé. Un bijou d'exception car tout y est : la structure pièce sur pièce qui livre à l'observateur attentif ses moindres détails, la menuiserie rustique des huisseries (portes et fenêtres) jusqu'aux barreaux des fenêtres. 872, chemin du Tour du Lac, Lac-Simon.


MG_4389.jpg

Bergeron Gagnon inc., 2011



Imposante grange-étable au toit brisé, à laquelle se greffe un corps secondaire au toit à deux versants, donnant à l'ensemble un plan en « L ». À l'avant, une laiterie moderne. 612, 5^e Rang Est, Lochaber.

IMG_4842.jpg



Toit brisé sur le corps principal d'une vaste grange-étable au plan en « L ». Le toit du corps secondaire est recouvert d'un toit à deux versants droits. Cet agencement particulier de deux corps, dont les formes de toit diffèrent, est assez typique de la MRC. 737-741, chemin du Lac-Champagneur, Boileau.

IMG_5300.jpg

Bergeron Gagnon inc., 2011



Toit en arc brisé, une forme de toit très rare en Outaouais et ailleurs au Québec. 743, rue Notre-Dame, Montebello. IMG_4968.jpg

3.3.2 Fonctions

Bâtiments avant tout fonctionnels, les dépendances agricoles de la MRC de Papineau sont diversifiées, tant par leur forme que par leur fonction. Ainsi, à chaque fonction correspond une forme déterminée : conservation des céréales et des fourrages (fenils et tasseriers de granges, silos), rangement des instruments aratoires (remises, hangars, etc.), logement des animaux (écuries, étables, bergeries, porcheries), transformation ou conditionnement de produits (laiteries, sucreries, séchoirs, etc.).

Le tableau suivant ne représente évidemment pas tous les bâtiments secondaires présents sur le territoire de la MRC, mais uniquement ceux qui ont fait l'objet d'une fiche d'inventaire dans le cadre du présent mandat.

À partir de la liste des bâtiments secondaires inscrits à l'inventaire, une dizaine de fonctions différentes ont pu être observées. Même si le corpus est surtout composé de granges-étables, d'autres fonctions de bâtiments sont également présentes, comme des remises, des anciennes écuries, une ancienne forge, une laiterie, des garages et un entrepôt.

Tableau 6. Fonction présumée et nombre de bâtiments secondaires inscrits à l'inventaire

Type de bâtiment secondaire	Nombre
Ancien poste de garde	1
Ancienne écurie	2
Ancienne forge	1
Ensemble de ferme	3
Entrepôt	1
Forge	1
Garage	3
Grange-étable ou grange	71
Hangar	1
Laiterie	1
Remise	7
Total	92

À ces catégories de bâtiments secondaires s'ajoutent notamment les cabanes à sucre, bien présentes sur les fermes de la MRC de Papineau, mais situées en milieu forestier à bonne distance du réseau routier. Ces bâtiments pourraient faire l'objet d'une description plus détaillée dans le cadre d'une phase ultérieure d'inventaire.

Rappelons que la fonction des bâtiments secondaires a été estimée du mieux possible selon la forme de l'édifice et de certaines de ses caractéristiques comme les dimensions et l'emplacement des portes et du fenêtrage. Soulignons qu'il reste hasardeux d'identifier la fonction des bâtiments secondaires autres que les granges-étables sans visiter l'intérieur. Aussi, une marge d'erreur subsiste à ce propos, sauf dans le cas où

l'information nous a été communiquée par le propriétaire (si celui-ci était présent au moment de notre visite).

Éventuellement, la fonction des bâtiments secondaires pourrait être précisée, si nécessaire, dans le cadre d'une analyse plus exhaustive de l'architecture des bâtiments de ferme de la MRC de Papineau.



Grange au toit à deux versants droits avec étable à l'avant, au toit en appentis, située au 60, rang Bisson à Saint-Émile-de-Suffolk. IMG_5154.jpg



Grange-étable avec laiterie. À remarquer l'avant-toit retroussé (flèche) à la base du brisis de la toiture. 397, rue Principale, Fassett. IMG_2512.jpg



Grange-étable aux fenêtres en losange. Noter également le solage en pierre. 263, chemin du Tour-du-Lac, Lac-Simon.

IMG_4310.jpg



Grange-étable au toit brisé dont le terrasson et le brisis sont à pente comparable. Elle possède encore un ancien convoyeur à fumier (flèche). 254, route 148 Est à Lochaber.

IMG_3488.jpg



Ancienne écurie servant maintenant de garage municipal. Le toit est à deux versants droits mais la façade, avec sa corniche à ressauts, est en trompe-l'œil. 25, rue Principale, Saint-Sixte.

IMG_4713.jpg



Bâtiment secondaire dont la fonction n'a pu être déterminée avec exactitude. S'agit-il d'un ancien atelier de charonnage, par exemple, ou d'un entrepôt ? 20, rue Boucher, Ripon.

IMG_3697.jpg

Par ailleurs, au moins trois ensembles de ferme complets⁴⁷ ont été recensés et dont les bâtiments secondaires sont typiques de l'architecture agricole de la MRC de Papineau.



Au 33, chemin des Guides à Ripon, un ensemble de ferme remarquable comprenant, en plus de la résidence et de la grange-étable, deux très beaux bâtiments en pièce sur pièce dont la fonction ancienne est toutefois difficile à déterminer.

P1170553.jpg



Au 887, route 309 à Val-des-Bois : ensemble de ferme formé de trois dépendances anciennes. Noter le convoyeur à fumier de la grange-étable, le petit bâtiment en pièce sur pièce dont la structure de l'avant-toit est visible et le fenêtrage aléatoire du bâtiment de droite qui est peut-être une porcherie.

IMG_0098.jpg


⁴⁷ Ensemble de ferme complet : ferme ancienne comprenant, en plus de l'habitation, la grange-étable et au moins deux autres bâtiments d'intérêt.

3.3.3 Composants et structures distinctifs

De nombreux bâtiments secondaires anciens possèdent encore leur revêtement de mur d'origine. Il s'agit le plus souvent de planche verticale, de planche embouvetée horizontale, de bardeau de bois et, plus rarement, de planche à feuillure.

Mais ce sont surtout par leurs matériaux structuraux que les bâtiments secondaires de la MRC de Papineau se caractérisent le plus brillamment et spécialement par leurs murs en pièce sur pièce (en bois rond pour les constructions plus rustiques). Cette caractéristique est d'autant plus renforcée du fait que ces murs sont visibles de la route. Sur un horizon de bosquet bien fourni ou d'un carré de forêt, l'effet est toujours saisissant.

Habituellement, les étables, les porcheries et peut-être aussi les bergeries, conçues pour garder les animaux au chaud et au sec, et les petits bâtiments ont des murs qui ne requièrent pas de pièces très longues (qui seraient plus rares). Dans ce cas, ils peuvent ou doivent être montés en pièce sur pièce. La situation est fort différente pour les granges ou autres bâtiments de fort volume. En effet, les murs des grands bâtiments sont construits en charpente claire, c'est-à-dire une structure de poteaux très espacés, assemblés à des pièces horizontales : la sole qui ceinture le bâtiment à sa base, la sablière qui en coiffe les murs, l'entretoise qui court entre les deux et les tirants qui relient les poteaux entre eux à travers le bâtiment. Enfin, les guettes obliques assurent la solidité à l'ensemble. Si le bâtiment n'est pas destiné à conserver la chaleur, un simple revêtement de planche verticale (embouvetée ou non) clôt les murs (les planches sont donc clouées en au moins trois points : la sole, la sablière et l'entretoise).



Charpente d'un bâtiment secondaire. Dessin : Michel Bergeron.

Charpente claire.jpg



Cette grange-étable de la première moitié du 20^e siècle a fort probablement été bâtie entièrement en charpente (revêtement de planche verticale. Les murs de l'étable sont isolés (revêtement de planche à feuillure). 486, 7^e Rang Est, Lochaber.

IMG_4791.jpg



Revêtement de planche verticale sur une grange-étable. La planche verticale est le matériau le plus souvent utilisé pour les bâtiments secondaires. 450, chemin de Boileau, Boileau.

IMG_5268.jpg

3.3.3.1 Les bâtiments en pièce sur pièce

Parmi les dépendances agricoles les plus anciennes, plusieurs sont érigées en pièce sur pièce ou même en bois rond. Bon nombre d'entre elles sont encore utilisées à des fins agricoles ou d'entreposage. Certaines sont plus anciennes que le bâtiment principal. La construction de ces bâtiments secondaires en pièce sur pièce s'est poursuivie jusqu'aux environs de 1890.

De la grange à la grange-étable

Les granges entièrement sur pièce méritent une attention spéciale. Outre le fait qu'elles démontrent le savoir-faire des anciens charpentiers, elles racontent l'histoire de la grange à partir du tout premier archétype connu en Amérique du Nord à une époque où grange et étable étaient des bâtiments séparés. Cet archétype s'est perpétué et demeuré inchangé fort probablement jusqu'au début du 20^e siècle, soit tant que la matière première fournissait les « pièces » nécessaires, C'était la « grange de champ », un bâtiment d'appoint qui accueillait le surplus de la récolte de foin.

Mais définissons l'archétype. C'est, on l'a déjà dit, une grange et non pas une grange-étable. Sa fonction, qui était exclusivement de conserver le foin ou le grain en gerbes – peut-être servait-elle aussi de remise en été – rendait inutile toute ouverture autre que les deux portes charretières placées face à face pour assurer le passage et le déchargement des charrettes. Ainsi, la grange primordiale se résume-t-elle à peu de choses : deux tasseries (de simples carrés de pièces dont le plan, réellement carré, permet l'emploi de pièces toutes coupées à la même longueur) construites à une douzaine de pieds (3,65 m) l'une de l'autre (l'intervalle constituant le passage fermé par les deux portes charretières), l'ensemble étant couvert par le même toit. Dans la tasserie, le foin est accumulé jusqu'au toit. Accessoirement, l'une des tasseries, plafonnée, pouvait servir provisoirement de bergerie. Le passage constitue la batterie où traditionnellement le blé et l'avoine étaient battus au fléau au début de l'hiver. L'espace du comble est le fenil, un autre lieu voué à l'entreposage du foin. Ajoutons à l'un des bouts du bâtiment, une étable et à l'autre, une remise et nous obtenons, sous un toit rallongé d'autant, la longue grange-étable typique du 19^e siècle.



Magnifique exemple de grange de champ en pièce sur pièce. Remarquer les dimensions réduites du bâtiment. 1931, route 321, Lac-Simon.

IMG_4456.jpg



Grange-étable en pièce sur pièce datant possiblement des années 1890. Il faut remarquer que c'est le bâtiment en entier qui est en pièce sur pièce. Le toit a probablement été refait au cours de la première moitié du 20^e siècle. 963, route 148 à Lochaber-Partie-Ouest.

IMG_3571.jpg



Les dimensions relativement réduites du bâtiment, l'absence de porte piétonne et de fenêtres révèlent la fonction d'origine du bâtiment : une grange. Route 309, Val-des-Bois.

IMG_9928.jpg



Petite grange-étable en pièce sur pièce (rez-de-chaussée) et charpente revêtue de planches verticales (étage). Le silo à ses côtés paraît disproportionné. 343, route 321, Ripon. P1170509.jpg



Deux granges accolées en bois rond formant un ensemble de grand intérêt. Remarquer l'équarrissage soigneux des billes à l'extrémité de chaque pièce pour faciliter la taille des queues d'aronde. L'un des battants de la porte charretière est muni de sa nécessaire porte-guichet qui facilite la circulation des personnes. L'assemblage du quatrième mur de la tasserie de droite, le mur intérieur, diffère des queues d'aronde aux angles. La tasserie de gauche est manifestement en charpente, puisqu'elle est revêtue de planches verticales. Les bâtiments paraissent solides malgré l'absence de bonnes fondations.

7517, route 315, Mulgrave-et-Derry.

IMG_5406.jpg

3.3.4 Les bâtiments secondaires rares ou spécifiques

Le patrimoine agricole de la MRC de Papineau comporte certaines spécificités, dont des silos à charpente externe, une laiterie et une forge. Des bâtiments dignes d'intérêt par leur rareté.

Les silos

Plus d'une demi-douzaine de granges-étables dotées d'un silo ont été recensées, la plupart en bois (les plus anciens); les autres sont en blocs de béton et datent du début du 20^e siècle. De plan octogonal ou circulaire, ils sont la plupart du temps situés près de l'un des murs-pignons d'une grange-étable. Structures éminemment fragiles, les silos de bois à charpente externe affichent souvent un mauvais état physique. Il n'est donc pas étonnant qu'ils tendent de plus en plus à disparaître et soient devenus aussi rares au Québec.



Annexé à une grange-étable, un des très rares silos à charpente externe de la MRC. 801, route 317, Saint-Sixte.

IMG_4788.jpg



Silo en blocs de béton accolé à une grange-étable. 591, rang Sainte-Julie Est, Saint-André-Avellin.

IMG_4556.jpg



La seule grange-étable avec trois silos en blocs de béton répertoriée dans la MRC. Pour cette raison, cette grange-étable du chemin des Guides à Ripon est vraiment exceptionnelle.

P1170580.jpg



Silo circulaire en planches verticales. 2435, chemin de la Grande-Presqu'île, Plaisance.

IMG_3272.jpg



Silo en planches verticales, intégré à la ferme d'Arcade Sabourin, datant des environs de 1860. 3, chemin Léveillé, Ripon.

P1170703.jpg



Très belle laiterie en pièce sur pièce située au 2, chemin des Guides à Ripon. Noter l'avant-toit dont les coyaux sont visibles et le petit larmier qui, à la base du pignon, protège le mur de pièces sous-jacent.

P1170582.jpg



Ancienne forge, maintenant devenue un garage, au 14, rue Principale, Saint-Sixte. Remarquer la porte-haute du pignon, caractéristique des ateliers d'artisans du 19^e siècle. Ailleurs sur le bâtiment, les ouvertures sont malheureusement modifiées.

IMG_4693.jpg

Bergeron Gagnon inc., 2011

3.4 Les calvaires et les croix de chemin

La MRC de Papineau compte plusieurs calvaires et croix de chemin, soit 27 au total. Papineau est la MRC qui en possède le plus grand nombre dans la région outaouaise. On retrouve les croix de chemin et les calvaires en bordure des routes ou au cœur de cimetières. Ils ont été majoritairement inventoriés au cours du présent mandat (voir le tableau 7).

Tableau 7. Nombre de croix de chemin et de calvaires

	Inventoriés au cours du présent mandat	Déjà inscrits au PIMIQ/RPCQ	Total
Croix de chemin	13	3	16
Calvaires	8	3	11


Les croix de chemin se présentent en une intéressante variété de modèles. Elles sont dans l'ensemble assez bien conservées. Les croix de chemin aux instruments de la Passion du Christ figurent parmi les plus élaborées. Par instruments, on entend des objets symboliques liés à la Passion du Christ : lance, éponge, clous, marteau, fouet, couronne d'épines ou coq. Leur date de construction n'a pu être déterminée avec précision, à de rares exceptions près.



Croix de chemin de la route 315 à Lac-Simon. Des symboles de la Passion du Christ y sont suspendus : l'échelle et la lance.

IMG_4298.jpg

Bergeron Gagnon inc., 2011



Calvaire de la famille Faubert, érigé en 1939. Route 307, Bowman.

IMG_0011.jpg



Croix de chemin du chemin du Lac-Grosseau à Ripon. Elle arbore des objets symboliques liés à la Passion du Christ.

P1170644.jpg




Calvaire situé à la halte routière municipale de Lochaber. 411, route 148 Est, Lochaber.

P1040638.jpg



Calvaire du cimetière de Notre-Dame-de-la-Paix comprenant les personnages de la Passion du Christ.

IMG_7696.jpg



Calvaire du cimetière de Saint-Fidèle. Rue Principale, Fassett.

IMG_2578.jpg

En raison de leur grand nombre, les calvaires et croix de chemin constituent de précieux éléments identitaires de la MRC de Papineau.

3.5 Les lieux de culte et les presbytères

La MRC de Papineau compte 29 lieux de culte encore en fonction et 19 presbytères. Comme ces biens étaient déjà inscrits au PIMIQ/RPCQ au moment d'amorcer le mandat, notre équipe ne les a pas inclus, à quelques exceptions près. Une seule église désacralisée a été inventoriée par notre équipe, l'ancienne église St. Stephen, à Papineauville.

Représentatif d'une intéressante diversité de traditions religieuses et intimement associé à l'histoire des municipalités, le patrimoine religieux de la MRC de Papineau est d'un grand intérêt.

Les lieux de culte figurent parmi les principaux éléments d'intérêt patrimonial des villes et des villages de la MRC. Au-delà de leurs qualités architecturales et de leur ancienneté, ils ont une importante valeur identitaire et représentent un fort symbole de l'histoire des communautés et des groupes ethniques qui y sont rattachés, comme les Anglais, les Irlandais, les Allemands, les Écossais les Canadiens français, etc.



Ancienne église St. Stephen construite vers 1835, le plus vieil édifice en son genre de la MRC. 137, rue Major, Papineauville.

IMG_1937.jpg



Ancien presbytère de Saint-Casimir, datant des environs de 1915. 46, rue Principale, Ripon.

IMG_3633.jpg

Bergeron Gagnon inc., 2011

Les églises, avec les presbytères, les cimetières et certains monuments, forment le plus souvent d'intéressants ensembles institutionnels qui constituent le cœur « historique » des municipalités.

3.6 Les autres éléments d'intérêt

3.6.1 Les cimetières

Sur les 19 cimetières que compte la MRC de Papineau, 5 ont été inventoriés au cours du mandat (les autres étant déjà inscrits au PIMIQ/RPCQ). Notre équipe a privilégié les cimetières présentant une ancienneté certaine, contenant de vieilles stèles et ayant conservé une assez bonne intégrité.



Au cœur de la municipalité, le cimetière de Mayo offre une vue imprenable sur les environs. Chemin McAlendin, Mayo.

IMG_5547.jpg



Calvaire et stèles du cimetière de Saint-Émile-de-Suffolk. Route des Cantons. IMG_5070.jpg



Stèles anciennes du cimetière MacGillivray. 7^e Rang Est, Lochaber. Le cimetière daterait des environs de 1834, ce qui en fait le plus ancien de la MRC et l'un des plus vieux de l'Outaouais.

IMG_4821.jpg


3.6.2 Les grottes et les monuments

La MRC de Papineau compte 20 grottes et monuments. Quatorze d'entre eux étaient déjà inscrits au PIMIQ/RPCQ au moment de réaliser le mandat. Six grottes ou monuments ont donc été inventoriés par notre équipe. Les monuments correspondent en fait à des statues qui représentent en majorité le Sacré-Cœur ou la Vierge.

En outre, certaines grottes sont dédiées à la Vierge. Le monument représentant l'Ange à l'enfant disposé sur un socle dans la rivière de la Petite Nation à Saint-André-Avellin est tout à fait digne d'intérêt. La plupart des monuments font partie, avec l'église, le presbytère et le cimetière, des ensembles institutionnels au cœur de la plupart des municipalités de la MRC. Le grand nombre de monuments est directement en lien avec la prédominance de la religion catholique dans la MRC. Ce sont donc des éléments identitaires.

Tableau 8. Liste des grottes et des monuments

Grotte	Lac-Simon	Chemin du Tour-du-Lac	Inventorié en cours de mandat
Grotte	Ripon	Montée Guindon	Inventorié en cours de mandat
Grotte	Saint-Sixte	Rue Principale	Inventorié en cours de mandat
Grotte de la Sainte-Vierge	Lac-des-Plages	Chemin du Tour-du-Lac	Déjà inscrit à PIMIQ / RPCQ
Grotte de la Sainte-Vierge	Val-des-Bois	Route 309	Déjà inscrit à PIMIQ / RPCQ
Grotte de Notre-Dame-de-Lourdes	Thurso	Rue Victoria	Déjà inscrit à PIMIQ / RPCQ
Grotte de Notre-Dame-de-Soubirous	Ripon	Rue Principale	Déjà inscrit à PIMIQ / RPCQ
Grotte du mont Saint-Joseph	Saint-André-Avellin	Rue de la Grotte	Inventorié en cours de mandat
Monument de la Sainte-Vierge	Duhamel	Rue Principale	Déjà inscrit à PIMIQ / RPCQ
Monument de la Sainte-Vierge	Montpellier	Rue Principale	Déjà inscrit à PIMIQ / RPCQ
Monument de l'Ange à l'enfant	Saint-André-Avellin	Rue Principale	Inventorié en cours de mandat
Monument de Notre-Dame-de-Lourdes	Mulgrave-et-Derry	Route 315	Déjà inscrit à PIMIQ / RPCQ
Monument du Sacré-Cœur	Boileau	Chemin Maskinongé	Déjà inscrit à PIMIQ / RPCQ
Monument du Sacré-Cœur	Papineauville	Rue Papineau	Déjà inscrit à PIMIQ / RPCQ
Monument du Sacré-Cœur	Ripon	Rue Principale	Déjà inscrit à PIMIQ / RPCQ
Monument du Sacré-Cœur	Saint-André-Avellin	Rue Saint-André	Déjà inscrit à PIMIQ / RPCQ
Monument du Sacré-Cœur	Saint-Émile-de-Suffolk	Route des Cantons	Déjà inscrit à PIMIQ / RPCQ
Monument du Sacré-Cœur	Thurso	Rue Victoria	Déjà inscrit à PIMIQ / RPCQ
Monument du Sacré-Cœur	Val-des-Bois	Route 309	Déjà inscrit à PIMIQ / RPCQ
Monument du Sacré-Cœur	Notre-Dame-de-la-Paix	Rue Notre-Dame	Inventorié en cours de mandat



Grotte dédiée à la Vierge, sise au 55, rue Principale à Saint-Sixte.

IMG_4665.jpg



Grotte privée, dédiée à la Vierge, sur le chemin du Tour-du-Lac à Lac-Simon.

IMG_4395.jpg



Statue représentant l'Ange à l'enfant, située au milieu de la rivière de la Petite Nation, près du pont de la rue Principale à Saint-André-Avellin.

IMG_2362.jpg



Détail de l'Ange à l'enfant.

IMG_2369.jpg

La statue de l'ange et l'enfant est commandée en 1922 et installée sur son socle l'année suivante, grâce à la générosité du commerçant Théophile Corbeil, maire du village (de 1937 à 1947).

Parce qu'elle avait subi l'usure des glaces et du temps, un artiste local, le sculpteur Marcel Séguin, la remodèle à neuf au cours de l'hiver 1993-1994. La disposition de cette statue, en plein cœur d'une rivière, est tout à fait exceptionnelle.

3.6.3 Les ponts

Un seul pont métallique de facture ancienne a été inventorié, un pont ferroviaire situé à Plaisance. Datant de 1923, il longe la route 148 à l'extrémité ouest du village et surplombe la rivière de la Petite Nation.



Pont ferroviaire enjambant la rivière de la Petite Nation, près de l'intersection de la rue Principale et de la rue Legault à Plaisance. Il fut érigé en 1923.

IMG_3008.jpg

Soulignons l'existence d'un pont couvert, à Namur sur un terrain privé à proximité de la Petite-Rivière-Rouge, près de l'intersection des routes 315 et 323.



Pont couvert de Namur.

Photo : Nicole Labrosse, 2007.

3.7 Les secteurs d'intérêt paysager et les paysages culturels

Même si notre mandat ne comprenait pas de volet consacré à la caractérisation des paysages – l'étude des paysages est une spécialité en soi qui comprend plusieurs aspects –, nous y avons porté attention.

La MRC de Papineau, avant tout particularisée par de vastes prairies agricoles, d'immenses forêts et de nombreux plans d'eau, offre un grand intérêt sur le plan paysager. Le territoire renferme le plus souvent des terres à vocation agricole, dont un bon nombre encore en exploitation, ce qui ajoute à la qualité des lieux sur le plan paysager.



Vue panoramique, prise à partir du chemin Braulière sur le mont Wescott, montrant la municipalité de Montebello (bas) et la rivière des Outaouais (à l'arrière-plan : Lefavre).

IMG_5634.jpg

La MRC offre de nombreux paysages d'intérêt, dont plusieurs pourraient être associés à des paysages culturels. Dans ces cas, des éléments bâtis viennent ajouter à la qualité des lieux et contribuent à la formation de paysages identitaires. On y retrouve des constructions anciennes représentatives de l'histoire et du développement du lieu. Les ensembles de ferme sont particulièrement importants à cet égard.

Plusieurs artères et emplacements de la MRC offrent un intérêt strictement panoramique, en raison de leur localisation en bordure d'un cours d'eau, de leur situation en un point surélevé ou des points de vue qu'ils offrent vers une vallée, une prairie ou un secteur vallonné. Des vues panoramiques peuvent correspondre aussi à des paysages culturels.



Paysage culturel typique : le village de Saint-Sixte aux abords de la route 317.

IMG_0940.jpg

Les éléments hydrographiques comme les lacs, les rivières et les ruisseaux sont présents dans toute la MRC. Ceux-ci sont particulièrement importants au point de vue du paysage.



Abords du lac Vert à Montpellier.

IMG_1025.jpg



Lac Simon, vers l'ouest, à la hauteur du chemin des Pères à Lac-Simon. Avec ses 28 879 195 m², le lac Simon est le 8^e plus grand lac de l'Outaouais⁴⁸.

IMG_0988.jpg

⁴⁸ Pierre Labrecque, *op. cit.*, p. 33.
Bergeron Gagnon inc., 2011

Les abords de la rivière des Outaouais sur toute la largeur de la MRC offrent un très grand intérêt tant au point de vue du paysage qu'en raison de la qualité des panoramas, particulièrement à Fassett et à Plaisance.



Abords de la rivière des Outaouais, en direction sud-ouest à Fassett.

IMG_1091.jpg



Rive de la rivière des Outaouais, à la hauteur du 170, rue Principale à Fassett (vers Lefaiivre).

IMG_2568.jpg

Les municipalités agricoles comme Saint-Sixte (83 km²), Notre-Dame-de-la-Paix, (105 km²), Papineauville (47 km²), Plaisance (42 km²) et Saint-André-Avellin (131 km²), avec leurs vastes superficies, se distinguent par d'autres types de paysages d'intérêt où les bâtiments de ferme anciens et les ensembles agricoles occupent une grande place. De plus, ils contribuent largement à la formation de paysages culturels distinctifs ajoutant de l'intérêt au point de vue du tourisme.



Exemple de paysage identitaire de la MRC de Papineau, montée Papineau à Plaisance.

IMG_3103.jpg



Paysage agricole typique de la portion sud de la MRC, côte Ezilda à Notre-Dame-de-Bonsecours.

IMG_1059.jpg

Bergeron Gagnon inc., 2011

L'identification détaillée des paysages d'intérêt, leur caractérisation et leur hiérarchisation restent à faire. Beaucoup de travail doit donc être effectué en ce sens. Il serait possible de s'inspirer de ce qui a été fait, notamment par la région des Laurentides et par l'organisme Paysages estriens. La région des Laurentides a adopté en 2004 une charte des paysages naturels et bâtis. Les signataires de cette charte s'engagent à respecter les principes et à adopter, à leur rythme, des pratiques d'intervention assurant la protection et la mise en valeur des paysages sur leur territoire⁴⁹.

Paysages estriens a également produit une charte des paysages ayant pour objectif de promouvoir la protection, la mise en valeur et la gestion des paysages de l'Estrie.

Même s'ils sont localisés pour la plupart en milieu agricole (zones « vertes » définies par la Commission de protection du territoire agricole), ces secteurs panoramiques d'intérêt et ces paysages culturels requièrent assurément une protection adéquate car ils contribuent largement à particulariser la MRC de Papineau.

Ils doivent absolument être pris en considération lors d'interventions de toute nature et de projets de construction.

⁴⁹ Guide pour des agendas 21^e siècle locaux. <http://www.a21l.qc.ca/>.
Bergeron Gagnon inc., 2011

4. Analyse qualitative des édifices inventoriés

4.1 L'état physique

L'état de conservation se rapporte à l'aspect matériel du bâtiment, à la façon dont il a résisté à l'usage, au temps et aux intempéries. Il est complètement distinct de l'état d'authenticité qui concerne l'intégrité de l'immeuble, c'est-à-dire la façon dont il peut témoigner de son caractère d'origine.

4.1.1 Les bâtiments principaux

En règle générale, l'état physique des bâtiments principaux est satisfaisant car la plupart d'entre eux ont fait l'objet de travaux de rénovation plus ou moins récents. Ces derniers ont eu le plus souvent comme conséquence la disparition des composants et des matériaux anciens. Les édifices ayant préservé ces caractéristiques sont, au contraire, dans un moins bon état physique.



Exemple de bâtiment principal présentant un bon état physique mais un faible état d'authenticité. Rue Principale, Montpellier.

IMG_4263.jpg.

4.1.2 Les bâtiments secondaires

Les bâtiments secondaires inventoriés qui possèdent encore leurs éléments d'origine (revêtement, ouvertures) présentent, en règle générale, un mauvais état physique. Plusieurs d'entre eux accusent un manque évident d'entretien. Des mesures de réparation et de consolidation s'imposent à court terme.

Les bâtiments secondaires présentant un bon état physique sont devenus plutôt rares, tout comme les bâtiments qui ont été régulièrement entretenus et qui possèdent encore leurs caractéristiques d'origine.

Cette dégradation du bâti agricole ancien est vraisemblablement attribuable à l'évolution des techniques et pratiques agricoles. Les bâtiments anciens ne répondent plus aux besoins des agriculteurs du 21^e siècle et sont donc souvent laissés sans entretien.



Un des rares bâtiments secondaires se démarquant par la qualité de son état physique et de son état d'authenticité. Grange-étable au 7517, route 315 à Mulgrave-et-Derry.

IMG_5400.jpg



Exemple de bâtiment secondaire présentant un bon état d'authenticité, mais des carences au point de vue de l'état physique. Grange-étable, au 1931, route 321 à Lac-Simon.

IMG_4460.jpg

Cependant, certains bâtiments secondaires anciens encore utilisés à des fins agricoles sont parfois mieux entretenus, même s'ils ont perdu une certaine authenticité. Aussi, puisque les bâtiments agricoles constituent de précieux marqueurs identitaires pour la MRC de Papineau, leurs propriétaires devraient donc être encouragés à les entretenir ou à les utiliser dans le respect de leur caractère patrimonial. Le tout à l'aide de mesures d'aide spécifiques à cet effet.



Les bâtiments secondaires qui, comme celui-ci, ont connu certaines modifications affichent un meilleur état physique. Grange-étable, au 987, route 148 à Lochaber-Partie-Ouest.

IMG_3580.jpg

Bergeron Gagnon inc., 2011

4.2 L'état d'authenticité (l'altération des édifices)

Contrairement à l'état de conservation, l'état d'authenticité se rapporte aux transformations qui, au fil des ans, ont été apportées à l'immeuble. L'état d'authenticité est jugé par rapport à l'état ancien ou d'origine (présumé) de l'édifice et en fonction des caractéristiques du type architectural auquel il appartient.

Le lien entre l'état de conservation et l'état d'authenticité est souvent inversement proportionnel. En conséquence, bien que des rénovations effectuées au cours des dernières années aient certes amélioré l'état de conservation de plusieurs des édifices inventoriés, elles ont eu pour résultat, la plupart du temps, de modifier leur état d'authenticité.

La cote attribuée à l'état d'authenticité est établie en fonction de l'état d'origine présumé de l'édifice et des caractéristiques inhérentes à son type architectural. À quelques exceptions près, il ne nous a donc pas été possible de travailler à partir de photos anciennes, ce qui aurait permis une analyse plus pointue de l'état d'authenticité des éléments inventoriés. Les seules photos anciennes disponibles que nous avons utilisées sont celles figurant sur le site Internet de Patrimoine Outaouais. Une analyse plus poussée à l'aide d'une plus grande quantité de photos anciennes pourrait être réalisée.

Tel que nous l'avons vu précédemment, les bâtiments secondaires présentent une meilleure intégrité architecturale que les bâtiments principaux. Ainsi, 90 % des bâtiments secondaires ont conservé au moins leurs revêtements anciens et parfois leurs ouvertures (état d'authenticité *excellent* ou *bon*). Cette proportion baisse à 51 % dans le cas des bâtiments principaux.

Tableau 9. État d'authenticité des bâtiments inventoriés (en chiffres absolus)

	Excellent	Bon	Passable	Faible	Total
Bâtiments principaux	69	132	86	105	392
Bâtiments secondaires	13	69	9	0	91
Total	82	21	95	105	483

4.2.1 Les bâtiments principaux présentant une mauvaise intégrité architecturale

Près de 49 % des bâtiments principaux inventoriés ont subi des altérations assez importantes : disparition des revêtements, des ouvertures et des composants décoratifs anciens. Même si c'est plus rare, des modifications ont aussi été apportées à la volumétrie de certains bâtiments principaux.

La MRC de Papineau n'échappe donc pas à la tendance généralisée observée depuis une trentaine d'années à l'échelle du Québec : le caractère patrimonial des édifices anciens est altéré par l'utilisation de matériaux ou de composants inappropriés. En conséquence, l'ancienneté et le caractère patrimonial ne sont pas toujours facilement perceptibles sur plusieurs des bâtiments inventoriés.

Heureusement, bon nombre des modifications apportées aux revêtements et aux ouvertures sont réversibles.

Exemples de bâtiments principaux dont l'intégrité architecturale a été altérée (état d'authenticité *faible*)



Chemin de Boileau à Boileau, un bâtiment principal dont la volumétrie a été modifiée, tout comme le revêtement et la majorité des ouvertures.

IMG_5317.jpg



Rue Principale à Plaisance, un bâtiment principal qui a fait l'objet d'interventions inappropriées en ce qui a trait au revêtement mural et aux ouvertures.

IMG_2978.jpg



Rue Principale à Fassett, un bâtiment principal datant de 1846 et dont les modifications ont altéré l'intégrité architecturale.

IMG_2651.jpg



Rue Jeanne-d'Arc à Papineauville, un bâtiment principal sur lequel des changements ont été apportés au revêtement des murs et aux ouvertures; ils demeurent cependant en bonne partie réversibles.

IMG_1768.jpg

4.2.2 Les bâtiments principaux présentant une excellente intégrité architecturale

Seulement 17,8 % des bâtiments principaux inventoriés se distinguent par leur parfaite intégrité architecturale. Ces édifices ont conservé non seulement leurs revêtements d'origine, mais aussi les portes et les fenêtres anciennes, ainsi que des éléments décoratifs ou garde-corps d'origine.

Bien qu'ils soient surtout localisés à Montebello, de tels édifices se trouvent aussi dans la plupart des autres municipalités de la MRC.



Le 185, rue Henri-Bourassa à Papineauville, une maison où les éléments d'origine sont en place (revêtements, ouvertures et composants décoratifs).

IMG_1902.jpg



Le 368, rue Victoria à Thurso, une maison présentant une parfaite intégrité architecturale quant à ses matériaux et ses ouvertures.

IMG_3316.jpg



Le 1131, côte Ezilda à Notre-Dame-de-Bonsecours, une ancienne école de rang offrant une excellente intégrité architecturale. Les fenêtres à battants à grands carreaux et les murs en planche à feuillure sont bien visibles.

IMG_1057.jpg



Le 1565, chemin des Pères à Lac-Simon, maison de repos des Pères de Sainte-Croix. Le revêtement de bardeau de bois, les fenêtres à guillotine à grands carreaux et le clocher ont été conservés.

IMG_1000.jpg

4.3 Les ensembles architecturaux d'intérêt particulier

Certaines des municipalités de la MRC de Papineau comprennent des ensembles offrant, selon nous, un intérêt particulier. Il s'agit de petites concentrations de bâtiments anciens et de certains ensembles de ferme⁵⁰ inventoriés au cours du présent mandat. Un ensemble d'intérêt particulier peut également correspondre à un secteur qui présente un intérêt historique.

Voici la liste des ensembles d'intérêt particulier que nous avons identifiés.

Chénéville

Ensemble d'une dizaine de bâtiments anciens sur la rue Principale (nos 22 à 116), au cœur du village, dont le presbytère et l'église de Saint-Félix-de-Valois.

Fassett

Ensemble formé de l'église de Saint-Fidèle et de l'ancien presbytère (66, Principale), en plus du 58, du 59, du 60 de la rue Principale.

Lac-Simon

Site du domaine des Pères de Sainte-Croix, maison de repos et résidence, au 1565, du chemin des Pères.

Montebello

Le Château Montebello, son domaine et ses dépendances, ainsi que l'ancienne maison du jardinier qui faisait partie à l'origine du manoir Louis-Joseph-Papineau.

Édifices résidentiels du mont Westcott, en plus du Club de golf Montebello.

Ensemble d'une vingtaine de bâtiments anciens sur la rue Notre-Dame (nos 481 à 773), dont l'ancienne gare de Montebello (502, rue Notre-Dame), en plus de l'église et du presbytère de Notre-Dame-de-Bonsecours.

⁵⁰ Ensemble qui regroupe plus de deux bâtiments secondaires, en plus du bâtiment principal.
Bergeron Gagnon inc., 2011

Papineauville

À l'est du pont : une quinzaine de bâtiments anciens sur la rue Papineau, à l'est du village (dont les bâtiments inventoriés au cours du présent mandat : n^{os} 158 à 215).

À l'ouest du pont : une vingtaine de bâtiments anciens sur la rue Papineau, au cœur du village (dont les bâtiments inventoriés au cours du présent mandat : n^{os} 231 à 319).

Ensemble d'environ 17 à 20 bâtiments anciens sur la rue Henri-Bourassa (dont les bâtiments inventoriés au cours du présent mandat : n^{os} 122 à 198).

Petit ensemble d'une demi-douzaine de bâtiments anciens sur la rue Jeanne-d'Arc (dont les bâtiments inventoriés au cours du présent mandat : n^{os} 166 à 188).

Plaisance

Ensemble institutionnel du Cœur-Très-Pur-de-Marie formé de l'église et de l'ancien presbytère.

Mayo

Ensemble formé par les édifices inventoriés en bordure de la route 315 et du chemin McAlendin, au cœur du village (maisons, grange-étable, école, ensemble de ferme), en plus du cimetière avec son calvaire et de l'ensemble institutionnel de l'église de Saint-Malachy (église et ancienne écurie).

Mulgrave-et-Derry

Deux maisons avec ensemble de ferme : 8130, route 315 et 7517, route 315.

Namur

Ensemble d'une dizaine de bâtiments anciens sur la rue du Centenaire (n^{os} 823 et 826).

Ensemble institutionnel (église Saint-Paul, cimetière, salle communautaire).

Ensemble formé par la maison Émile-Favier et l'ancienne écurie (n^{os} 865 et 909, côte à Favier).

Ripon

Ensemble d'une quinzaine de bâtiments anciens sur la rue Boucher (nos 20 à 62) et la rue Principale (nos 10 à 88), au cœur du village.

Ensemble d'une dizaine d'éléments regroupés au nord du village de Ripon :

- nos 2 à 33, chemin des Guides;
- nos 91 à 211, chemin du Lac-Grosseau;
- 3, chemin Léveillé, maison avec son ensemble de ferme.

Saint-André-Avellin

Ensemble d'une trentaine d'éléments anciens répartis entre les rues Saint-André (nos 1 à 29) et Principale (nos 13 à 165), au cœur du village.

Site de la grotte du mont Saint-Joseph et son cimetière.

Thurso

Ensemble d'une quinzaine d'éléments anciens sur les rues Victoria (nos 357 à 386) et Galipeau (nos 1 à 206).

4.4 Les édifices d'intérêt particulier

4.4.1 Les biens assujettis à la Loi sur les biens culturels

Une quinzaine de biens d'intérêt patrimonial dans la MRC de Papineau ont été protégés en vertu de la Loi sur les biens culturels (LBC)⁵¹. Il s'agit dans la plupart des cas de monuments ayant été cités par les municipalités, en l'occurrence Papineauville, Montebello, Saint-André-Avellin, Plaisance et Montpellier. Les monuments cités regroupent surtout des édifices, mais également trois croix de chemin.

À cause de leur intérêt sur le plan national, deux biens ont fait l'objet d'un classement : le manoir Louis-Joseph-Papineau et la chapelle funéraire du même nom.

Comme les biens assujettis à la LBC étaient déjà inscrits au PIMI/RPCQ, ils n'ont pas été inventoriés de nouveau dans le cadre du présent mandat (à deux exceptions près : la maison Charlebois et le couvent de Papineauville, dont la procédure de citation a été entreprise après le début de notre mandat).

L'essentiel des informations relatives aux biens assujettis à la LBC dans la MRC de Papineau se retrouve donc à l'intérieur de la base de données du PIMI/RPCQ.

Tableau 10. Biens présentement assujettis à la Loi sur les biens culturels dans la MRC de Papineau

Municipalité	Nom	Adresse	Statut
Montebello	Calvaire; caveau funéraire de la famille Bourassa, monument l'Éducation de la Vierge, cimetière Notre-Dame-de-Bonsecours		Site du patrimoine
Montebello	Chapelle funéraire Louis-Joseph-Papineau	Rue Notre-Dame	Classement
Montebello	Église de Notre-Dame-de-Bonsecours	Rue Notre-Dame	Citation
Montebello	Maison Charlebois	626, rue Notre-Dame	Citation
Montebello	Manoir Louis-Joseph-Papineau	Rue Notre-Dame	Classement et Lieu historique national du Canada
Montebello	Presbytère de Notre-Dame-de-Bonsecours	545, rue Notre-Dame	Citation
Montpellier	Presbytère de Notre-Dame-de-la-Consolation	19, rue Principale	Citation

⁵¹ La LBC fait présentement l'objet d'un projet de révision dans le cadre du projet de loi n° 82 sur le patrimoine culturel.

Municipalité	Nom	Adresse	Statut
Namur	Maison Émile-Favier	826, côte à Favier	Citation ⁵²
Papineauville	Ancien presbytère de Sainte-Angélique	294, rue Papineau	Citation
Papineauville	Couvent de Papineauville	188, rue Jeanne-d'Arc	Citation
Papineauville	Croix de chemin	Chemin de la Rouge	Citation
Papineauville	Croix de chemin	Côte Saint-Charles	Citation
Papineauville	Église de Sainte-Angélique	292, rue Papineau	Citation
Papineauville	Église Saint-John	Chemin de la Rouge	Citation
Papineauville	Maison du bedeau	179, rue Jeanne-d'Arc	Citation
Papineauville	Parc Henri-Bourassa, ancienne mairie		Site du patrimoine
Plaisance	Croix de chemin	Montée Chartrand	Citation
Saint-André-Avellin	Ferme Chalifoux-Lockman (hangar, grange-étable, remise, poulailler)	Route 321 Sud,	Site du patrimoine
Saint-André-Avellin	Hôtel Petite-Nation	35, rue Principale	Citation



Presbytère de Notre-Dame-de-la-Consolation, cité monument historique. 19, rue Principale, Montpellier.

Image provenant du site Internet du RPCQ, Presbytere_Montpellier.jpg



Manoir Louis-Joseph-Papineau, classé monument historique et lieu historique national du Canada. Rue Notre-Dame, Montebello.

Image provenant du site Internet du RPCQ, Manoir_LJP.jpg

⁵² Selon le comité du patrimoine de la Table culture du CLD Papineau, cet édifice serait cité mais il n'est toujours pas inscrit à ce titre au RPCQ.

Bergeron Gagnon inc., 2011

4.4.2 Les éléments à caractère exceptionnel inscrits au présent inventaire

En plus des éléments protégés par statut juridique, un certain nombre d'éléments inventoriés au cours du présent mandat se démarquent par leur caractère exceptionnel. Ils se distinguent sur le plan de la rareté ou de l'ancienneté. Huit éléments ont obtenu une valeur patrimoniale *exceptionnelle*, la cote la plus élevée à cet effet.

Tableau 11. Éléments à valeur patrimoniale *exceptionnelle*

Municipalité			Type d'élément	Nom officiel ou officieux
Bowman		chemin du Barrage		Barrage Maclaren
Montebello	300	chemin du Chalet	Bâtiment principal	Club de golf Montebello
Montebello	392	rue Notre-Dame	Ancien poste de garde	
Montebello	392	rue Notre-Dame	Bâtiment principal	Château Montebello
Montebello	392	rue Notre-Dame	Garage	
Montebello	480	rue Notre-Dame	Bâtiment principal	Ancienne maison du jardinier
Montebello	502	rue Notre-Dame	Ancienne gare	Ancienne gare de Montebello
Montebello	743	rue Notre-Dame	Grange-étable	Ferme modèle
Mulgrave-et-Derry		chemin du Lac-en-Cœur	Ancienne scierie	Moulin de Jarnac
Namur	826	côte à Favier	Bâtiment principal	Maison Émile-Favier
Papineauville	230 232	rue Duquette	Bâtiment principal	
Saint-André-Avellin	165	rue Principale	Bâtiment principal	Maison Adélarde-Quesnel

4.4.2.1 Barrage Maclaren (barrage de High Falls et centrale hydroélectrique), Bowman

Situé sur la rivière du Lièvre, ce site comprend une centrale hydroélectrique, ainsi qu'une structure en béton d'une longueur totale de 436 mètres (le barrage comme tel) comprenant un évacuateur de crue, un ouvrage régulateur, une prise d'eau et des murs de soutènement. La hauteur maximale du barrage est de 21 mètres⁵³. Le barrage et la centrale ont été construits en 1929 par la compagnie Maclaren en même temps que le complexe hydroélectrique des chutes Rhéaume à Buckingham et celui de Masson. Les trois complexes servaient à l'alimentation en électricité de l'usine de papier de Masson (érigée elle aussi en 1929)⁵⁴.



La centrale hydroélectrique a été acquise par la Gatineau Power avant de devenir la propriété d'Hydro-Québec en 1962⁵⁵.

Aujourd'hui, le site est exploité par Énergie la Lièvre, SOCOM / Énergie Brookfield inc.

Vue d'ensemble du barrage Maclaren (barrage High Falls).

IMG_0119.jpg



Barrage High Falls.

IMG_0127.jpg



Détail des immenses évacuateurs de crue, barrage High Falls.

IMG_0129.jpg

⁵³ Groupe RSW. Centrale High Falls : <http://www.rswinc.com/2007/elements.php?langue=fr&idparent=40>.

⁵⁴ Communication de M. Michel Riberdy, président, Société d'histoire de Buckingham, 28 janvier 2011.

⁵⁵ « Barrage de la Petite High Falls ». Patrimoine Outaouais : http://patrimoineoutaouais.ca/index.cfm?voir=bati_detail&Id=5946&Repertoire_No=2137987412.
Bergeron Gagnon inc., 2011

La centrale hydroélectrique dégage une puissance de 105 MV. L'édifice en brique est extrêmement bien préservé.



Centrale du barrage Maclaren.

IMG_0115.jpg



Détail du millésime et des bandeaux de brique.

IMG_0110.jpg

4.4.2.2 Château Montebello, Montebello

L'Américain d'origine suisse Harold M. Saddlemire (alors établi dans le Maine) rêvait d'aménager une oasis de vacances. Ayant appris que les héritiers de la famille Papineau voulaient se départir de leur domaine, Saddlemire en fait l'acquisition afin de réaliser son projet. Avec des associés, il fonde en 1929 la Lucerne-in-Québec Community Association, qui deviendra plus tard le Seignior Club.

Saddlemire entreprend de construire un établissement inspiré des grands hôtels des Alpes suisses. Le site choisi n'est alors qu'une clairière dans la forêt au cœur de l'ancien domaine des Papineau.

L'architecte Harold Lawson conçoit les plans de l'édifice alors que le contremaître finlandais, Victor Nymark (diplômé de l'école industrielle de Vassa, Finlande), se voit confier la gestion du chantier. Nymark est une figure importante du paysage bâti de Montebello et de la région des Laurentides. En effet, c'est grâce à sa maîtrise d'une technique scandinave (construction en bois rond, avec fondations et haut socle en pierre) que les travaux de construction du Château Montebello et de ses dépendances ont été menés. Le Mont-Gabriel club, l'Alpine Inn, l'église Saint-Francis-of-the-Birds de Saint-Sauveur, le Nymark Lodge de Saint-Sauveur, notamment, portent la marque distinctive de Victor Nymark (la construction scandinave en bois rond)⁵⁶.

Les travaux commencent en février 1930 par la construction d'une voie ferroviaire de desserte, raccordée à la ligne transcontinentale du Canadien Pacifique. Cette ligne permet le transport de 1200 wagons de bois et de matériaux de construction. On érige des camps pour loger les ouvriers qui, au plus fort de la construction, sont au nombre de 3500. Les maîtres charpentiers manipulent plus de 10 000 billots de cèdre rouge de l'Ouest pour ériger les trois bâtiments principaux. Les équipes de charpentiers se relaient sans interruption, travaillant même la nuit grâce à l'éclairage électrique.

À peine quatre mois plus tard, la construction du monumental édifice de cèdre rouge est terminée.

En 1970, le Seignior Club est pris en charge par la compagnie hôtelière Hôtels Canadien Pacifique qui le baptise Le Château Montebello; l'établissement ouvre alors pour la première fois ses portes au public en tant que centre de villégiature.

⁵⁶ *L'après-ski*. Bulletin historique du musée du ski des Laurentides, hiver 2011. <http://www.div-laur.com//Docs/Bulletin%20...pdf>.
Bergeron Gagnon inc., 2011



Vue aérienne du Château Montebello, 392, rue Notre-Dame, Montebello.

Image provenant du site Internet des hôtels Fairmont, Château Montebello, LCM_24437986_LCM-216.jpg



Vue de l'avant.

IMG_4909.jpg



Aile gauche de l'avant.

IMG_4885.jpg



Aile centrale de l'avant, utilisée comme entrée principale.

IMG_4886.jpg

Bergeron Gagnon inc., 2011



Entrée de l'aile centrale de l'avant.

IMG_4889.jpg

Le Château Montebello, un imposant bâtiment de style *Arts and Crafts* construit en 1930. Il s'agit, en matière de volume, de la plus imposante construction en bois rond au monde.

4.4.2.3 Club de golf Montebello, Montebello

L'édifice du Club de golf Montebello faisait partie à l'origine de la Lucerne-in-Québec Community Association, fondée par Harold M. Saddlemire.

L'imposant édifice de style *Arts and Crafts* est construit vers 1930, avec les mêmes matériaux que ceux du Château Montebello, à savoir des murs en rondin prenant appui sur des fondations hautes en pierre.

Le Club de golf se compose d'un corps principal et de deux vastes ailes; les trois sections sont surmontées d'un toit à deux versants.



Club de golf Montebello, 300, chemin du Chalet, Montebello.

IMG_4931.jpg



Entrée principale.

IMG_4933.jpg



Revêtement des murs en rondin (ou billot).

IMG_4943.jpg

4.4.2.4 Ancien poste de garde, garage et ancienne maison du jardinier, Montebello

Le corpus des bâtiments de la MRC de Papineau compte d'intéressantes raretés. Il s'agit des dépendances du Château Montebello : l'ancien poste de garde, le garage et l'ancienne maison du jardinier. Ces bâtiments forment un ensemble tout à fait exceptionnel.



Ancien poste de garde. 392, rue Notre-Dame, Montebello.

P1140326.jpg



Ancien garage qui servait à l'origine pour abriter les automobiles et les différentes machines. Deux logements pour les ouvriers se trouvaient dans l'avant-corps, soit la portion du milieu, en haut. 392, rue Notre-Dame, Montebello.

IMG_4901.jpg



Ancienne maison du jardinier. Construite en 1855 d'après les plans d'Amédée, fils aîné du seigneur Papineau, cette maison sert à l'origine au jardinier de la propriété. Étant située à l'entrée du parc, au départ de l'allée seigneuriale menant au manoir, elle est dotée d'un portail. À l'arrivée du Seignior Club en 1930, le portail est changé et la maison devient la résidence du directeur de l'hôtel. 480, rue Notre-Dame, Montebello.

IMG_2317.jpg

Bergeron Gagnon inc., 2011



Avec son gable en façade avant, les fenêtres à arc brisé à l'étage et les moulures de fenêtre en « chapeau de gendarme », la maison du jardinier est l'une des rares expressions du style néogothique au Québec.

IMG_2325.JPG

4.4.2.5 Ancienne gare de Montebello, Montebello

La gare de Montebello, construite en 1931 par le Canadien Pacifique, ressemble aux gares du Québec de style « chalet suisse » qui sont érigées à cette époque par la compagnie ferroviaire. Son architecture, où le bois rond est à l'honneur, s'inspire du Château Montebello situé à proximité. La gare est construite avec des billots de cèdre rouge montés à l'horizontale, l'un sur l'autre, selon une technique scandinave.

Dessinée par les architectes Kent et White, la nouvelle gare est bâtie avec le surplus de billots arrivés à la Petite-Nation, de la Colombie-Britannique et de l'Ouest américain, par trains entiers du CP, pour l'érection du Château Montebello.

Au moment de sa construction, la gare se trouve dans l'axe du circuit transcontinental reliant les cités québécoises et canadiennes ainsi que les grandes villes étasuniennes (Montréal, Ottawa, Québec, Chicago, Buffalo, Pittsburgh, Cleveland, Boston et New York). Malheureusement, de 1972 à 1981, bien qu'un ralentissement du circuit permette toujours à la gare d'accueillir des passagers, il n'y a plus de personnel permanent en place. Puis, le 9 septembre 1981, la liaison ferroviaire Montréal-Lachute-Montebello-Ottawa est interrompue. Le CP met ensuite le bâtiment en vente. La Corporation de la Gare de Montebello inc., avec l'aide des gouvernements et d'autres collaborateurs, acquiert la gare et la déménage sur son site actuel. L'immeuble est ensuite recyclé à des fins publiques.



Ancienne gare de Montebello. 502, rue Notre-Dame, Montebello.

IMG_4858.jpg



Avant-corps de la façade avant.

IMG_4863.jpg



Revêtement des murs en rondin (ou billot), mur de droite.

IMG_4865.jpg



Arrière de l'ancienne gare de Montebello.

IMG_4866.jpg

4.4.2.6 Moulin de Jarnac, Mulgrave-et-Derry

Nombreux jadis sur le territoire de la MRC de Papineau, les moulins à scie hydrauliques sont devenus extrêmement rares. Un seul en fait a été répertorié par notre équipe, le moulin de Jarnac à Mulgrave-et-Derry. Cette scierie hydraulique a conservé l'ensemble de ses mécanismes. Elle est unique dans la MRC et il existe très peu d'éléments comparables dans l'ensemble de l'Outaouais. Tout semble être encore en place, comme au temps où elle était en fonction.

La chaîne des titres de propriété laisse supposer qu'un moulin à scie aurait été érigé vers le début du 20^e siècle. Le moulin a longtemps été dirigé par M. Rolland Lacombe. Trois petits barrages y sont associés. Cet édifice et les équipements qu'il contient sont tout à fait exceptionnels.



Mur-pignon et mur gouttereau du moulin de Jarnac.
IMG_5365.jpg



Mur-pignon du moulin de Jarnac.
IMG_5360.jpg



Billes prêtes à être sciées !
IMG_5349.jpg



Équipements divers du moulin de Jarnac.
IMG_5354.jpg



Intérieur parfaitement conservé du moulin de Jarnac.

IMG_5355.jpg



Détail de quelques-uns des nombreux mécanismes du moulin de Jarnac.

IMG_5360.jpg

4.4.2.7 Maison Émile-Favier

Comme son nom l'indique, la maison a été construite par Émile Favier aux environs de 1898⁵⁷. Il s'agit de l'exemple le plus élaboré d'architecture éclectique de la MRC; l'édifice est très près de son état d'origine.



Corps principal de la maison Émile-Favier, 826, côte à Favier, Namur.

IMG_4078.jpg



Deux corps secondaires situés à l'arrière.

IMG_4077.jpg

L'édifice possède en effet encore un grand nombre de ses éléments décoratifs : aisseliers, lambrequins, corniche à modillons, chambranles et planches cornières.



Détail de l'ornementation.

IMG_4082.jpg

⁵⁷ Site Internet de la maison Émile-Favier : <http://www.maisonfavier.com/>.
Bergeron Gagnon inc., 2011

Adjacente à la maison Émile-Favier se trouve l'ancienne écurie de la famille.



Ancienne écurie de la famille Favier. Côte à Favier, Namur.

IMG_4089.jpg



Portion centrale en pierre de l'ancienne écurie de la famille Favier. Côte à Favier, Namur.

IMG_4900.jpg

4.4.2.8 Maison Adélar-Quesnel

Cette maison est construite vers 1889 par le marchand général Adélar Quesnel, conseiller municipal de 1896 à 1899 et maire de Saint-André-Avellin de 1912 à 1915 et de 1917 à 1919. À sa mort en 1938, il lègue la maison à sa fille, Simone, qui l'habite pendant plusieurs années.



Corps principal de la maison Adélar-Quesnel. 165, rue Principale, Saint-André-Avellin.

IMG_4653.jpg



Corps secondaire qui a probablement été construit à l'origine comme cuisine d'été.

IMG_4616.jpg

De style éclectique, la maison possède un grand nombre d'éléments décoratifs : épi, aisseliers, lambrequins, corniche à modillons et retours de l'avant-toit. La maison Adélar-Quesnel offre donc un état d'authenticité excellent et, de surcroît, un très bon état physique.



Détail de l'ornementation.

IMG_4619.jpg

4.4.2.9 Le 230-232, rue Duquette (maison du meunier)

Le 230-232, rue Duquette, est construit vers 1821 par le seigneur Papineau pour y loger son meunier Joseph Joubert. Le moulin à farine était situé en face, près d'un ruisseau. En 1868, le meunier Antime Lauzon achète le moulin et s'installe dans la maison avec ses parents et sa famille; un agrandissement est alors effectué du côté est de l'édifice.



Corps principal du 230-232, rue Duquette à Papineauville, construit vers 1821, ce qui en ferait le plus ancien bâtiment non seulement de la MRC, mais de l'Outaouais.

IMG_1678.jpg



Corps secondaire qui a probablement été construit à l'origine comme cuisine d'été.

IMG_1682.jpg

La maison possède un revêtement de clin de bois avec des fenêtres à battants à grands carreaux. Elle constitue un fort bel exemple de maison néoclassique québécoise.



Détail de la façade avant.

IMG_1683.jpg

4.4.2.10 Ferme modèle

Cette grange sise sur la rue Notre-Dame à Montebello est une ancienne ferme modèle datant des environs de 1910. Avec ses imposantes dimensions et sa forme de toit en arc brisé, elle est la seule en son genre dans la MRC de Papineau. Les seuls comparables à cet édifice en Outaouais se retrouvent sur la ferme des Six à Bouchette. Elle est toutefois unique par ses dimensions et ses doubles événements. La ferme modèle de Montebello présente de surcroît une excellente intégrité architecturale, ayant conservé ses revêtements muraux et de toiture, en plus de ses ouvertures anciennes et de ses événements.



Mur gouttereau sud et mur-pignon nord-est de la ferme modèle. 743, rue Notre-Dame, Montebello.

IMG_4966.jpg



Détail de la haute fondation en pierre percée d'une porte à panneaux avec vitrage à deux battants.

IMG_2271.jpg

Bergeron Gagnon inc., 2011



Un des événements du toit.

IMG_2273.jpg

4.4.2 Les biens à valeur patrimoniale *supérieure*

Par ailleurs, 54 éléments inventoriés se distinguent par leur valeur patrimoniale que nous avons jugée *supérieure*. Ils se démarquent par leur qualité architecturale, leur intégrité, leur rareté ou leur ancienneté. Bien qu'il regroupe surtout des bâtiments principaux, ce corpus renferme également des bâtiments secondaires et d'autres constructions comme un pont, un moulin, une statue, etc.

Tableau 12. Éléments à valeur patrimoniale supérieure

Municipalité				Type d'élément	Nom officiel ou officieux	Date connue	Date estimée
Bowman	4	chemin	David	Bâtiment principal			vers 1880
Chénéville	63	rue	Montfort	Bâtiment principal			vers 1910
Chénéville	56	rue	Principale	Bâtiment principal			vers 1920
Lac-des-Plages	2232	chemin du	Tour-du-Lac	Bâtiment principal			vers 1860
Lac-Simon	1120	chemin	Haut-des-Côtes	Bâtiment principal			vers 1870
Lac-Simon	1565	chemin des	Pères	Maison de repos	Maison de repos des Pères de Sainte-Croix		vers 1932
Montebello	366	chemin	Braulière	Bâtiment principal			vers 1950
Montebello	375	chemin	Braulière	Bâtiment principal			vers 1936
Montebello	113	chemin	Le Roy	Bâtiment principal			vers 1937
Montebello	487	rue	Notre-Dame	Bâtiment principal			vers 1885
Montebello	515	rue	Notre-Dame	Bâtiment principal			vers 1920
Montebello	527	rue	Notre-Dame	Bâtiment principal			vers 1915
Montebello	532	rue	Notre-Dame	Ancienne école	Ancienne école ménagère régionale	1920	
Montebello	550	rue	Notre-Dame	Bâtiment principal	Hôtel de ville		vers 1925
Montebello	626	rue	Notre-Dame	Bâtiment principal	Maison Charlebois		vers 1840
Montebello	676	rue	Notre-Dame	Bâtiment principal	Manoir Quesnel		vers 1915

Municipalité				Type d'élément	Nom officiel ou officieux	Date connue	Date estimée
Mulgrave-et-Derry	7517	route	315	Bâtiment principal			vers 1916
Notre-Dame-de-Bonsecours	660	côte	Angèle	Bâtiment principal			vers 1950
Notre-Dame-de-Bonsecours	970	rue	Notre-Dame	Bâtiment principal			vers 1870
Notre-Dame-de-Bonsecours	1570	rue	Notre-Dame	Bâtiment principal			vers 1928
Notre-Dame-de-la-Paix		rue	Notre-Dame	Calvaire			vers 1940
Notre-Dame-de-la-Paix	1	rue	Saint-Pierre	Bâtiment principal			vers 1920
Papineauville	1790	route	148	Bâtiment principal			vers 1910
Papineauville	228	rue	Duquette	Bâtiment principal			vers 1845
Papineauville	122 124	rue	Henri-Bourassa	Bâtiment principal			vers 1918
Papineauville	185	rue	Henri-Bourassa	Bâtiment principal			vers 1904
Papineauville	186	rue	Henri-Bourassa	Bâtiment principal		1907	
Papineauville	189	rue	Henri-Bourassa	Bâtiment principal			vers 1860
Papineauville	192	rue	Henri-Bourassa	Bâtiment principal		1907	
Papineauville	198	rue	Henri-Bourassa	Bâtiment principal			vers 1910
Papineauville	137	rue	Major	Ancienne église	Église St. Stephen		vers 1835
Plaisance	185	chemin	Malo	Bâtiment principal			vers 1837
Plaisance		rue	Principale	Pont	Pont ferroviaire	1923	
Plaisance	197	rue	Principale	Bâtiment principal			vers 1850
Ripon	1079	route	317	Ancienne école			vers 1910
Ripon	114	chemin du	Lac-Grosseau	Bâtiment principal			vers 1855
Ripon	3	chemin	Léveillé	Bâtiment principal	Maison Arcade-Sabourin		vers 1860

Municipalité				Type d'élément	Nom officiel ou officieux	Date connue	Date estimée
Ripon	3	chemin	Léveillé	Ensemble de ferme			vers 1860
Ripon	46	rue	Principale	Ancien presbytère	Ancien presbytère de Saint-Casimir		vers 1915
Ripon	58 60	rue	Principale	Ancien couvent	Ancien couvent de Ripon		vers 1920
Ripon	73	rue	Principale	Bâtiment principal			vers 1910
Saint-André-Avellin		rue de la	Grotte	Grotte	Grotte du mont Saint-Joseph		avant 1913
Saint-André-Avellin			Principale	Statue Ange à l'enfant		1994	
Saint-André-Avellin	164	rue	Principale	Bâtiment principal			vers 1925
Saint-André-Avellin	7	rue	Saint-André	Ancienne banque	Ancienne Banque Provinciale du Canada	1918	
Saint-André-Avellin	10	rue	Saint-André	Ancien couvent	Ancien couvent des Sœurs de la Providence	1891	
Saint-André-Avellin	12	rue	Saint-André	Ancienne école	Ancienne école des Sœurs de la Providence	1917	
Saint-André-Avellin	14	rue	Saint-André	Ancienne école	Ancienne école normale des Sœurs de la Providence	1946	
Saint-Émile-de-Suffolk	345	route	des Cantons	Bâtiment principal	Magasin O. Chartrand	1908	
Saint-Sixte	880	route	317	Bâtiment principal			vers 1926
Thurso	22	rue	Galipeau	Bâtiment principal			vers 1881
Thurso	37	rue	Galipeau	Bâtiment principal			vers 1900
Thurso	183	rue	Galipeau	École	École Sainte-Famille		vers 1951
Thurso	368	rue	Victoria	Bâtiment principal			vers 1930

Quelques-uns des édifices à valeur patrimoniale *supérieure*



Le 1, rue Saint-Pierre à Notre-Dame-de-la-Paix.

IMG_3826.jpg



Le 375, chemin Braulière à Montebello.

IMG_5628.jpg



Le 192, rue Henri-Bourassa à Papineauville.

IMG_1878.jpg



Grange-étable faisant partie d'un ensemble de bâtiments de ferme au 3, chemin Léveillé à Ripon.

P1170707.jpg



Hôtel de ville de Montebello. 550, rue Notre-Dame.

IMG_1618.jpg



Le 10, rue Saint-André à Saint-André-Avellin, l'ancien couvent des Sœurs de la Providence.

IMG_2018.jpg



Le 63, rue Montfort à Chénéville.

IMG_3952.jpg



École Sainte-Famille. 183, rue Galipeau, Thurso.

IMG_3354.jpg



Ancien couvent de Ripon. 58-60, rue Principale, Ripon.

IMG_3643.jpg



Le 1120, chemin Haut-des-Côtes à Lac-Simon.

IMG_4441.jpg

Les bâtiments en pierre

Très rares dans la MRC de Papineau, les bâtiments en pierre particularisent le cadre bâti de certaines municipalités, particulièrement Saint-André-Avellin, Ripon et Montebello. La pierre est surtout utilisée pour les bâtiments publics, l'architecture religieuse et l'architecture résidentielle de prestige.



Ancienne école ménagère régionale, datant de 1920 et située au 532, rue Notre-Dame, Montebello. IMG_1597.jpg

Parmi les édifices à valeur patrimoniale *supérieure*, on retrouve des édifices rattachés à l'architecture commerciale. Plutôt rare dans la MRC, ce type d'architecture compte néanmoins de fort intéressants spécimens, notamment à Saint-André-Avellin et à Saint-Émile-de-Suffolk.



Magasin O. Chartrand, 1908. Un des rares bâtiments associés à l'architecture commerciale, Saint-Émile-de-Suffolk. IMG_5073.jpg

IMG_5072.jpg

Le tableau suivant résume les valeurs patrimoniales qui ont été attribuées aux éléments inventoriés, selon l'échelle de notation du PIMIQ/RPCQ. Le tableau permet de constater la rareté des éléments à valeur patrimoniale *supérieure* par rapport à tous ceux qui ont été inventoriés. La majorité des biens répertoriés ont en effet une valeur patrimoniale jugée *bonne* ou *passable*.

Tableau 13. Sommaire des valeurs patrimoniales

Valeur patrimoniale	Nombre de bâtiments
<i>Exceptionnelle</i> ou cote 5	12
<i>Supérieure</i> ou cote 4	55
<i>Bonne</i> ou cote 3	210
<i>Passable</i> ou cote 2	196
<i>Faible</i> ou cote 1	45
Total	518

Il est à noter que les biens, des édifices pour la plupart, ayant obtenu les trois dernières cotes ne sont pas sans intérêt. Bien au contraire, ils offrent également un intérêt patrimonial et un important potentiel de mise en valeur. Leur cote pourrait même être modifiée à la suite de travaux de restauration. Par conséquent, les actions des municipalités devraient également inclure les biens dont la valeur patrimoniale est plus faible.

4.5 Les problématiques spécifiques liées à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine bâti

4.5.1 Les interventions inappropriées

Certaines interventions inappropriées sur les bâtiments anciens ont pour effet d'altérer, à des niveaux divers, leur caractère patrimonial. Nous identifions ci-après les plus récurrentes.

Ouvertures

Remplacement des portes et des fenêtres par un modèle plus récent dont le format est non conforme à celui d'origine.


Utilisation d'un modèle de porte et de fenêtre incompatible avec le type architectural de l'édifice.

Utilisation de modèles inappropriés par leur forme ou leur disposition.

Galleries et garde-corps

Mise en place d'un garde-corps dont le modèle est non conforme à celui d'origine.

Garde-corps trop élevé (souvent prescrit par le Code national du bâtiment).



Édifice de la rue Papineau présentant un faible état d'authenticité, Papineauville.

IMG_8375.jpg

Les revêtements

Disparition des revêtements anciens.


Largeur trop importante d'un revêtement comme le *masonite* ou le clin d'aluminium.

Isolation des murs par l'extérieur.

Mise en place d'un matériau incompatible par sa texture ou sa forme.

Corps secondaire

Ajout d'un corps secondaire dans l'alignement exact du mur du corps principal (absence de retrait).



Édifice de la rue Gendron présentant un faible état d'authenticité, Fassett.

IMG_2747.jpg

Disparition des éléments décoratifs

Lors de la mise en place d'un nouveau matériau : enlèvement des éléments décoratifs qui donnent le cachet distinctif aux édifices anciens; en l'occurrence :

- les chambranles,
- les planches cornières.

À cela s'ajoute la disparition fréquente des éléments décoratifs rattachés aux galeries ou aux toitures.



Édifice de la rue Principale à Saint-Sixte présentant un faible état d'authenticité.

IMG_4680.jpg

4.5.1.1 Des cas « d'avant-après » toujours révélateurs

La comparaison des photos anciennes avec les photos actuelles permet de mieux comprendre l'ampleur des transformations apportées à certains édifices et, le cas échéant, leur potentiel de mise en valeur.



La Banque Provinciale du Canada autorise la construction de cet édifice en 1918 et l'agrandit à deux reprises par la suite. Saint-André-Avellin.

Image provenant du site Internet de Patrimoine Outaouais, 7, rue Principale St-A-Avellin-2.jpg.



L'ancienne Banque Provinciale du Canada, aujourd'hui. L'édifice a préservé une assez bonne intégrité malgré ses deux agrandissements. 7, rue Saint-André, Saint-André-Avellin.

IMG_1949.jpg



École des Sœurs de la Providence érigée en 1917 et photographiée probablement peu de temps après sa construction. Saint-André-Avellin. Image provenant du site Internet de Patrimoine Outaouais, 112, rue Principale St-A-Avellin.jpg.



Le 12, rue Principale à Saint-André-Avellin, aujourd'hui.
IMG_2010.jpg

Sur le bâtiment actuel de l'école des Sœurs de la Providence, le couronnement (croix) a été enlevé, la corniche refaite et les fenêtres changées. Le porche et l'escalier anciens ont disparu afin de faire place à une construction moderne en blocs de béton. Ces transformations altèrent passablement l'état d'authenticité de l'édifice.



En 1901, le curé de Chénéville fait ériger à ses frais le couvent Sainte-Famille pour les Filles de la Sagesse. Les paroissiens apportent eux-mêmes la pierre utilisée pour la construction des murs. La cloche du couvent est installée en 1904. Les Filles de la Sagesse quittent Chénéville le 27 juin 1956 après 55 ans de vie active dans la communauté.

Image provenant du site Internet de Patrimoine Outaouais, 75, rue de l'Hôtel-de-Ville Chénéville.jpg.



Couvent Sainte-Famille aujourd'hui. 75, rue de l'Hôtel-de-Ville, Chénéville.

IMG_3971.jpg



IMG_3966.jpg

Au fil des années, l'édifice subit des altérations majeures. En 1957, la commission scolaire fait exécuter des travaux qui amènent la suppression du deuxième étage (la pierre est réutilisée pour la maçonnerie de la façade de la nouvelle école érigée juste à côté). À ce moment, le couvent perd également sa tourelle centrale et son clocheton, de même que sa fenestration ancienne. Un agrandissement doté d'un petit passage est aménagé entre l'ancien couvent et la nouvelle école.



Cet édifice de Papineauville est construit vers 1880 par John et Pierre St-Julien pour servir de magasin. Les frères Mackay l'achètent et le revendent ensuite à Henri Bourassa en 1891. M. Bourassa vend le bâtiment aux frères Bélisle en 1898. Ces derniers y exploitent le magasin général Bélisle Frères. M. Laurent Bissonnette acquiert en 1951 le commerce qui devient alors la Quincaillerie Bissonnette.

Image provenant du site Internet de Patrimoine Outaouais 253-255, rue Papineau Papineauville-4.jpg.



Magasin général Bélisle aujourd'hui. 253-255, rue Papineau, Papineauville.

IMG_1729.jpg



IMG_1726.jpg

Le bâtiment a subi de nombreuses transformations : agrandissement de facture moderne sur le mur ouest, suppression de la galerie, ainsi que modification de la forme et du modèle des ouvertures. Sur la toiture, le corps secondaire au couronnement pyramidal a disparu. Les seuls éléments qui subsistent encore sont la brique à l'étage, la toiture en tôle à baguettes et la corniche à consoles.



Couvent de Papineauville construit en 1907-1908 d'après les plans du prêtre-architecte, le chanoine Georges Bouillon. Rue Jeanne-D'Arc, Papineauville.

Image provenant du site Internet de Patrimoine Outaouais, 188, rue Sainte Jeanne-d'Arc Papineauville-3.jpg



Couvent de Papineauville aujourd'hui. 188, rue Jeanne-d'Arc, Papineauville. Le bâtiment est cité monument historique en 2010.

IMG_1784.jpg

L'observation de la photo ancienne du couvent de Papineauville permet de constater la transformation du toit mansardé en toit plat, le remplacement des portes et de certaines fenêtres ainsi que la transformation de la longue galerie en perron.

4.5.2 L'état physique des bâtiments secondaires

Comme l'agriculture est encore bien vivante dans la MRC de Papineau, la conservation des bâtiments secondaires représente un défi moins grand que dans les autres MRC de la région outaouaise. Néanmoins, plusieurs bâtiments de ferme anciens présentent des carences sur le plan de leur état physique, une situation observable notamment sur les revêtements de tôle profilée de toiture et de planches verticales des murs. Des problèmes structuraux sont également présents.



Grange-étable passablement détériorée, rue Principale à Fassett. La structure est instable, un billot a même été placé afin de solidifier un poteau. D'autres bâtiments secondaires de la MRC sont dans le même état.

IMG_2457.jpg



Le revêtement de la toiture de cette grange-étable est fortement détérioré, tout comme la façade. Montée Saint-François, Plaisance.

IMG_3181.jpg

4.5.3 Autres problématiques

Parmi les autres problématiques liées, directement ou indirectement, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine, nous constatons notamment :

- l'absence de mesures d'information et de sensibilisation sur les matériaux et les composants à utiliser sur un bâtiment ancien;
- les programmes d'aide à la rénovation visant l'amélioration des logements et n'ayant pas de préoccupation assurant le maintien des caractéristiques architecturales anciennes;
- la rareté de programme d'aide financière ou technique incluant un volet patrimonial à l'attention des propriétaires de bâtiments d'intérêt patrimonial;
- la très grande rareté de réglementation propre au patrimoine (bâtiments et secteurs anciens), notamment de règlements sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)⁵⁸;
- la dévitalisation de deux municipalités : Namur et Chénéville;
- le prolongement de l'autoroute 50 et ses effets sur la dévitalisation possible des noyaux villageois de Montebello, de Papineauville et Fassett, notamment.
- l'insuffisance des budgets associés aux ententes de développement culturel conclues entre la MRC et le MCCCCF.

À l'intérieur de sa politique culturelle, la MRC de Papineau reconnaît par ailleurs que :

- les initiatives de reconnaissance et de préservation du patrimoine sont insuffisantes⁵⁹;
- le nombre de bâtiments dotés d'un statut juridique de protection est relativement peu élevé, ce qui limite l'accès au Fonds du patrimoine culturel québécois.⁶⁰

⁵⁸ Selon les informations transmises par le CLD de la MRC de Papineau, les municipalités de Papineauville, Montebello et Chénéville possèdent un règlement de PIIA.

⁵⁹ Comité de la politique culturelle. *Politique culturelle de la MRC de Papineau*, Adoptée le 24 novembre 2010, CLD de la MRC Papineau, 24 novembre 2010, 27 pages, p. 9.

⁶⁰ *Ibid.*

Bergeron Gagnon inc., 2011

4.6 Les forces

Si la MRC de Papineau fait face à des problématiques relatives à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine, la région possède aussi des atouts certains en cette matière. Parmi ces forces figurent notamment :

- l'existence d'un « comité du patrimoine » et de la Table culture du CLD Papineau;
- l'adoption récente d'une politique culturelle par la MRC de Papineau qui, entre autres, vient énoncer des orientations relatives à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine bâti et immatériel;
- les dispositions relatives au patrimoine contenues dans le schéma d'aménagement de la MRC de Papineau⁶¹;
- la présence de biens assujettis à la LBC (biens cités; biens classés; sites du patrimoine);
- la présence de musées d'histoire, de centres d'archives et de lieux d'interprétation;
- l'existence de lieux de diffusion culturelle;
- l'existence de circuits patrimoniaux dans quatre municipalités et dans le secteur de la Petite-Nation;
- la réalisation d'études de revitalisation des rues principales de plusieurs municipalités (Chénéville, Lac-des-Plages, Montebello, Papineauville, Ripon, Saint-André-Avellin) et de certains investissements municipaux dans le mobilier urbain et les plaques toponymiques;
- le recyclage de certains édifices d'intérêt patrimonial à des fins publiques (gare de Montebello et presbytère de Plaisance, notamment);
- la présence de nombreux organismes culturels voués à l'histoire et au patrimoine⁶² :
 - carrefour de l'info (Namur, Boileau, Lac-des-Plages, Saint-Émile-de-Suffolk);
 - comité de sauvegarde du moulin de Jarnac;
 - comité des affaires culturelles de Papineauville – Sainte-Angélique;
 - comité du centenaire de la paroisse Notre-Dame-de-la-Garde de Val-des-Bois /
 - comité du patrimoine de Ripon;

⁶¹ En collaboration. *Schéma d'aménagement révisé – MRC de Papineau*, Mise à jour : 30 novembre 2007.

⁶² La liste suivante est un extrait intégral (contenu et orthographe) de la politique culturelle de la MRC de Papineau, page 27.

Bergeron Gagnon inc., 2011

- comité du patrimoine du CLD;
 - corporation des affaires culturelles de Saint-André-Avellin;
 - société historique de Mulgrave et Derry;
 - société historique de Saint-André-Avellin;
 - société historique Louis-Joseph Papineau.
- la signature de trois ententes de développement culturel entre la MRC et le MCCCCF depuis 2002. Une agente VVAP (programme Villes et villages d'art et de patrimoine) est affectée à l'aide technique et à l'accompagnement des propriétaires de bâtiments d'intérêt patrimonial et des municipalités pour l'adoption de statut de protection, entre autres. Des initiatives de sensibilisation et d'éducation ont aussi été mises sur pied depuis 2005, dont deux concours de photos ayant permis de concevoir deux expositions itinérantes sur le thème du patrimoine bâti de la MRC : *Les trésors du patrimoine bâti* et *Le patrimoine d'hier à aujourd'hui*. Ces réalisations ont été financées par les ententes conclues avec le MCCCCF.
- la présence d'une professionnelle à l'emploi du CLD Papineau, embauchée grâce à une entente VVAP. Cette personne-ressource contribue largement à la reconnaissance, à la protection et à la mise en valeur du patrimoine de la MRC. Son travail a notamment permis de sensibiliser les municipalités à l'utilisation des dispositions de la LBC. Ainsi, plusieurs règlements de citation et de constitution en site du patrimoine ont été adoptés grâce à l'accompagnement professionnel de cette ressource et à l'appui des membres du comité du patrimoine.

4.6.1 Le schéma d'aménagement de la MRC de Papineau

Le schéma d'aménagement de la MRC de Papineau comprend un contenu spécifique au patrimoine bâti, soit des principes d'intervention ainsi que l'identification officielle de sites d'intérêt architectural, patrimonial et archéologique⁶³. Ainsi, le chapitre relatif aux sites d'intérêt historique, esthétique et écologique identifie des « sites patrimoniaux » et des « sites architecturaux ». Ces derniers concernent les propriétés et les biens suivants :

- la propriété du manoir Papineau et sa chapelle funéraire;
- le sanctuaire Our Lady of Knock de la paroisse Saint-Mallachy à Mayo;
- les églises de plus de 50 ans;
- les presbytères de plus de 50 ans;
- les croix de chemin de plus de 50 ans.

En ce qui concerne les « sites patrimoniaux », la MRC identifie les emplacements suivants :

- la gare de Montebello et la rue Notre-Dame à Montebello;
- la place de l'église et le quadrilatère formé par les rues Viger, Jeanne d'Arc, Papineau et Henri-Bourassa à Papineauville;
- la rue Principale à Ripon;
- les rues Principale et Saint-André, à Saint-André-Avellin.

Le schéma d'aménagement présente des principes d'intervention et des orientations relatives à la culture et au patrimoine.

Principes d'intervention⁶⁴

À l'intérieur de ses principes d'intervention, la MRC rappelle que les municipalités doivent respecter des normes générales touchant les « sites architecturaux » lors de l'élaboration de leur plan et de leurs règlements d'urbanisme. Aussi les plans d'urbanisme doivent-ils identifier les croix de chemin présentes sur le territoire municipal et, s'il y a lieu, favoriser des actions destinées à assurer leur rénovation. Les règlements de zonage devront assurer la protection des croix de chemin, notamment

⁶³ *Ibid.*, p. 8-2.

⁶⁴ *Ibid.*, chap. 8, section 8.1.4 « Les sites d'intérêt historique, esthétique et écologique ». Bergeron Gagnon inc., 2011

en interdisant leur démolition. Il devra en être de même pour toutes les églises érigées il y a plus de 50 ans.

Le document complémentaire précise à ce sujet des normes générales⁶⁵. Ces dernières prescrivent entre autres que les interventions relatives aux « sites architecturaux » doivent faire l'objet de dispositions réglementaires spécifiques par les municipalités. Les normes générales stipulent par ailleurs que la démolition des « sites architecturaux » devra être interdite par les réglementations locales de zonage.

Relativement aux « principes d'intervention », les municipalités visées doivent adopter, lors de la révision de leur plan et de leurs règlements d'urbanisme, une réglementation assurant un contrôle de l'architecture des nouvelles constructions et des rénovations sur les bâtiments existants.

Orientations en matière de développement culturel

Dans son schéma d'aménagement, la MRC de Papineau a identifié des orientations en matière de développement culturel, dont certaines touchent le patrimoine bâti, à savoir :

- la protection et la mise en valeur des paysages culturels;
- la poursuite de la revitalisation des rues principales;
- la consolidation des centres d'interprétation.

Les autres orientations de développement culturel visent à :

- consolider les activités et festivals existants;
- assurer l'accessibilité à l'autoroute de l'information sur l'ensemble du territoire.

Cette section du schéma d'aménagement vient confirmer l'importance qu'accorde la MRC aux actions suivantes :

- favoriser la citation de bâtiments et de sites patrimoniaux;
- favoriser la réalisation d'expositions relatant l'histoire de chacune des municipalités;
- faire la promotion du programme visant la restauration du patrimoine religieux⁶⁶.

⁶⁵ *Ibid.*, chap. 13, « Document complémentaire ».

⁶⁶ *Ibid.*, p. 9-14.

Bergeron Gagnon inc., 2011

4.6.2 La politique culturelle de la MRC de Papineau

La MRC de Papineau adoptait en novembre dernier sa politique culturelle⁶⁷. Celle-ci vient encadrer le développement culturel du territoire de la MRC pour les prochaines années.

Parmi les neuf orientations découlant des principes directeurs de la politique, l'une vise à reconnaître la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et immatériel.

À l'intérieur des objectifs de la politique, on retrouve les points suivants :

- développer les connaissances au sujet de l'histoire et du patrimoine;
- assurer l'intégration de la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager aux projets de revitalisation municipaux;
- favoriser le développement de projets contribuant à préserver et à mettre en valeur le potentiel des éléments historiques et patrimoniaux dans une perspective de développement durable;
- protéger activement le patrimoine bâti et les paysages culturels patrimoniaux significatifs de la MRC au moyen d'une réglementation appropriée;
- soutenir la préservation et la mise en valeur du patrimoine et de l'histoire de la MRC et de ses municipalités;
- diffuser les connaissances sur l'histoire et le patrimoine de la MRC et de ses municipalités auprès des citoyens et de divers publics.

⁶⁷ Comité de la politique culturelle, *op. cit.*
Bergeron Gagnon inc., 2011

5. Recommandations

Ce chapitre comprend une série de recommandations destinées à favoriser la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine bâti de la MRC de Papineau.

Ces recommandations se placent en continuité directe avec les éléments de contenu du schéma d'aménagement et de la politique culturelle de la MRC.

La connaissance, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine sont des responsabilités partagées. Aussi, plusieurs intervenants doivent être impliqués dans ce processus. La MRC, les municipalités, le MCCCCF, le CLD, la CRÉO, les sociétés d'histoire notamment et, dans certains cas, Tourisme Outaouais et le MAPAQ⁶⁸ ont un rôle à jouer, tout comme les citoyens.

Nos recommandations sont présentées selon leur ordre de priorité.

Les premières recommandations concernent principalement les mesures d'information et de sensibilisation au patrimoine.

1. Signature de nouvelles ententes de développement culturel et majoration des sommes

La mise en place de nos recommandations serait grandement facilitée par la signature de nouvelles ententes de développement culturel entre le MCCCCF, la MRC et les municipalités. Le budget de ces ententes devrait être majoré par rapport à celui des ententes précédemment conclues depuis 2002 entre le MCCCCF et la MRC de Papineau. De nouvelles ententes dotées de budgets adéquats permettraient un plus grand nombre d'initiatives en matière de reconnaissance et de préservation du patrimoine.

⁶⁸ MAPAQ : ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.
Bergeron Gagnon inc., 2011

2. Diffuser le contenu de la présente étude

Nous recommandons de diffuser le contenu de la présente étude aux citoyens, aux organismes concernés et au personnel des municipalités et de la MRC. Les faits saillants pourraient être diffusés lors de conférences de presse et de séances d'information, assorties de présentations de type « PowerPoint ». Le site Internet de la MRC et celui de chaque MRC pourraient également présenter un résumé du contenu de notre étude ou sa version intégrale en format PDF.

3. Poursuivre l'acquisition de connaissances (patrimoine bâti, historique et paysager)

Nous recommandons de poursuivre l'acquisition de connaissances sur le patrimoine bâti de la MRC de Papineau, à l'aide de la documentation historique et de visites sur le terrain, en réalisant les actions suivantes :

- poursuivre l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de Papineau réalisé par notre équipe, de manière à y inclure les autres éléments construits antérieurs à 1950, particulièrement dans les municipalités suivantes :

- . Papineauville (chemin Salomon-Dicaire, route 148 Ouest, côte Saint-Charles, rue Viger, rue Papineau – à l'est et à l'ouest du secteur villageois, rue Major, rue Saint-Julien rue Mackay, rue Bréboeuf, route 321, route 323, chemin Saint-Denis, chemin de la Rouge ; Mulgrave-et-Derry , Saint-André-Avellin (secteurs ruraux), Montebello (le secteur du mont Westcott - une douzaine de bâtiments, dont le 424, rue Braulière), les rues perpendiculaires à la rue Notre-Dame, notamment);
- . une liste remise au client présente les édifices qui pourraient faire l'objet d'un inventaire;

- inclure dans ces prochains inventaires les bâtiments en bois cordé, les cabanes à sucre et les édifices pièce sur pièce non inventoriés par notre équipe;

- s'assurer que les éléments inventoriés seront transposés au PIMIQ/RPCQ par le MCCCCF ou par les professionnels reconnus par le MCCCCF;

- ajouter des biens à valeur patrimoniale élevée à l'issue de l'inventaire;

- confier des mandats de recherche au Comité culture, histoire et patrimoine ou à des étudiants dans le but de :

- . recueillir auprès des citoyens des informations historiques afin, notamment, de préciser avec le plus d'exactitude possible les dates de construction des bâtiments inventoriés au cours du présent mandat et de recueillir toute autre information reliée à leurs fonctions passées et à leurs occupants;

- . réaliser des « chaînes de titres » des propriétés offrant une valeur patrimoniale *supérieure*;
 - . recueillir du matériel iconographique (photos, cartes postales, etc.) auprès des citoyens en ce qui a trait aux édifices déjà inventoriés et ceux qui le seront dans l'avenir;
 - . préciser, si nécessaire, la fonction (type) des bâtiments secondaires inventoriés en cours de mandat;
- réaliser un inventaire et une caractérisation des paysages culturels; nous appuyons donc ici une des recommandations de la MRC de Papineau dans son schéma d'aménagement⁶⁹;
 - identifier les éléments les plus significatifs du patrimoine moderne, postérieur à 1950.

4. Poursuivre la mise en place de mesures destinées à sensibiliser les citoyens

Nous recommandons de poursuivre les actions de sensibilisation au patrimoine bâti de la MRC de Papineau auprès des citoyens en réalisant les actions suivantes :

- préparer un imprimé (brochure ou livre) ou des pages Internet consacrés au patrimoine de la MRC; il pourrait s'agir d'un projet concernant l'ensemble de l'Outaouais, à l'intérieur duquel viendraient se placer les spécificités de la MRC de Papineau;
- diffuser des capsules d'information consacrées au patrimoine bâti de la MRC de Papineau dans les hebdomadaires régionaux et municipaux;
- mieux faire connaître les bons exemples d'interventions sur les bâtiments anciens;
- poursuivre l'identification *in situ* des plus importants éléments d'intérêt patrimonial des municipalités, notamment ceux inventoriés en cours de mandat, à l'aide de plaques ou de panneaux d'interprétation. Saint-André-Avellin pourrait servir de source d'inspiration à ce sujet (panneaux mis en place devant les édifices inscrits au circuit patrimonial de la municipalité);
- sensibiliser les citoyens à l'importance des archives familiales, tout en favorisant la constitution de fonds d'archives privées.

⁶⁹ *Schéma d'aménagement révisé, op. cit.*, p. 9-7.
Bergeron Gagnon inc., 2011

5. Favoriser une meilleure intégration du patrimoine bâti à l'offre touristique de la MRC de Papineau

Nous recommandons que le patrimoine bâti soit encore mieux intégré à l'offre touristique dans la MRC de Papineau. Une telle recommandation serait grandement facilitée par la réalisation d'une entente multipartite, impliquant notamment la CRÉO, la MRC, Tourisme Outaouais, les municipalités et le MCCCCF. Une entente de ce genre pourrait concerner éventuellement l'ensemble de la région outaouaise.

Cette recommandation pourrait se matérialiser notamment par :

- la réalisation de circuits patrimoniaux municipaux sur support imprimé et en version PDF comparables à celui réalisé par Papineauville;
- la mise en place de panneaux d'interprétation devant les édifices à valeur patrimoniale élevée, à l'image de ceux installés au cœur du village de Saint-André-Avellin;
- le développement de circuits thématiques basés sur les particularités de l'histoire et du patrimoine bâti ou paysager de la MRC de Papineau; par exemple :
 - . le patrimoine agricole : ses routes, ses bâtiments et ses paysages;
 - . les bâtiments en pièce sur pièce et en bois cordé;
 - . le corridor de la rivière des Outaouais dans la partie sud de la MRC;
 - . le patrimoine religieux : églises, presbytères, grottes, monuments, croix de chemin et calvaires;
 - . les plans d'eau et leurs abords :
 - . la route de la villégiature (Lac-Simon, Lac-des-Plages notamment) ;
 - . les abords de la rivière des Outaouais et ses paysages.

Note : de tels circuits pourraient être conçus sur support papier ou en version numérique, téléchargeable à partir d'un site Internet sur des appareils à géoréférence (GPS) ou des téléphones intelligents avec les technologies Web 2.

6. Bonifier la liste des éléments inscrits à titre de « sites d'intérêt historique, esthétique et écologique » au schéma d'aménagement

Nous recommandons que la MRC de Papineau bonifie la liste des éléments inscrits à titre de « sites d'intérêt historique, esthétique et écologique » dans son schéma d'aménagement révisé.

Nous recommandons d'inclure à l'intérieur de la catégorie « sites patrimoniaux » tous les ensembles d'intérêt particulier que nous avons identifiés ainsi que les éléments auxquels nous avons attribué une valeur patrimoniale *exceptionnelle* et *supérieure* (exception faite bien sûr des éléments et des ensembles déjà inscrits).

7. Assujettir les « sites patrimoniaux » aux normes générales du document complémentaire du schéma d'aménagement de la MRC de Papineau

Présentement, seuls les « sites architecturaux »⁷⁰ (identifiés à titre de territoire d'intérêt historique, esthétique ou écologique) sont assujettis aux normes générales du document complémentaire du schéma d'aménagement de la MRC de Papineau.

Nous recommandons que les « sites patrimoniaux »⁷¹ (incluant les ensembles d'intérêt particulier que nous avons identifiés ainsi que les éléments à valeur patrimoniale *exceptionnelle* et *supérieure*) et les « archéologiques connus »⁷², ainsi que toute zone à potentiel archéologique soient également assujettis à ces normes générales.

8. Adoption d'une politique du patrimoine par la MRC de Papineau

Bien qu'elle soit dotée d'une politique culturelle et compte tenu de l'importance du patrimoine sur le territoire de la MRC de Papineau, nous croyons que celle-ci devrait adopter une politique du patrimoine. Une telle politique, en plus de reconnaître officiellement l'importance du patrimoine au sein de la MRC, viendrait confirmer les intentions et les volontés de la région en cette matière. Elle pourrait déboucher ensuite sur un plan d'action planifiant la réalisation de projets concrets.

⁷⁰ Ainsi nommés dans le schéma d'aménagement de la MRC de Papineau.

⁷¹ *Id.*

⁷² *Id.*

Bergeron Gagnon inc., 2011

9. Accorder des statuts juridiques de protection

Nous présentons ci-après une liste de biens et d'ensembles, parmi ceux que nous avons inventoriés, qui devraient faire l'objet d'un statut juridique de protection par les gouvernements du Canada, du Québec et par les municipalités.

Cette liste pourrait évidemment être bonifiée ultérieurement à l'issue de la poursuite des travaux d'inventaire dans la MRC.

9.1 Lieu historique national du Canada

Un ensemble offrant un intérêt sur le plan canadien devrait faire l'objet d'une demande de reconnaissance à titre de lieu historique national du Canada : l'ensemble formé par le Château Montebello, son terrain, ses dépendances, le chalet du club de golf et l'ancienne maison du jardinier.

9.2 Classement par le MCCCCF

Certains des biens inventoriés offrent, selon nous, un intérêt national; aussi devraient-ils faire l'objet d'une demande de classement auprès du MCCCCF. Les biens concernés sont les suivants :

- le moulin de Jarnac à Mulgrave-et-Derry;
- l'ancienne ferme modèle à Montebello.

Qu'il s'agisse de classement, de citation ou de sites du patrimoine, la préparation des demandes d'attribution de statuts juridiques nécessite une démarche rigoureuse. Ces demandes doivent considérer les paramètres de la Loi sur les biens culturels ou ceux de sa refonte anticipée : le projet de loi n° 82 sur le patrimoine culturel.

9.3 Création de sites du patrimoine

Nous recommandons que certains des ensembles d'intérêt que nous avons identifiés soient constitués en site du patrimoine par les municipalités, en vertu des dispositions de la LBC (ou de sa version « remaniée » à l'issue de l'adoption du projet de loi n° 82 sur le patrimoine culturel présentement à l'étude). Les ensembles concernés sont les suivants :

- l'ensemble d'intérêt de la rue Henri-Bourassa à Papineauville;
- l'ensemble d'intérêt de la rue Notre-Dame à Montebello;
- l'ensemble d'intérêt de la rue Principale à Ripon;
- l'ensemble d'intérêt des rues Saint-André et Principale à Saint-André-Avellin;

- l'ensemble regroupant la propriété des Pères de Sainte-Croix à Lac-Simon;
- la maison et l'écurie Émile-Favier à Namur;
- le barrage et la centrale de High Falls à Bowman;
- les édifices résidentiels du mont Westcott à Montebello.

Rappelons que les biens inclus à l'intérieur d'un site du patrimoine et présentant un intérêt patrimonial sont admissibles au programme d'aide financière du MCCCCF, le Fonds du patrimoine culturel du Québec (FPCQ).

9.3 Citation de monuments historiques

Nous recommandons que certains des biens d'intérêt que nous avons identifiés soient cités monument historique par les municipalités, en vertu des dispositions de la LBC (ou de sa version « remaniée » à l'issue de l'adoption du projet de loi n° 82 sur le patrimoine culturel présentement à l'étude).

La plupart des édifices et des autres constructions ayant une valeur patrimoniale *exceptionnelle* ou *supérieure* pourraient faire l'objet d'une citation par les municipalités concernées. Toutefois, en raison de leur rareté, de leur ancienneté et de leurs qualités architecturales, certains édifices pourraient prioritairement faire l'objet d'une citation par les municipalités concernées, à savoir :

- l'église St. Stephen, Papineauville;
- la gare de Montebello;
- le 230-232, rue Duquette, Papineauville;
- le magasin O. Chartrand, Saint-Émile-de-Suffolk;
- la maison Adélarde-Quesnel, Saint-André-Avellin.

Les biens cités sont admissibles au FPCQ, le programme d'aide financière du MCCCCF.

10. Mettre sur pied un programme d'aide technique et financière à la rénovation « patrimoniale »

Nous recommandons qu'un programme d'aide technique et financière à la rénovation « patrimoniale » soit mis sur pied par la MRC et les municipalités, de concert entre autres avec le MCCCCF et la Société d'habitation du Québec (SHQ). Un tel programme pourrait être réparti sur plusieurs années et comprendre un certain nombre de volets, dont :

- un guide des bonnes pratiques en patrimoine bâti⁷³;
- un service d'aide-conseil en architecture pour les propriétaires de maisons anciennes, offert à tarif réduit;
- la mise sur pied d'un programme d'aide financière à la rénovation « patrimoniale »;
- l'intégration de préoccupations « patrimoniales » à l'intérieur du programme Rénovation Québec.

Le programme d'aide technique ou financière devrait notamment assurer la préservation et la mise en valeur des matériaux caractéristiques de la MRC dont :

- les structures en pièces sur pièce, en bois cordé et en billes sur billes;
- les revêtements de bois;
- la brique bichrome;
- la tôle embossée.

11. Adopter des règlements de PIIA

Nous recommandons l'adoption de règlements de PIIA visant à encadrer les interventions relatives aux biens localisés dans les ensembles d'intérêt que nous avons identifiés. De tels règlements de PIIA pourraient aussi s'appliquer aux édifices auxquels nous avons attribué une valeur patrimoniale *exceptionnelle* et *supérieure*.

De plus, nous appuyons la recommandation faite par la MRC de Papineau dans son schéma d'aménagement en ce qui concerne l'adoption de normes de protection des paysages culturels les plus significatifs⁷⁴.

12. Protéger et mettre en valeur le patrimoine agricole

Nous recommandons la mise en place de mesures destinées à assurer la conservation et la mise en valeur du patrimoine agricole, un élément identitaire de la MRC. De telles mesures impliquent la revitalisation ou le développement de l'agriculture. Il s'agit certes d'une ambitieuse intention qui concerne non seulement la MRC de Papineau, mais l'ensemble de la région outaouaise, car il s'agit d'une problématique de la région outaouaise. Cela nécessite la participation de différents intervenants, dont le

⁷³ Le guide de restauration produit pour la région de Chaudière-Appalaches en 2009 pourrait servir d'exemple à ce sujet.

⁷⁴ *Schéma d'aménagement révisé*, op. cit., p. 9-7.
Bergeron Gagnon inc., 2011

MCCCCF, les municipalités, le ministère de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) et le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT). Les mesures découlant de cette intention pourraient se matérialiser notamment par :

- des crédits de taxes foncières;
- des mesures d'aide technique et financière visant l'entretien et la consolidation des bâtiments agricoles anciens, dont ceux en pièce sur pièce;
- un programme d'aide favorisant l'utilisation des bâtiments secondaires anciens, dans le respect de leur caractère patrimonial, afin qu'ils répondent mieux aux besoins de l'agriculture du 21^e siècle.

La mise en valeur du patrimoine agricole pourrait favoriser les municipalités présentement dévitalisées au sein de la MRC.

13. Intégrer les fiches informatisées d'inventaire (ou leur contenu) au système géomatique des municipalités

Les MRC ou les municipalités pourraient éventuellement intégrer les fiches informatisées d'inventaire (ou leur contenu) produites en cours de mandat et celles qui le seraient ultérieurement au système géomatique municipal afin de faciliter l'accès aux informations.

Conclusion

Le patrimoine bâti de la MRC de Papineau se veut aussi riche que diversifié. Un corpus de 518 éléments d'intérêt patrimonial a été préparé, tout en faisant l'objet de fiches informatisées d'inventaire, transposées dans le répertoire national du MCCCCF (PIMIQ/RPCQ). L'inventaire a accordé la priorité aux constructions présentant une valeur d'âge élevée, une bonne intégrité architecturale, ou ayant une fonction spécifique. Les éléments inventoriés ne constituent pas la totalité des éléments d'intérêt patrimonial mais un intéressant corpus assez représentatif de la MRC de Papineau.

Les éléments inventoriés sont surtout des bâtiments de type résidentiel ou dont la volumétrie s'y rattache (392 bâtiments). Construits entre 1820 et 1955, ces édifices représentent une très intéressante diversité de types architecturaux et de tendances stylistiques. Les éléments inventoriés représentent donc plus de 130 ans de l'évolution de l'histoire de l'architecture. En outre, une dizaine d'entre eux, antérieurs à 1840, font partie des plus anciennes constructions de la région outaouaise.

Le patrimoine bâti de la MRC de Papineau repose par ailleurs sur un riche patrimoine agricole. Les travaux d'inventaire ont permis de recenser plus de 90 bâtiments secondaires, répartis au sein d'une quinzaine de catégories. Des ensembles anciens de ferme, comprenant plus de trois bâtiments, particularisent la région. Aussi le caractère agricole est-il encore bien présent sur la majeure partie du territoire avec les fermes qui y sont exploitées. Ce patrimoine agricole contribue à former des paysages culturels typiques, qui particularisent la MRC.

Bon nombre de propriétés anciennes sont mises en valeur par la proximité d'un plan d'eau, notamment en bordure de la rivière des Outaouais et de plusieurs lacs. Ces secteurs offrent des panoramas et des points de vue distinctifs qui caractérisent la MRC.

Le patrimoine religieux contribue largement à particulariser le patrimoine de la MRC avec sa trentaine de lieux de culte, ses 19 presbytères, ses 20 monuments, ses quelque 19 cimetières d'intérêt patrimonial, ses 27 calvaires et croix de chemin ou croix de cimetière.

Le développement du territoire actuel de la MRC de Papineau a longtemps été lié à l'industrie forestière. Il en subsiste encore heureusement quelques témoins bâtis. Ainsi un barrage, des moulins à scie et l'ancien bureau de la compagnie Singer constituent des éléments identitaires de la région.

À l'instar des autres régions du Québec, le patrimoine bâti de la MRC de Papineau s'est considérablement dégradé au cours des 30 dernières années. Les édifices domestiques ont malheureusement été altérés par des interventions souvent inadéquates. Il n'est donc pas surprenant de constater que la majorité des bâtiments d'intérêt patrimonial étudiés aient subi des modifications, parfois assez importantes. Heureusement, ces interventions sont souvent réversibles. Bien qu'encore présents, les composants et les matériaux traditionnels sont néanmoins en voie de devenir de plus en plus difficiles à trouver.

Néanmoins, 13 % des éléments contenus dans le corpus inventorié se démarquent du lot par une valeur patrimoniale *exceptionnelle* ou *supérieure*, en raison de leur ancienneté, de leur intégrité architecturale ou de leur rareté. Ces éléments bâtis deviennent donc des éléments à protéger en priorité, particulièrement des raretés à l'échelle nationale comme le moulin hydraulique de Jarnac (Mulgrave-et-Derry) et une ancienne ferme modèle à Montebello.

Un inventaire à compléter et à bonifier

Comme on l'a vu plus haut, nous n'avons pas la prétention d'avoir inventorié tous les éléments d'intérêt patrimonial de la MRC de Papineau, ce qui n'était d'ailleurs pas notre mandat. Le comité du patrimoine pourra poursuivre l'identification du patrimoine bâti et sélectionner les biens présentant une valeur patrimoniale élevée. La MRC pourra ainsi dégager un portrait plus complet de son patrimoine.

Un inventaire comme celui que nous avons réalisé pourrait aussi être bonifié par certaines actions comme la recherche d'informations historiques et l'identification avec exactitude des dates de construction des éléments inventoriés. La collecte de photos anciennes pourrait s'avérer fort utile, notamment pour mieux révéler le caractère d'origine d'un bâtiment aujourd'hui modifié.

Des mesures de conservation et de mise en valeur s'imposent

Le corpus inventorié démontre que le patrimoine bâti de la MRC de Papineau nécessite certes un programme de conservation et de valorisation.

L'information et la sensibilisation y joueraient un rôle de premier plan car l'engagement des citoyens est essentiel. Aussi, les interventions judicieuses des propriétaires de maisons anciennes qui ont compris l'importance de la mise en application de principes simples d'entretien et de réparation devraient être présentées et illustrées à titre d'exemples. La diffusion d'informations et de conseils techniques portant sur des biens patrimoniaux leur serait également d'une grande utilité.

Nous proposons également la reconnaissance par la MRC de Papineau et les municipalités des potentiels que nous avons identifiés ainsi que le recours à la Loi sur les biens culturels (ou à sa version « remaniée » à l'issue de l'adoption du projet de loi n° 82 sur le patrimoine culturel présentement à l'étude) pour assurer la protection des plus importants éléments (les raretés sur le plan national et dans la MRC). Outre les mesures d'information et de sensibilisation, la valorisation du patrimoine bâti pour les autres catégories d'éléments inventoriés nécessitera certes la mise en place de mesures d'aide technique et de programmes d'aide financière, le tout de concert avec les organismes du milieu et de la région outaouaise.

Des investissements municipaux et gouvernementaux, notamment dans le cadre d'ententes de développement avec le MCCCCF, la SHQ et d'autres organismes gouvernementaux, seront donc nécessaires. À défaut de quoi, la lente mais inexorable détérioration du patrimoine de la région se poursuivra.

Bibliographie

Rapports et publications

Bendwell et associés Ltée. *Comté de Papineau. Analyse du paysage architectural. Étude synchronique des lieux. Étude thématique de l'architecture*, Québec, Ministère des Affaires culturelles, novembre 1983, 177 pages.

Bergeron Gagnon inc. *Le patrimoine bâti de Chaudière-Appalaches. Un précieux héritage à préserver. Intervenir adéquatement sur une maison ancienne. MRC de Bellechasse, MRC des Appalaches, MRC de Lotbinière, MRC Robert-Cliche*, janvier 2010, 40 pages.

Blanchette, Roger. *Les régions du Québec. Histoire en bref. L'Outaouais*, INRS, 2009. 180 pages.

Comité de l'album-souvenir de Saint-Émile-de Suffolk. *Saint-Émile-de Suffolk. 1881-2006*, Saint-Émile-de Suffolk, La Plume d'Oie, Édition – Concept, 2006, 319 pages.

Comité de la politique culturelle. *Politique culturelle de la MRC de Papineau*, Adoptée le 24 novembre 2010, CLD de la MRC Papineau, 24 novembre 2010, 27 pages.

Corporation des affaires culturelles de Saint-André-Avellin. *Balade à Saint-André-Avellin, circuit patrimonial et pédestre*. s. l., Atelier de la Petite-Nation, 1994, s. p.

En collaboration. *Raconte-moi encore. Tell Me Again. Municipalité de Boileau. 125^e Anniversaire*, Municipalité de Boileau, 2007, 249 pages et annexes.

En collaboration. *Schéma d'aménagement révisé – MRC de Papineau*. Mise à jour : 30 novembre 2007.

Ethnotech inc. *École de rang n° 2. Chénéville. Comté de Papineau*. Québec, août 1980, 53 pages.

Ethnotech inc. *La revitalisation du centre-village de Papineauville. La rénovation des façades. Tome 4.* s. p. n. d.

Gaffield, Chad (dir.). *Histoire de l'Outaouais*, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1994, 876 pages.

Labrecque, Pierre (sous la direction de). *Plan de développement intégré des ressources naturelles et du territoire public de l'Outaouais. 2010*, Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire public de l'Outaouais / Conférence régionale des Élus de l'Outaouais, 2010, 343 pages.

Larouche, Lina. *Si Papineau m'était conté. CADC de Papineau*, 1990, 56 pages.

Leblanc, Claire. *Circuit patrimonial Papineauville, un retour aux sources.* s.l. Comité des affaires culturelles Papineauville-Sainte-Angélique, s. d.n. p.

Meilleur, Guy et Richard Nadeau. « La gare de Montebello », *Histoire Québec : La rivière des Outaouais, de la réalité à la légende*, Montréal, Fédération des sociétés d'histoire du Québec, juin 2005, vol. 11, n° 1, s. p.

Perras, Jean-Guy. *La saga de Thurso*, Les Éditions de la Petite-Nation, 1985, 160 pages.

Région de Papineau. Vallées de la Lièvre et de la Petite-Nation. Le jeu du patrimoine.

Ribeyron, Marie-Josée. *Plan de développement : interprétation et mise en valeur du patrimoine. Municipalité régionale de Comté de Papineau*, Québec, MRC de Papineau, août 1988, 99 pages.

Sans auteur. *Val-des-Bois. Portrait de la municipalité*, s. d.

Sites Internet

Barrage de la Petite High Falls. Patrimoine Outaouais. http://patrimoineoutaouais.ca/index.cfm?voir=bati_detail&Id=5946&Repertoire_No=2137987412.

Centre d'expertise hydrique du Québec. Fiche technique des barrages de High Falls 1 et High Falls 2. http://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/detail.asp?no_mef_lieu=X0002830.

Contexte démographique et agricole en Outaouais. Site Internet de Virée agro en Outaouais. <http://www.vireeagro-outaouais.com/evenements/viree-agro.php>.

Groupe RSW. Centrale High Falls. <http://www.rswinc.com/2007/elements.php?langue=fr&idparent=40>.

Hotels Fairmont. Château Montebello. <http://www.fairmont.com>.

Maison Émile-Favier. <http://www.maisonfavier.com/>.

MRC de Papineau. Histoire de la région de Papineau. www.mrcpapineau.com.

Municipalité de Bowman. Portrait de la municipalité. <http://www.bowman.ca/>.

Municipalité de Papineauville. <http://www.mun-papineauville.qc.ca/>.

Municipalité de Plaisance. www.ville.plaisance.qc.ca.

Région de Papineau. http://www.papineau.ca/Papineau/index_f.aspx?DetailId=45.


Répertoire du patrimoine bâti de l'Outaouais. <http://patrimoineoutaouais.ca>.

Répertoire du patrimoine culturel du Québec. <http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/>.

Ville de Montebello. <http://www.ville.montebello.qc.ca/>.

Wikipédia. La Petite-Nation.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rivière_de_la_Petite_Nation.

Annexe 1 : Cartographie



Annexe 2 : Rubriques du fichier informatisé d'inventaire

Identification	No PIMI/Q/RP/CQ
	Nom
	Autre nom
	Statut BD
	MRC
	Municipalité
	Adresse
	Odonyme (rue)
Données spatiales	
	GPS
Information historique	
	Année début (date de construction estimée)
	Synthèse historique
	Documents bibliographiques
	Liens Internet
Critères d'évaluation	
	Cote globale attribuée à l'édifice
Immobilier	
	Catégorie fonctionnelle
	Sous-catégorie fonctionnelle
Protection juridique	
	Statut juridique (implique le statut « inventorié »)
Données descriptives	
	État physique
	État d'authenticité
Formes et matériaux du corps principal	Plan au sol
	Nombre d'étages
	Groupe ment
Matériaux structuraux	Matériaux structuraux
Annexes	Annexes
Saillies	Saillies (3 choix)
Enveloppe	
Fondations	Matériaux
Élévations	Façade (mur ou murs concernés)
	Matériau dominant
Toit	Forme
	Matériau dominant
Ouvertures	
Portes	Porte principale (case à cocher)
	Type
	Sous-type
Fenêtres	Forme
	Type
Lucarnes	Forme
Ornementation	Ornementation (type d'ornement)
Typologie formelle	Typologie formelle (type ou style architectural)
	Photos

Annexe 3 : Liste illustrée des éléments d'intérêt inventoriés par municipalité

Note : la valeur patrimoniale est indiquée à l'aide d'un chiffre, selon l'échelle de notation du PIMIQRPCQ.

Les équivalences sont les suivantes :

5 : *exceptionnelle*;

4 : *supérieure*;

3 : *bonne*;

2 : *passable*;

1 : *faible*.

Boileau chemin de Boileau



Cimetière

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1915
Date connue

IMG_5325.jpg

Boileau chemin de Boileau 100



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1930
Date connue

IMG_5236.jpg

Boileau chemin de Boileau 100



Grange-étable

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1940
Date connue

IMG_5242.jpg

Boileau chemin de Boileau 432



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1915
Date connue

IMG_5317.jpg

Boileau chemin de Boileau 450



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1900
Date connue

IMG_5268.jpg

Boileau chemin de Boileau 460



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1900
Date connue

IMG_5307.jpg

Boileau chemin de Boileau 476



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1900
Date connue

IMG_5275.jpg

Boileau chemin de Boileau 712



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1905
Date connue

IMG_5279.jpg

Boileau chemin de Boileau 728



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1880
Date connue

IMG_5287.jpg

Boileau montée de Gramont 990



grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1900
Date connue

IMG_5252.jpg

Boileau montée de Gramont **991**

Bâtiment principal



État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Maison
mansardée**
Date estimée
1895
Date connue

IMG_5255.jpg

Boileau montée de Gramont **991**

Remise



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun
Date estimée
1900
Date connue

IMG_5262.jpg

Boileau chemin du Lac-Champagneur **737**

Grange-étable



État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun
Date estimée
1900
Date connue

IMG_5300.jpg

Boileau chemin Maskinongé **991**

Bâtiment principal



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Maison de
colonisation**
Date estimée
1882
Date connue

IMG_5292.jpg

Bowman route 307

Calvaire de la famille Faubert

Calvaire



État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun
Date estimée
1939
Date connue
1939

IMG_0011.jpg

Bowman route 307 **407**

Maison Faubert

Bâtiment principal



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Néogothique
Date estimée
1915
Date connue

IMG_0015.jpg

Bowman route 307 **555**

Bâtiment principal



État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Maison
mansardée**
Date estimée
1890
Date connue

IMG_5096.jpg

Bowman route 307 **620**

Grange-étable



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun
Date estimée
1900
Date connue

IMG_5085.jpg

Bowman chemin du Barrage

Barrage Maclaren

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
5
Style
Aucun



Date estimée
1929
Date connue
1929

IMG_0127.jpg

Bowman chemin du Chevreuil-Blanc **53**

Bâtiment principal



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Maison de
colonisation**
Date estimée
1850
Date connue

IMG_0053.jpg

Bowman chemin du Chevreuil-Blanc 53



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1890
Date connue

IMG_0056.jpg

Bowman chemin David 4



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
4
Style
Maison de colonisation

Date estimée
1880
Date connue

IMG_0035.jpg

Bowman chemin de la Lièvre Nord 143



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
Vernaculaire américain

Date estimée
1937
Date connue

IMG_0066.jpg

Chénéville route 315



Calvaire

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1970
Date connue

IMG_4046.jpg

Chénéville route 315 403



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Vernaculaire américain

Date estimée
1915
Date connue

IMG_4054.jpg

Chénéville rue D'Youville 92



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Maison cubique

Date estimée
1943
Date connue
1943

IMG_3979.jpg

Chénéville chemin du Domaine-des-Quatre-As 605



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1870
Date connue

IMG_4065.jpg

Chénéville rue de l'Hôtel-de-Ville 75

Ancien couvent Sainte-Famille

Ancien couvent



État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1901
Date connue
1901

IMG_3966.jpg

Chénéville rue Mangin 94



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Maison cubique

Date estimée
1900
Date connue

IMG_3973.jpg

Chénéville rue Montfort 63



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
4
Style
Vernaculaire américain

Date estimée
1910
Date connue

IMG_3962.jpg

Chénéville rue Papineau 114



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**
Date estimée
1920
Date connue

IMG_3958.jpg

Chénéville rue Principale 22



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**
Date estimée
1930
Date connue

IMG_3936.jpg

Chénéville rue Principale 38



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**
Date estimée
1912
Date connue

IMG_3925.jpg

Chénéville rue Principale 42



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Vernaculaire
américain**
Date estimée
1910
Date connue

IMG_3918.jpg

Chénéville rue Principale 49



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**
Date estimée
1910
Date connue

IMG_3943.jpg

Chénéville rue Principale 55



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Vernaculaire
américain**
Date estimée
1890
Date connue

IMG_3909.jpg

Chénéville rue Principale 56



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
4
Style
**Vernaculaire
américain**
Date estimée
1920
Date connue

IMG_3894.jpg

Chénéville rue Principale 69



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Maison
québécoise
d'inspiration**
Date estimée
1870
Date connue

IMG_4415.jpg

Chénéville rue Principale 82



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Maison cubique
Date estimée
1920
Date connue

IMG_3889.jpg

Chénéville rue Principale 84



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**
Date estimée
1940
Date connue

IMG_3880.jpg

Chénéville rue Principale 92



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1912
Date connue

IMG_3872.jpg

Chénéville rue Principale 99



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
3
Style
Néogothique

Date estimée
1858
Date connue

IMG_3897.jpg

Chénéville rue Principale 112



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1902
Date connue

IMG_4028.jpg

Chénéville rue Principale 116



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Maison cubique

Date estimée
1920
Date connue

IMG_4020.jpg

Chénéville montée Racicot 355



Ancienne école

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1900
Date connue

IMG_4035.jpg

Duhamel route 321 683



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1925
Date connue

IMG_4470.jpg

Duhamel route 321 785



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Maison de
colonisation**

Date estimée
1870
Date connue

IMG_4474.jpg

Duhamel route 321 788



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Maison de
colonisation**

Date estimée
1880
Date connue

IMG_4476.jpg

Duhamel route 321 921



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Maison de
colonisation**

Date estimée
1880
Date connue

IMG_4488.jpg

Duhamel route 321 1348



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Maison de
colonisation**

Date estimée
1900
Date connue

IMG_4489.jpg

Duhamel rue Principale 1849



Bâtiment principal

État d'authenticité
bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1940
Date connue

IMG_4527.jpg

Duhamel rue Principale 1868



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Maison cubique

Date estimée
1945
Date connue
1945

IMG_4533.jpg

Duhamel rue Principale 1874



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1895
Date connue

IMG_4516.jpg

Duhamel rue Principale 1875



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1920
Date connue

IMG_4507.jpg

Fassett rue Charles 93



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
3
Style
Maison cubique

Date estimée
1908
Date connue

IMG_2816.jpg

Fassett rue Charles 93



Grange-étable

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1908
Date connue

IMG_2850.jpg

Fassett rue Gendron 7



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
**Maison de
colonisation**

Date estimée
1905
Date connue

IMG_2747.jpg

Fassett rue Gendron 9



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Maison cubique

Date estimée
1900
Date connue

IMG_2763.jpg

Fassett rue Gendron 16

Ancien couvent des Sœurs du
Sacré-Cœur-de-Jésus

Ancien couvent



État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
Maison cubique

Date estimée
1914
Date connue
1914

IMG_2765.jpg

Fassett rue Gendron 22



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
Maison cubique

Date estimée
1905
Date connue
1905

IMG_2770.jpg

Fassett rue Kemp 4



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Maison de
colonisation**

Date estimée
1900
Date connue

IMG_2870.jpg

Fassett rue Lafleur 5



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1905
Date connue

IMG_2730.jpg

Fassett rue Lafleur 6



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1915
Date connue

IMG_2718.jpg

Fassett rue Lafleur 14



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1905
Date connue

IMG_2716.jpg

Fassett rue Lafleur 15



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1905
Date connue

IMG_2707.jpg

Fassett rue Lafleur 16



Ancienne école Saint-Benoît

Ancienne école

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1950
Date connue
1950

IMG_2712.jpg

Fassett rue Lafleur 19



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1905
Date connue

IMG_2702.jpg

Fassett rue Lafleur 21



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1905
Date connue

IMG_2687.jpg

Fassett rue Lafleur 23



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1905
Date connue

IMG_2687.jpg

Fassett rue Principale



Calvaire

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1934
Date connue
1934

IMG_2578.jpg

Fassett rue Principale

Croix de chemin



État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
2009
Date connue
2009
P1140314.jpg

Fassett rue Principale 12

Bâtiment principal



État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1900
Date connue
1900
IMG_2604.jpg

Fassett rue Principale 58

Bâtiment principal



État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Éclectisme

Date estimée
1900
Date connue
1900
IMG_2656.jpg

Fassett rue Principale 59

Bâtiment principal



État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
Boomtown

Date estimée
1910
Date connue
1910
IMG_2602.jpg

Fassett rue Principale 60

Bâtiment principal



État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1846
Date connue
1846
IMG_2651.jpg

Fassett rue Principale 66

Bâtiment principal



État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Maison
mansardée**

Date estimée
1890
Date connue
1890
IMG_2645.jpg

Fassett rue Principale 83

Bâtiment principal



État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
Aucun

Date estimée
1910
Date connue
1910
IMG_2639.jpg

Fassett rue Principale 87

Bâtiment principal



État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1905
Date connue
1905
IMG_2627.jpg

Fassett rue Principale 99

Bâtiment principal



État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1900
Date connue
1900
IMG_2618.jpg

Fassett rue Principale 108

Bâtiment principal



État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1900
Date connue
1900
IMG_2611.jpg

Fassett rue Principale 109



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1905
Date connue
1905

IMG_2602.jpg

Fassett rue Principale 113



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Maison de
colonisation**

Date estimée
1900
Date connue

IMG_2594.jpg

Fassett rue Principale 115



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1905
Date connue

IMG_2590.jpg

Fassett rue Principale 160



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1880
Date connue

IMG_2571.jpg

Fassett rue Principale 170



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1888
Date connue

IMG_2565.jpg

Fassett rue Principale 280



Grange-étable

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1930
Date connue

IMG_2557.jpg

Fassett rue Principale 294



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Maison cubique

Date estimée
1920
Date connue

IMG_2558.jpg

Fassett rue Principale 308



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
Maison cubique

Date estimée
1875
Date connue

IMG_2551.jpg

Fassett rue Principale 370



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Maison de
colonisation**

Date estimée
1880
Date connue

IMG_2521.jpg

Fassett rue Principale 397



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1920
Date connue

IMG_2512.jpg

Fassett rue Principale 403



Grange-étable

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1940
Date connue

IMG_2494.jpg

Fassett rue Principale 438



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1890
Date connue

IMG_2475.jpg

Fassett rue Principale 438



Croix de chemin

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
2005
Date connue

IMG_2492.jpg

Fassett rue Principale 450



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1900
Date connue

IMG_2467.jpg

Fassett rue Principale 456



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1900
Date connue

IMG_2457.jpg

Fassett rue Principale 493



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1890
Date connue

IMG_2446.jpg

Fassett rue Principale 505



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1890
Date connue

IMG_2441.jpg

Fassett rue Racicot 9



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1900
Date connue

IMG_2777.jpg

Fassett rue Racicot 13



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1900
Date connue

IMG_2787.jpg

Fassett rue Racicot 14



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Maison cubique

Date estimée
1900
Date connue

IMG_2799.jpg

Fassett rue Racicot 18



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1900
Date connue

IMG_2802.jpg

Fassett rue Thomas 4



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1905
Date connue

IMG_2858.jpg

Fassett rue Thomas 5



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1905
Date connue

IMG_2847.jpg

Fassett rue Thomas 7



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1905
Date connue

IMG_2839.jpg

Fassett rue Thomas 11



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1910
Date connue

IMG_2827.jpg

Lac-des-Plages chemin du Tour-du-Lac 1970



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Maison de
colonisation**

Date estimée
1890
Date connue

IMG_5160.jpg

Lac-des-Plages chemin du Tour-du-Lac 1984



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1930
Date connue

IMG_5170.jpg

Lac-des-Plages chemin du Tour-du-Lac 1984



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1930
Date connue

IMG_5182.jpg

Lac-des-Plages chemin du Tour-du-Lac 1998



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Maison cubique

Date estimée
1910
Date connue

IMG_5187.jpg

Lac-des-Plages chemin du Tour-du-Lac 2015



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Arts and Crafts

Date estimée
1944
Date connue

IMG_5198.jpg

Lac-des-Plages chemin du Tour-du-Lac **2029**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1928
Date connue

IMG_5204.jpg

Lac-des-Plages chemin du Tour-du-Lac **2232**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
4
Style
**Maison de
colonisation**

Date estimée
1860
Date connue

IMG_5216.jpg

Lac-des-Plages chemin du Tour-du-Lac **2232**



Remise

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1860
Date connue

IMG_5231.jpg

Lac-Simon route **315**



Croix de chemin

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1930
Date connue

IMG_4295.jpg

Lac-Simon route **321**



Croix de chemin

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1960
Date connue

IMG_4443.jpg

Lac-Simon route **321** **340**



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1900
Date connue

IMG_4425.jpg

Lac-Simon route **321** **1931**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Maison de
colonisation**

Date estimée
1890
Date connue

IMG_4352.jpg

Lac-Simon route **321** **1931**



Remise

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1870
Date connue

IMG_4456.jpg

Lac-Simon route **321** **1931**



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1900
Date connue

IMG_4460.jpg

Lac-Simon rue Gamache **130**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1930
Date connue

IMG_4402.jpg

Lac-Simon chemin du Haut-des-Côtes **1120**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
4
Style
**Maison de
colonisation**

Date estimée
1870
Date connue

IMG_4441.jpg

Lac-Simon chemin Marcelais **541**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Maison de
colonisation**

Date estimée
1840
Date connue

IMG_4319.jpg

Lac-Simon chemin Marcelais **541**



Remise

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1890
Date connue

IMG_4322.jpg

Lac-Simon chemin Marcelais **541**



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1840
Date connue

IMG_4325.jpg

Lac-Simon chemin des Pères **1565**

Maison de repos des Pères de
Sainte-Croix



Maison de repos

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
4
Style
Éclectisme

Date estimée
1932
Date connue

IMG_1000.jpg

Lac-Simon chemin des Pères **1565**

Résidence des Pères de Sainte-
Croix

Résidence religieux



État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
3
Style
Éclectisme

Date estimée
1924
Date connue

IMG_1010.jpg

Lac-Simon chemin du Tour-du-Lac

Grotte



État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1960
Date connue

IMG_4395.jpg

Lac-Simon chemin du Tour-du-Lac **263**

Bâtiment principal



État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Maison de
colonisation**

Date estimée
1890
Date connue

IMG_4900.jpg

Lac-Simon chemin du Tour-du-Lac **263**

Remise



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1870
Date connue

IMG_4305.jpg

Lac-Simon chemin du Tour-du-Lac **263**

Grange-étable



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1900
Date connue

IMG_4310.jpg

Lac-Simon chemin du Tour-du-Lac 287



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Maison de
colonisation**

Date estimée
1890
Date connue

IMG_4313.jpg

Lac-Simon chemin du Tour-du-Lac 527



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1935
Date connue

IMG_4331.jpg

Lac-Simon chemin du Tour-du-Lac 611



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1940
Date connue

IMG_4340.jpg

Lac-Simon chemin du Tour-du-Lac 649



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1890
Date connue

IMG_4346.jpg

Lac-Simon chemin du Tour-du-Lac 837



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Maison cubique

Date estimée
1930
Date connue

IMG_4358.jpg

Lac-Simon chemin du Tour-du-Lac 843



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1940
Date connue

IMG_4362.jpg

Lac-Simon chemin du Tour-du-Lac 872



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Maison cubique

Date estimée
1944
Date connue

IMG_4380.jpg

Lac-Simon chemin du Tour-du-Lac 872



Remise

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1910
Date connue

IMG_4384.jpg

Lac-Simon chemin du Tour-du-Lac 872



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1880
Date connue

IMG_4389.jpg

Lochaber route 148 486



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1910
Date connue

IMG_4319.jpg

Lochaber route 148 568



Grange-étable

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1930
Date connue

IMG_3522.jpg

Lochaber route 148 Est 182



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Maison cubique

Date estimée
1910
Date connue

IMG_3480.jpg

Lochaber route 148 Est 254



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1940
Date connue

IMG_3488.jpg

Lochaber route 148 Est 350



Ancienne école

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
Néoclassique

Date estimée
1915
Date connue

IMG_3506.jpg

Lochaber route 148 Est 358



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1905
Date connue

IMG_3494.jpg

Lochaber route 148 Est 411



Calvaire

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1945
Date connue

P1040638.jpg

Lochaber route 148 Est 428



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Maison de
colonisation**

Date estimée
1884
Date connue

IMG_3508.jpg

Lochaber 5e Rang Est 290



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1900
Date connue

IMG_4839.jpg

Lochaber 5e Rang Est 612



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1910
Date connue

IMG_4842.jpg

Lochaber 7e Rang Est

Cimetière MacGillivray



Cimetière

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1834
Date connue

IMG_4818.jpg

Lochaber 7e Rang Est 380

Bâtiment principal



État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1900
Date connue

IMG_4810.jpg

Lochaber 7e Rang Est 469

Grange-étable



État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1910
Date connue

IMG_4805.jpg

Lochaber 7e Rang Est 486

Grange-étable



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1910
Date connue

IMG_4791.jpg

Lochaber 4e rang du Gore

Croix de chemin



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1950
Date connue

IMG_4831.jpg

Lochaber-Partie-Ouest route 148 853

Grange-étable



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1930
Date connue

IMG_3535.jpg

Lochaber-Partie-Ouest route 148 955

Grange-étable



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1900
Date connue

IMG_3549.jpg

Lochaber-Partie-Ouest route 148 963

Grange-étable



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1890
Date connue

IMG_3571.jpg

Lochaber-Partie-Ouest route 148 979

Grange-étable



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1940
Date connue

IMG_3568.jpg

Lochaber-Partie-Ouest route 148 987

Grange-étable



État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1900
Date connue

IMG_3580.jpg

Lochaber-Partie-Ouest 3e Rang 865

Grange-étable



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1920
Date connue

IMG_3542.jpg

Mayo route 315



Croix de chemin

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1950
Date connue

IMG_5487.jpg

Mayo route 315 4442



Ancienne école

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1882
Date connue

IMG_5489.JPG

Mayo route 315



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1900
Date connue

IMG_5559.jpg

Mayo route 315 4387



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1908
Date connue

IMG_5480.JPG

Mayo route 315 3874



Ancienne école

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1900
Date connue

IMG_5499.JPG

Mayo route 315 4593



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1908
Date connue
1908

IMG_5476.jpg

Mayo route 315 3882



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Maison cubique

Date estimée
1945
Date connue

IMG_5505.jpg

Mayo route 315 4625



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1925
Date connue

IMG_5466.jpg

Mayo route 315 3915



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Néogothique

Date estimée
1882
Date connue

IMG_5580.jpg

Mayo chemin McAlendin



Calvaire

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1940
Date connue

IMG_5531.jpg

Mayo chemin McAlendin



Cimetière

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1940
Date connue

IMG_5547.jpg

Mayo chemin McAlendin 25



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Maison cubique

Date estimée
1920
Date connue

IMG_5511.jpg

Mayo chemin McAlendin 25



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1900
Date connue

IMG_5549.jpg

Mayo chemin de la Rivière-Blanche 420



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1930
Date connue

IMG_5576.jpg

Montebello chemin Braulière 366



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
4
Style
Arts and Crafts

Date estimée
1950
Date connue

IMG_5645.jpg

Montebello chemin Braulière 375



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
4
Style
Éclectisme

Date estimée
1936
Date connue

IMG_5628.jpg

Montebello chemin Braulière 388



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Éclectisme

Date estimée
1936
Date connue

IMG_5619.jpg

Montebello chemin Braulière 393



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1937
Date connue

IMG_5615.jpg

Montebello chemin Braulière 448



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Arts and Crafts

Date estimée
1940
Date connue

IMG_5612.jpg

Montebello chemin du Chalet 300

Club de golf Montebello



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
5
Style
Arts and Crafts

Date estimée
1930
Date connue

IMG_4981.jpg

Montebello chemin des Critiques 335



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Éclectisme

Date estimée
1930
Date connue

IMG_5667.jpg

Montebello chemin des Critiques 338



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Arts and Crafts

Date estimée
1938
Date connue

IMG_5671.jpg

Montebello chemin des Critiques 376



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Arts and Crafts

Date estimée
1936
Date connue

IMG_5673.jpg

Montebello chemin des Critiques 410



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Arts and Crafts

Date estimée
1930
Date connue

IMG_5682.jpg

Montebello chemin des Critiques 477



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Arts and Crafts

Date estimée
1935
Date connue

IMG_5686.jpg

Montebello chemin des Golfeurs 203



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Arts and Crafts

Date estimée
1940
Date connue

IMG_4952.jpg

Montebello chemin Le Roy 113



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
4
Style
Arts and Crafts

Date estimée
1937
Date connue

IMG_5650.jpg

Montebello rue Notre-Dame 392

Château Montebello



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
5
Style
Arts and Crafts

Date estimée
1930
Date connue
1930

IMG_4881.jpg

Montebello rue Notre-Dame 392



Garage

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
5
Style
Arts and Crafts

Date estimée
1930
Date connue

IMG_4901.jpg

Montebello rue Notre-Dame 392



Ancien poste de
garde

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
5
Style
Arts and Crafts

Date estimée
1930
Date connue

P1140326.jpg

Montebello	rue	Notre-Dame	480	
Ancienne maison du jardinier				Bâtiment principal
				
État d'authenticité Excellent Valeur patrimoniale 5 Style Néogothique Date estimée 1855 Date connue 1855 IMG_2917.jpg				

Montebello	rue	Notre-Dame	481	
Maison Cyrille-Lefèvre				Bâtiment principal
				
État d'authenticité Bon Valeur patrimoniale 3 Style Maison québécoise d'inspiration Date estimée 1883 Date connue Date connue IMG_2308.jpg				

Montebello	rue	Notre-Dame	485	
				Bâtiment principal
				
État d'authenticité Bon Valeur patrimoniale 2 Style Vernaculaire américain Date estimée 1890 Date connue Date connue IMG_2900.jpg				

Montebello	rue	Notre-Dame	487	
				Bâtiment principal
				
État d'authenticité Excellent Valeur patrimoniale 4 Style Maison mansardée Date estimée 1885 Date connue Date connue IMG_2930.jpg				

Montebello	rue	Notre-Dame	502	
Ancienne gare de Montebello				Ancienne gare
				
État d'authenticité Excellent Valeur patrimoniale 5 Style Arts and Crafts Date estimée 1931 Date connue 1931 IMG_4854.jpg				

Montebello	rue	Notre-Dame	515	
				Bâtiment principal
				
État d'authenticité Excellent Valeur patrimoniale 4 Style Queen Anne Date estimée 1920 Date connue Date connue IMG_1591.jpg				

Montebello	rue	Notre-Dame	527	
				Bâtiment principal
				
État d'authenticité excellent Valeur patrimoniale 4 Style Maison cubique Date estimée 1915 Date connue Date connue IMG_1609.jpg				

Montebello	rue	Notre-Dame	532	
Ancienne école ménagère régionale				Ancienne école
				
État d'authenticité bon Valeur patrimoniale 4 Style Aucun Date estimée 1920 Date connue 1920 IMG_1596.jpg				

Montebello	rue	Notre-Dame	550	
Hôtel de ville				Bâtiment principal
				
État d'authenticité bon Valeur patrimoniale 4 Style Néoclassique Date estimée 1925 Date connue Date connue IMG_1618.jpg				

Montebello	rue	Notre-Dame	561	
				Bâtiment principal
				
État d'authenticité bon Valeur patrimoniale 3 Style Maison québécoise d'inspiration Date estimée 1880 Date connue Date connue IMG_1629.jpg				

Montebello rue Notre-Dame 581



Bâtiment principal

État d'authenticité
bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Néoclassique

Date estimée
1900
Date connue

IMG_1645.jpg

Montebello rue Notre-Dame 588



Bâtiment principal

État d'authenticité
bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1926
Date connue
1926

IMG_1651.jpg

Montebello rue Notre-Dame 618



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1910
Date connue

IMG_2210.jpg

Montebello rue Notre-Dame 623



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1890
Date connue

IMG_2198.jpg

Montebello rue Notre-Dame 626

Maison Charlebois



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
4
Style
Néo-Renaissance

Date estimée
1840
Date connue

IMG_2182.jpg

Montebello rue Notre-Dame 632



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1900
Date connue

IMG_2176.jpg

Montebello rue Notre-Dame 636



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Boomtown

Date estimée
1910
Date connue

IMG_2172.jpg

Montebello rue Notre-Dame 646

Maison Aubry



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Éclectisme

Date estimée
1897
Date connue

IMG_2165.jpg

Montebello rue Notre-Dame 650



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Maison cubique

Date estimée
1910
Date connue

IMG_2216.jpg

Montebello rue Notre-Dame 676

Manoir Quesnel



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
4
Style
Éclectisme

Date estimée
1915
Date connue

IMG_2153.jpg

Montebello rue Notre-Dame 689



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
2
Style
Vernaculaire américain

Date estimée
1900
Date connue

IMG_2298.jpg

Montebello rue Notre-Dame 704



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Néogothique

Date estimée
1890
Date connue

IMG_2289.jpg

Montebello rue Notre-Dame 737



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur patrimoniale
2
Style
Vernaculaire américain

Date estimée
1900
Date connue

IMG_2254.JPG

Montebello rue Notre-Dame 743
Ferme modèle



Grange-étable

État d'authenticité
Excellent
Valeur patrimoniale
5
Style
Aucun

Date estimée
1910
Date connue

IMG_4062.jpg

Montebello rue Notre-Dame 773



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Vernaculaire américain

Date estimée
1910
Date connue

IMG_2144.jpg

Montpellier montée Lafontaine



Croix de chemin

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1940
Date connue

IMG_1055.jpg

Montpellier rue Principale 4



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur patrimoniale
1
Style
Maison cubique

Date estimée
1940
Date connue

IMG_9278.jpg

Montpellier rue Principale 6



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
2
Style
Maison cubique

Date estimée
1930
Date connue

IMG_9283.jpg

Montpellier rue Principale 15



Ancienne école

État d'authenticité
Mauvais
Valeur patrimoniale
2
Style
Maison de colonisation

Date estimée
1895
Date connue

IMG_9218.jpg

Montpellier rue Principale 16



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur patrimoniale
1
Style
Vernaculaire américain

Date estimée
1940
Date connue

IMG_4224.jpg

Montpellier rue Principale 18



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Néoclassique

Date estimée
1895
Date connue

IMG_4200.jpg

Montpellier rue Principale 20



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1945
Date connue

IMG_4210.jpg

Montpellier rue Principale 22



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1945
Date connue

IMG_4215.jpg

Montpellier rue Principale 26



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1940
Date connue

IMG_4252.jpg

Montpellier rue Principale 28



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1945
Date connue

IMG_4243.jpg

Montpellier rue Principale 30



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1950
Date connue

IMG_4249.jpg

Montpellier rue Principale 33



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Maison cubique

Date estimée
1910
Date connue

IMG_4254.jpg

Montpellier rue Principale 36



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
**Maison de
colonisation**

Date estimée
1900
Date connue

IMG_4263.jpg

Montpellier rue Principale 58



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1920
Date connue

IMG_4267.jpg

Montpellier rue Principale 58



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1920
Date connue

IMG_4271.jpg

Mulgrave-et- route 315 6638
Derry



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Maison de
colonisation**

Date estimée
1860
Date connue

IMG_5446.jpg

Mulgrave-et- route 315 6638
Derry



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1915
Date connue

IMG_5454.jpg

Mulgrave-et- route 315 7074
Derry



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1900
Date connue

IMG_5439.jpg

Mulgrave-et- route 315 7298
Derry



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1900
Date connue

IMG_5425.jpg

Mulgrave-et- route 315 7298
Derry



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1900
Date connue

IMG_5434.jpg

Mulgrave-et- route 315 7517
Derry



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
4
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1916
Date connue

IMG_5397.jpg

Mulgrave-et- route 315 7517
Derry



Grange-étable

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1916
Date connue

IMG_5400.JPG

Mulgrave-et- route 315 7517
Derry



Grange-étable

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1900
Date connue

IMG_5406.jpg

Mulgrave-et- route 315 7517
Derry



Remise

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1916
Date connue

IMG_5411.jpg

Mulgrave-et- route 315 8130
Derry



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1920
Date connue

IMG_5367.jpg

Mulgrave-et- route 315 | 8130
Derry



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1930
Date connue

IMG_4378.jpg

Mulgrave-et- chemin du Lac-en-Cœur
Derry Moulin de Jarnac



Ancienne scierie

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
5
Style
Aucun

Date estimée
1900
Date connue

IMG_5347.jpg

Namur route 315 | 1097



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1910
Date connue

IMG_4148.jpg

Namur route 315 | 1118



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Maison cubique

Date estimée
1936
Date connue

IMG_4156.jpg

Namur route 315 | 1136



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1920
Date connue

IMG_4159.jpg

Namur chemin de Boileau | 1379



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
1
Style
Aucun

Date estimée
1940
Date connue

IMG_4163.jpg

Namur rue du Centenaire | 865



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Néoclassique

Date estimée
1890
Date connue

IMG_4108.jpg

Namur rue du Centenaire | 877



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
Néoclassique

Date estimée
1890
Date connue

IMG_4173.jpg

Namur rue du Centenaire | 901



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1900
Date connue

IMG_4118.jpg

Namur rue du Centenaire | 901



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1880
Date connue

IMG_4137.jpg

Namur rue du Centenaire 909



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Maison cubique

Date estimée
1920
Date connue

IMG_4121.jpg

Namur côte à Favier 823



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1930
Date connue

IMG_4095.jpg

Namur côte à Favier 826

Maison Émile-Favier



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
5
Style
Éclectisme

Date estimée
1900
Date connue

IMG_4078.jpg

Namur côte à Favier 826

Scierie Émile-Favier



Ancienne scierie

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
4
Style
Aucun

Date estimée
1885
Date connue
1885

IMG_4089.jpg

Namur rue des Peupliers 541



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1920
Date connue

IMG_4130.jpg

Notre-Dame- de- Bonsecours côte Angèle 660



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
4
Style
Château

Date estimée
1950
Date connue

IMG_1076.jpg

Notre-Dame- de- Bonsecours côte Ezilda



Croix de chemin

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1940
Date connue

IMG_1050.jpg

Notre-Dame- de- Bonsecours côte Ezilda 1131



Ancienne école de rang

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1925
Date connue

IMG_1057.jpg

Notre-Dame- de- Bonsecours rue Notre-Dame



Grange-étable

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1890
Date connue

IMG_2223.jpg

Notre-Dame- de- Bonsecours rue Notre-Dame 835



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1890
Date connue

IMG_2240.jpg

Notre-Dame- rue **Notre-Dame** **970**
de-
Bonsecours



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
4
Style
**Maison de
colonisation**

Date estimée
1870
Date connue

IMG_4075.jpg

Notre-Dame- rue **Notre-Dame** **1570**
de-
Bonsecours



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
4
Style
Maison cubique

Date estimée
1928
Date connue

IMG_4092.jpg

Notre-Dame- rue **Notre-Dame** **1665**
de-
Bonsecours



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1900
Date connue

IMG_2609.jpg

Notre-Dame- rue **Notre-Dame** **1665**
de-
Bonsecours




Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1910
Date connue

IMG_2681.jpg

Notre-Dame- rang **Gustave** **470**
de-la-Paix



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Maison cubique

Date estimée
1920
Date connue

IMG_5334.jpg

Notre-Dame- rang **Gustave** **476**
de-la-Paix



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1900
Date connue

IMG_5355.jpg

Notre-Dame- rue **Notre-Dame**
de-la-Paix



Calvaire

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
4
Style
Aucun

Date estimée
1940
Date connue

IMG_7689.jpg

Notre-Dame- rue **Notre-Dame** **267**
de-la-Paix Statue du Sacré-Coeur



Statue

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1918
Date connue
1918

IMG_7683.jpg

Notre-Dame- rue **Notre-Dame** **287**
de-la-Paix



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Maison
mansardée**

Date estimée
1890
Date connue

IMG_7704.jpg

Notre-Dame- rue **Notre-Dame** **291**
de-la-Paix



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1945
Date connue

IMG_7702.jpg

Notre-Dame- rue Saint-Pierre 1
de-la-Paix



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
4
Style
Maison cubique

Date estimée
1920
Date connue

IMG_3826.jpg

Notre-Dame- rue Saint-Pierre 6
de-la-Paix



Garage

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Boomtown

Date estimée
1920
Date connue

IMG_3819.jpg

Notre-Dame- rue Saint-Pierre 9
de-la-Paix



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Néoclassique

Date estimée
1920
Date connue

IMG_3809.jpg

Notre-Dame- rue Saint-Pierre 10
de-la-Paix



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Néoclassique

Date estimée
1920
Date connue

IMG_3814.jpg

Notre-Dame- rang Sainte-Augustine 102
de-la-Paix



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1905
Date connue

IMG_7714.jpg

Notre-Dame- rang Sainte-Augustine 104
de-la-Paix



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1910
Date connue

IMG_7719.jpg

Notre-Dame- rang Sainte-Augustine 135
de-la-Paix



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1900
Date connue

IMG_7725.jpg

Notre-Dame- rang Sainte-Augustine 189
de-la-Paix



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1900
Date connue

IMG_7729.jpg

Notre-Dame- rang Sainte-Madeleine 1225
de-la-Paix



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Maison
québécoise
d'inspiration**

Date estimée
1880
Date connue

IMG_7710.jpg

Papineauville route 148 1790



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
4
Style
Néogothique

Date estimée
1910
Date connue

IMG_3451.jpg

Papineauville route 148 1790



Grange-étable

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1900
Date connue

IMG_3460.jpg

Papineauville route 148 1909



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Maison cubique

Date estimée
1907
Date connue
1907

IMG_3150.jpg

Papineauville route 323 502



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1910
Date connue

IMG_3782.jpg

Papineauville route 323 502



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1923
Date connue
1923

IMG_3794.jpg

Papineauville route 323 502



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1925
Date connue
1925

IMG_3802.jpg

Papineauville rue Duquette 228



Bâtiment principal

État d'authenticité
bon
Valeur
patrimoniale
4
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1845
Date connue

IMG_1688.jpg

Papineauville rue Duquette 230
Maison du meunier

Bâtiment principal



État d'authenticité
excellent
Valeur
patrimoniale
5
Style
**Maison
québécoise
d'inspiration**

Date estimée
1821
Date connue

IMG_1678.jpg

Papineauville rue Henri-Bourassa 122



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
4
Style
Néo-Renaissance

Date estimée
1918
Date connue

IMG_8418.jpg

Papineauville rue Henri-Bourassa 161



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Néo-Renaissance

Date estimée
1905
Date connue
1905

IMG_1929.jpg

Papineauville rue Henri-Bourassa 179



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1898
Date connue

IMG_1928.jpg

Papineauville rue Henri-Bourassa 182



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
Queen Anne

Date estimée
1910
Date connue

IMG_1913.jpg

Papineauville rue Henri-Bourassa 185



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
4
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1904
Date connue

IMG_1902.jpg

Papineauville rue Henri-Bourassa 186



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
4
Style
Queen Anne

Date estimée
1907
Date connue
1907

IMG_1884.jpg

Papineauville rue Henri-Bourassa 189



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
4
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1860
Date connue

IMG_1890.jpg

Papineauville rue Henri-Bourassa 192



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
4
Style
Queen Anne

Date estimée
1907
Date connue
1907

IMG_1878.jpg

Papineauville rue Henri-Bourassa 198



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
4
Style
Maison cubique

Date estimée
1910
Date connue

IMG_1871.jpg

Papineauville rue Jeanne-d'Arc 166



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1894
Date connue

IMG_1768.jpg

Papineauville rue Jeanne-d'Arc 168



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1890
Date connue

IMG_1770.jpg

Papineauville rue Jeanne-d'Arc 172



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1866
Date connue

IMG_1781.jpg

Papineauville rue Jeanne-d'Arc 188

Couvent de Papineauville

Ancienne école



État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1907
Date connue
1907

IMG_1784.jpg

Papineauville rue Joseph-Lucien-Malo 170

Bâtiment principal



État d'authenticité
bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Maison
mansardée**

Date estimée
1890
Date connue

IMG_1695.jpg

Papineauville rue Laval 173

Bâtiment principal



État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1900
Date connue

IMG_1855.jpg

Papineauville rue Major 137

Église St. Stephen

Ancienne église



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
4
Style
Aucun

Date estimée
1830
Date connue

IMG_1997.jpg

Papineauville rue Papineau 158

Bâtiment principal



État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
**Maison
mansardée**

Date estimée
1907
Date connue

IMG_8375.jpg

Papineauville rue Papineau 160

Bâtiment principal



État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
Maison cubique

Date estimée
1895
Date connue

IMG_8380.jpg

Papineauville rue Papineau 194

Bâtiment principal



État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1935
Date connue
1935

IMG_8391.jpg

Papineauville rue Papineau 200

Bâtiment principal



État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1895
Date connue

IMG_8398.jpg

Papineauville rue Papineau 205

Bâtiment principal



État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1882
Date connue
1882

IMG_8405.jpg

Papineauville rue Papineau 215

Bâtiment principal



État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Maison de
colonisation**

Date estimée
1882
Date connue
1882

IMG_8412.jpg

Papineauville rue Papineau 231

Bâtiment principal



État d'authenticité
passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1860
Date connue

IMG_1701.jpg

Papineauville rue Papineau 232



Bâtiment principal

État d'authenticité
bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1877
Date connue

IMG_1664.jpg

Papineauville rue Papineau 247



Bâtiment principal

État d'authenticité
bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1880
Date connue
1880

IMG_1710.jpg

Papineauville rue Papineau 251



Bâtiment principal

État d'authenticité
bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Néoclassique

Date estimée
1855
Date connue

IMG_1720.jpg

Papineauville rue Papineau 253

Ancien magasin général Bélisle



Bâtiment principal

État d'authenticité
mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1880
Date connue

IMG_1729.jpg

Papineauville rue Papineau 259



Bâtiment principal

État d'authenticité
mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1880
Date connue
1880

IMG_1732.jpg

Papineauville rue Papineau 261



Bâtiment principal

État d'authenticité
mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Maison
québécoise
d'inspiration**

Date estimée
1880
Date connue

IMG_1742.jpg

Papineauville rue Papineau 271



Bâtiment principal

État d'authenticité
mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1871
Date connue

IMG_1747.jpg

Papineauville rue Papineau 275



Bâtiment principal

État d'authenticité
mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
aucun

Date estimée
1871
Date connue

IMG_1758.jpg

Papineauville rue Papineau 276



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Maison
québécoise
d'inspiration**

Date estimée
1860
Date connue

IMG_1769.jpg

Papineauville rue Papineau 277

Ancienne mairie



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1861
Date connue

IMG_1762.jpg

Papineauville rue Papineau 296



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
1
Style
Bungalow

Date estimée
1955
Date connue

IMG_1807.jpg

Papineauville rue Papineau 309



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
2
Style
Vernaculaire américain

Date estimée
1900
Date connue

IMG_1812.jpg

Papineauville rue Papineau 316



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur patrimoniale
3
Style
Maison québécoise d'inspiration
Date estimée
1866
Date connue

IMG_1826.jpg

Papineauville rue Papineau 317



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur patrimoniale
3
Style
Maison de colonisation

Date estimée
1837
Date connue

IMG_1839.jpg

Papineauville rue Papineau 319



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Vernaculaire américain

Date estimée
1900
Date connue

IMG_1846.jpg

Papineauville chemin de la Rouge



Croix de chemin

État d'authenticité
Excellent
Valeur patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1954
Date connue

IMG_8487.jpg

Papineauville chemin de la Rouge 1200



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1900
Date connue

IMG_8498.jpg

Papineauville côte Saint-Charles 412



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1930
Date connue

IMG_8439.jpg

Papineauville côte Saint-Charles 413



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur patrimoniale
2
Style
Maison de colonisation

Date estimée
1880
Date connue

IMG_8428.jpg

Papineauville côte Saint-Charles 453



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur patrimoniale
2
Style
Maison de colonisation

Date estimée
1882
Date connue

IMG_8477.jpg

Papineauville côte Saint-Charles 671



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Maison de
colonisation**

Date estimée
1857
Date connue

IMG_8456.jpg

Papineauville côte Saint-Charles 922



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Maison de
colonisation**

Date estimée
1848
Date connue

IMG_8463.jpg

Papineauville rue Viger 297

Ancienne chapelle-presbytère
de Sainte-Angélique



Ancienne chapelle-
presbytère

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1852
Date connue
1852

IMG_1807.jpg

Plaisance route 148 338



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
**Maison de
colonisation**

Date estimée
1909
Date connue

IMG_3169.jpg

Plaisance route 148 453



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Néogothique

Date estimée
1890
Date connue

IMG_3168.jpg

Plaisance chemin des Cascades 392



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Maison de
colonisation**

Date estimée
1853
Date connue

IMG_3469.jpg

Plaisance chemin de la Grande-Présqu'île 2315



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Maison de
colonisation**

Date estimée
1860
Date connue

IMG_3277.jpg

Plaisance chemin de la Grande-Présqu'île 2435



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Maison
québécoise
d'inspiration**

Date estimée
1880
Date connue

IMG_3265.jpg

Plaisance chemin de la Grande-Présqu'île 2435



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1890
Date connue

IMG_3274.jpg

Plaisance chemin de la Grande-Présqu'île 2615



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1890
Date connue

IMG_3251.jpg

Plaisance chemin de la Grande-Presqu'île **2729**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Maison cubique

Date estimée
1930
Date connue

IMG_3290.jpg

Plaisance chemin Malo **185**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
4
Style
Maison de colonisation

Date estimée
1837
Date connue

IMG_3131.jpg

Plaisance rue Papineau **63**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
3
Style
Maison de colonisation

Date estimée
1854
Date connue

IMG_3013.jpg

Plaisance rue Papineau **67**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
Vernaculaire américain

Date estimée
1944
Date connue

IMG_3016.jpg

Plaisance rue Papineau **69**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Vernaculaire américain

Date estimée
1910
Date connue

IMG_3021.jpg

Plaisance rue Papineau **71**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Maison cubique

Date estimée
1910
Date connue

IMG_3031.jpg

Plaisance rue Papineau **72**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
Maison cubique

Date estimée
1910
Date connue

IMG_3046.jpg

Plaisance rue Papineau **75**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
Maison de colonisation

Date estimée
1920
Date connue

IMG_3063.jpg

Plaisance rue Papineau **78**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Maison de colonisation

Date estimée
1890
Date connue

IMG_3053.jpg

Plaisance rue Papineau **82**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
Maison de colonisation

Date estimée
1900
Date connue

IMG_3071.jpg

Plaisance rue Papineau 86



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1910
Date connue

IMG_3073.jpg

Plaisance montée Papineau 150



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1900
Date connue

IMG_3089.jpg

Plaisance montée Papineau 162



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Maison
mansardée**

Date estimée
1882
Date connue

IMG_3093.jpg

Plaisance montée Papineau 162



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1890
Date connue

IMG_3110.jpg

Plaisance montée Papineau 163



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Maison de
colonisation**

Date estimée
1882
Date connue

IMG_3212.jpg

Plaisance montée Papineau 201



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Maison de
colonisation**

Date estimée
1882
Date connue

IMG_3221.jpg

Plaisance montée Papineau 228



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1872
Date connue

IMG_3115.jpg

Plaisance montée Papineau 231



Grange-étable

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1940
Date connue

IMG_3230.jpg

Plaisance montée Papineau 263



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Maison de
colonisation**

Date estimée
1850
Date connue

IMG_3236.jpg

Plaisance montée Papineau 335



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1937
Date connue

IMG_3245.jpg

Plaisance montée Papineau 370



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1948
Date connue

IMG_3121.jpg

Plaisance rue Principale



Croix de chemin

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1940
Date connue

IMG_2920.jpg

Plaisance rue Principale
Pont ferroviaire



Pont

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
4
Style
Aucun

Date estimée
1923
Date connue
1923

IMG_3008.jpg

Plaisance rue Principale



Calvaire

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1935
Date connue

IMG_3199.jpg

Plaisance rue Principale 10



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1920
Date connue

IMG_2983.jpg

Plaisance rue Principale 197



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
4
Style
**Maison
mansardée**

Date estimée
1850
Date connue

IMG_2997.jpg

Plaisance rue Principale 254



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
Aucun

Date estimée
1940
Date connue

IMG_2978.jpg

Plaisance rue Principale 257



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
Maison cubique

Date estimée
1940
Date connue

IMG_2967.jpg

Plaisance Principale 258



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1930
Date connue

IMG_2960.jpg

Plaisance rue Principale 283



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1930
Date connue

IMG_2944.jpg

Plaisance rue Principale 285



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1920
Date connue

IMG_2040.jpg

Plaisance rue Principale 314



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1925
Date connue

IMG_2034.jpg

Plaisance Principale 331



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1868
Date connue

IMG_2028.jpg

Plaisance montée Saint-François 148



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Maison de
colonisation**

Date estimée
1880
Date connue

IMG_3189.jpg

Plaisance montée Saint-François 290



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Maison de
colonisation**

Date estimée
1873
Date connue

IMG_3176.jpg

Plaisance montée Saint-François 290



Grange-étable

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1900
Date connue

IMG_3181.jpg

Plaisance rue Saint-Jean-Baptiste 70



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1920
Date connue

IMG_3157.jpg

Ripon route 317 1068

Maison Palmos-Sabourin

Bâtiment principal



État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Maison
mansardée**

Date estimée
1903
Date connue

P1170727.jpg

Ripon route 317 1068



Grange-étable

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1905
Date connue

P1170738.jpg

Ripon route 317 1079



Ancienne école

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
4
Style
Néoclassique

Date estimée
1910
Date connue

IMG_4750.jpg

Ripon route 321 310



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Maison de colonisation

Date estimée
1860
Date connue

IMG_4006.jpg

Ripon route 321 310



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1870
Date connue

IMG_4015.jpg

Ripon route 321 343



Grange-étable

État d'authenticité
Excellent
Valeur patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1880
Date connue

P1170509.jpg

Ripon rue Boucher 20



Entrepôt

État d'authenticité
Excellent
Valeur patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1910
Date connue

IMG_3697.jpg

Ripon rue Boucher 23



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur patrimoniale
2
Style
Vernaculaire américain

Date estimée
1910
Date connue

IMG_3713.jpg

Ripon rue Boucher 36



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Néoclassique

Date estimée
1920
Date connue

IMG_3707.jpg

Ripon rue Boucher 62



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Vernaculaire américain

Date estimée
1910
Date connue

IMG_3724.jpg

Ripon rue Boucher 62



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1910
Date connue

IMG_3725.jpg

Ripon rue Guay 34



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur patrimoniale
2
Style
Maison de colonisation

Date estimée
1890
Date connue

IMG_3748.jpg

Ripon chemin des Guides



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1930
Date connue

P1170580.jpg

Ripon chemin des Guides 2



Laiterie

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1880
Date connue

P1170582.jpg

Ripon chemin des Guides 33



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1860
Date connue

P1170541.jpg

Ripon chemin des Guides 33



Ensemble de ferme

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1880
Date connue

P1170553.jpg

Ripon montée Guindon



Grotte

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1940
Date connue

IMG_4180.jpg

Ripon chemin du Lac-Grosseau



Croix de chemin

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1910
Date connue

P1170644.jpg

Ripon chemin du Lac-Grosseau 91



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1880
Date connue

P1170653.jpg

Ripon chemin du Lac-Grosseau 91



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Maison de
colonisation**

Date estimée
1905
Date connue

P1170660.jpg

Ripon chemin du Lac-Grosseau 95



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1905
Date connue

P1170638.jpg

Ripon chemin du Lac-Grosseau 114



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
4
Style
**Maison de
colonisation**

Date estimée
1855
Date connue

P1170621.jpg

Ripon chemin du Lac-Grosseau 129



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Maison de
colonisation**

Date estimée
1860
Date connue

P1170618.jpg

Ripon chemin du Lac-Grosseau 201



Ancienne école de rang
État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1930
Date connue

P1170598.jpg

Ripon chemin du Lac-Grosseau 211

Ancien magasin général Séguin



ancien magasin général
État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Vernaculaire américain

Date estimée
1883
Date connue

IMG_0953.jpg

Ripon chemin du Lac-Grosseau 211

Remise



État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1920
Date connue

IMG_0956.jpg

Ripon chemin Léveillé 3

Maison Arcade-Sabourin



Bâtiment principal
État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
4
Style
Maison de colonisation

Date estimée
1860
Date connue

P1170690.jpg

Ripon chemin Léveillé 3

Ensemble de ferme



État d'authenticité
Excellent
Valeur patrimoniale
4
Style
Aucun

Date estimée
1860
Date connue

P1170707.jpg

Ripon chemin de Montpellier

Croix de chemin



État d'authenticité
Excellent
Valeur patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1930
Date connue

IMG_4193.jpg

Ripon chemin Périard 33

Théâtre Épi d'Or

Théâtre



État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1940
Date connue

P1170533.jpg

Ripon rue Principale 10

Ancien magasin général Quesnel

Bâtiment principal



État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1905
Date connue

IMG_3617.jpg

Ripon rue Principale 21

Bâtiment principal



État d'authenticité
Passable
Valeur patrimoniale
2
Style
Vernaculaire américain

Date estimée
1920
Date connue

IMG_3666.jpg

Ripon rue Principale 43




Bâtiment principal



État d'authenticité
Passable
Valeur patrimoniale
2
Style
Vernaculaire américain

Date estimée
1920
Date connue

IMG_3619.jpg



**Saint-André-
Avellin** rue de la Grotte
Grotte du mont Saint-Joseph



Grotte
État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
4
Style
Aucun
Date estimée
1913
Date connue
IMG_4608.jpg

**Saint-André-
Avellin** Principale
Ange à l'enfant



Statue
État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
4
Style
Aucun
Date estimée
1994
Date connue
1994
IMG_2562.jpg

**Saint-André-
Avellin** rue Principale **13**



Bâtiment principal
État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**
Date estimée
1910
Date connue
IMG_2116.jpg

**Saint-André-
Avellin** rue Principale **33**



Bâtiment principal
État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**
Date estimée
1905
Date connue
IMG_2102.jpg

**Saint-André-
Avellin** rue Principale **45**



Bâtiment principal
État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**
Date estimée
1910
Date connue
IMG_2093.jpg

**Saint-André-
Avellin** rue Principale **57**



Bâtiment principal
État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun
Date estimée
1890
Date connue
IMG_2086.jpg

**Saint-André-
Avellin** rue Principale **70**



Bâtiment principal
État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Maison cubique
Date estimée
1920
Date connue
IMG_2575.jpg

**Saint-André-
Avellin** rue Principale **72**



Bâtiment principal
État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Maison cubique
Date estimée
1920
Date connue
IMG_2384.jpg

**Saint-André-
Avellin** rue Principale **78**



Bâtiment principal
État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Maison cubique
Date estimée
1945
Date connue
IMG_2394.jpg

**Saint-André-
Avellin** rue Principale **80**



Bâtiment principal
État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Éclectisme
Date estimée
1941
Date connue
1941
IMG_2393.jpg

Saint-André- rue Principale 90
Avellin



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Maison cubique

Date estimée
1910
Date connue

IMG_2403.jpg

Saint-André- rue Principale 117
Avellin



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1915
Date connue

IMG_2409.jpg

Saint-André- rue Principale 145
Avellin



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1945
Date connue

IMG_2420.jpg

Saint-André- rue Principale 152
Avellin Théâtre des Quatre Soeurs



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Boomtown

Date estimée
1950
Date connue

IMG_2423.jpg

Saint-André- rue Principale 162
Avellin



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Maison cubique

Date estimée
1910
Date connue

IMG_2434.jpg

Saint-André- rue Principale 164
Avellin



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
4
Style
Maison cubique

Date estimée
1925
Date connue

IMG_4639.jpg

Saint-André- rue Principale 165
Avellin Maison Adélarde-Quesnel



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
5
Style
Éclectisme

Date estimée
1889
Date connue

IMG_4653.jpg

Saint-André- rue du Ruisseau 9
Avellin



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1945
Date connue

IMG_2345.jpg

Saint-André- rue Saint-André 1
Avellin



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1930
Date connue

IMG_2070.jpg

Saint-André- rue Saint-André 2
Avellin



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Néoclassique

Date estimée
1880
Date connue

IMG_2054.jpg

Saint-André- rue Saint-André 3
Avellin



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Néo-Renaissance

Date estimée
1910
Date connue

IMG_2058.jpg

Saint-André- rue Saint-André 4
Avellin



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Maison cubique

Date estimée
1916
Date connue
1916

IMG_2043.jpg

Saint-André- rue Saint-André 7
Avellin

Ancienne Banque Provinciale
du Canada



Ancienne banque

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
4
Style
Néo-Renaissance

Date estimée
1918
Date connue
1918

IMG_1949.jpg

Saint-André- rue Saint-André 10
Avellin

Ancien couvent des soeurs de la
Providence



Ancien couvent

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
4
Style
**Maison
mansardée**

Date estimée
1891
Date connue
1891

IMG_2018.jpg

Saint-André- rue Saint-André 11
Avellin



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Néoclassique

Date estimée
1920
Date connue

IMG_1956.jpg

Saint-André- rue Saint-André 12
Avellin

Ancienne école des soeurs de la
Providence



Ancienne école

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
4
Style
Aucun

Date estimée
1917
Date connue
1917

IMG_2010.jpg

Saint-André- rue Saint-André 13
Avellin



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1915
Date connue

IMG_1963.jpg

Saint-André- rue Saint-André 14
Avellin

Ancienne école normale des
soeurs de la Providence



Ancienne école

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
4
Style
Art déco

Date estimée
1946
Date connue
1946

IMG_2001.jpg

Saint-André- rue Saint-André 15
Avellin



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Maison
mansardée**

Date estimée
1884
Date connue

IMG_1968.jpg

Saint-André- rue Saint-André 16
Avellin



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
Maison cubique

Date estimée
1910
Date connue

IMG_1996.jpg

Saint-André- rue Saint-André | **19**
Avellin



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Néo-Renaissance

Date estimée
1910
Date connue

IMG_1974.jpg

Saint-André- rue Saint-André | **22**
Avellin



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1945
Date connue

IMG_1995.jpg

Saint-André- rue Saint-André | **27**
Avellin



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Néoclassique

Date estimée
1910
Date connue

IMG_1983.jpg

Saint-André- rue Saint-André | **29**
Avellin



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Maison de
colonisation**

Date estimée
1880
Date connue

IMG_1992.jpg

Saint-André- rang Sainte-Julie Est | **428**
Avellin



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1930
Date connue

IMG_4575.jpg

Saint-André- rang Sainte-Julie Est | **435**
Avellin



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1921
Date connue

IMG_4568.jpg

Saint-André- rang Sainte-Julie Est | **567**
Avellin



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1954
Date connue

IMG_4560.jpg

Saint-André- rang Sainte-Julie Est | **585**
Avellin



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1914
Date connue

IMG_4542.jpg

Saint-André- rang Sainte-Julie Est | **591**
Avellin



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1940
Date connue

IMG_4559.jpg

Saint-André- rue Villeneuve
Avellin Cimetière de la grotte



Cimetière

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1916
Date connue
1916

IMG_4597.jpg

**Saint-Émile- rang Bisson | 50
de-Suffolk**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Maison cubique

Date estimée
1940
Date connue

IMG_5124.jpg

**Saint-Émile- rang Bisson | 53
de-Suffolk**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Maison cubique

Date estimée
1940
Date connue

IMG_5110.jpg

**Saint-Émile- rang Bisson | 60
de-Suffolk**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Maison mansardée

Date estimée
1899
Date connue
1899

IMG_5148.jpg

**Saint-Émile- rang Bisson | 60
de-Suffolk**



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1899
Date connue

IMG_5154.jpg

**Saint-Émile- route des Cantons
de-Suffolk**



Calvaire

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1910
Date connue

IMG_5069.jpg

**Saint-Émile- route des Cantons
de-Suffolk**



Cimetière

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1910
Date connue

IMG_5070.jpg

**Saint-Émile- route des Cantons | 317
de-Suffolk**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Vernaculaire américain

Date estimée
1910
Date connue

IMG_5106.jpg

**Saint-Émile- route des Cantons | 325
de-Suffolk**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Néoclassique

Date estimée
1910
Date connue

IMG_5102.jpg

**Saint-Émile- route des Cantons | 331
de-Suffolk**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
Vernaculaire américain

Date estimée
1911
Date connue

IMG_5091.jpg

**Saint-Émile- route des Cantons | 333
de-Suffolk**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Vernaculaire américain

Date estimée
1903
Date connue

IMG_5087.jpg

Saint-Émile-de-Suffolk route des Cantons **342**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur patrimoniale
2
Style
Maison cubique

Date estimée
1940
Date connue

IMG_5125.jpg

Saint-Émile-de-Suffolk route des Cantons **345**
Magasin O. Chartrand



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur patrimoniale
4
Style
Éclectisme

Date estimée
1908
Date connue
1908

IMG_5076.jpg

Saint-Émile-de-Suffolk route des Cantons **351**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur patrimoniale
2
Style
Vernaculaire américain

Date estimée
1900
Date connue

IMG_5196.jpg

Saint-Émile-de-Suffolk route des Cantons **352**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1940
Date connue

IMG_5130.jpg

Saint-Émile-de-Suffolk route des Cantons **356**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur patrimoniale
1
Style
Maison cubique

Date estimée
1945
Date connue

IMG_5140.jpg

Saint-Sixte route **317** **801**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur patrimoniale
2
Style
Maison de colonisation

Date estimée
1870
Date connue

IMG_4769.jpg

Saint-Sixte route **317** **801**



Hangar

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1900
Date connue

IMG_4774.jpg

Saint-Sixte route **317** **801**



Grange-étable

État d'authenticité
Excellent
Valeur patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1890
Date connue

IMG_4783.jpg

Saint-Sixte route **317** **880**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur patrimoniale
4
Style
Éclectisme

Date estimée
1926
Date connue

IMG_4734.jpg

Saint-Sixte route **317** **939**



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1900
Date connue

IMG_4720.jpg

Saint-Sixte route 317 982

Grange-étable



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1910
Date connue

IMG_4660.jpg

Saint-Sixte montée du Gore 860

Grange-étable



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1910
Date connue

IMG_4766.jpg

Saint-Sixte rue Principale 14

Bâtiment principal



État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1900
Date connue

IMG_4674.jpg

Saint-Sixte rue Principale 14

Ancienne forge



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1900
Date connue

IMG_4693.jpg

Saint-Sixte rue Principale 15

Bâtiment principal



État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
Éclectisme

Date estimée
1885
Date connue

IMG_4680.jpg

Saint-Sixte rue Principale 20

Bâtiment principal



État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1940
Date connue

IMG_4686.jpg

Saint-Sixte rue Principale 25

Ancienne écurie



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1900
Date connue

IMG_4715.jpg

Saint-Sixte rue Principale 26

Bâtiment principal



État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Maison de
colonisation**

Date estimée
1882
Date connue

IMG_4702.jpg

Saint-Sixte rue Principale 29

Garage



État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1955
Date connue

IMG_4705.jpg

Saint-Sixte rue Principale 55

Grotte



État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1950
Date connue

IMG_4665.jpg

Thurso rue **Alexandre** **175**

Ancien immeuble administratif
de la compagnie Singer



Bâtiment industriel

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
3
Style
Art déco

Date estimée
1935
Date connue
1935
IMG_3600.jpg

Thurso rue **Desaulnac** **355**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1910
Date connue
IMG_3595.jpg

Thurso rue **Fraser** **162**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1900
Date connue
IMG_3390.jpg

Thurso rue **Galipeau** **1**



Bâtiment
touristique

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1840
Date connue
IMG_3357.jpg

Thurso rue **Galipeau** **22**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
4
Style
Éclectisme

Date estimée
1881
Date connue
IMG_3374.jpg

Thurso rue **Galipeau** **37**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
4
Style
Éclectisme

Date estimée
1900
Date connue
IMG_3378.jpg

Thurso rue **Galipeau** **74**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Maison cubique

Date estimée
1920
Date connue
IMG_3411.jpg

Thurso rue **Galipeau** **90**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1900
Date connue
IMG_3389.jpg

Thurso rue **Galipeau** **91**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
Maison cubique

Date estimée
1890
Date connue
IMG_3397.jpg

Thurso rue **Galipeau** **97**



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1900
Date connue
IMG_3409.jpg

Thurso rue Galipeau 183

École Sainte-Famille



École

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
4
Style
Art déco

Date estimée
1951
Date connue

IMG_3354.jpg

Thurso rue Galipeau 204



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Maison
mansardée**

Date estimée
1890
Date connue

IMG_3343.jpg

Thurso rue Victoria 357



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1910
Date connue

IMG_3397.jpg

Thurso rue Victoria 360

Maison du Docteur-Robillard



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Maison cubique

Date estimée
1930
Date connue

IMG_3296.jpg

Thurso rue Victoria 365



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Maison cubique

Date estimée
1938
Date connue

IMG_3307.jpg

Thurso rue Victoria 368



Bâtiment principal

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
4
Style
Maison cubique

Date estimée
1930
Date connue

IMG_3316.jpg

Thurso rue Victoria 372



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Maison
mansardée**

Date estimée
1910
Date connue

IMG_3321.jpg

Thurso rue Victoria 386



Bâtiment principal

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
**Maison
mansardée**

Date estimée
1923
Date connue
1923

IMG_3326.jpg

Thurso rue Victoria 451

Usine Papiers Fraser



Bâtiment industriel

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée

Date connue
1958

IMG_3429.jpg

Val-des-Bois route 309

Croix du millénaire



Croix de chemin

État d'authenticité
Excellent
Valeur
patrimoniale
1
Style
Aucun

Date estimée
2000
Date connue
2000

IMG_0088.jpg

Val-des-Bois route 309



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1900
Date connue

IMG_9928.jpg

Val-des-Bois route 309 115



Grange-étable

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Aucun

Date estimée
1900
Date connue

IMG_9914.jpg

Val-des-Bois route 309 501



Bâtiment principal

État d'authenticité
Mauvais
Valeur
patrimoniale
1
Style
Néogothique

Date estimée
1920
Date connue

IMG_0081.jpg

Val-des-Bois route 309 512



Bâtiment principal

État d'authenticité
bon
Valeur
patrimoniale
2
Style
Maison cubique

Date estimée
1930
Date connue

IMG_0074.jpg

Val-des-Bois route 309 585

École Notre-Dame-de-la-Garde



École

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1947
Date connue
1947

IMG_9938.jpg

Val-des-Bois route 309 597



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
2
Style
**Vernaculaire
américain**

Date estimée
1930
Date connue

IMG_0091.jpg

Val-des-Bois route 309 642



Bâtiment principal

État d'authenticité
Passable
Valeur
patrimoniale
1
Style
Maison cubique

Date estimée
1940
Date connue

IMG_9933.jpg

Val-des-Bois route 309 887



Ensemble de ferme

État d'authenticité
Bon
Valeur
patrimoniale
3
Style
Aucun

Date estimée
1890
Date connue

IMG_0098.jpg